

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA

SEDE GUAYAQUIL

CARRERA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA

TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE: INGENIERO ELECTRÓNICO

PROYECTO TÉCNICO: "DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL MAESTRO-ESCLAVO, PARA REPOTENCIAR UN MÓDULO DE PRÁCTICAS EN EL LABORATORIO DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA, SEDE GUAYAQUIL, BASADO EN LA RED INDUSTRIAL PROFIBUS."

> AUTORES: GABRIEL FERNANDO CALERO ORDOÑEZ CARLOS ALBERTO ROMERO CLEMENTE

> > TUTOR: ING BYRON LIMA, MSC. GUAYAQUIL-ECUADOR

CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD Y AUTORÍA

Nosotros, Gabriel Fernando Calero Ordoñez y Carlos Alberto Romero Clemente, con C.I 0803260439 y C.I 0926550336 respectivamente, estudiantes de la carrera de Ingeniería Electrónica de la Universidad Politécnica Salesiana, declaramos que el trabajo descrito aquí ha sido desarrollado respetando los derechos intelectuales de terceros cuyas fuentes se incorporan en la bibliografía. Los análisis realizados y conclusiones del presente trabajo son de exclusiva responsabilidad de los autores.

Guayaquil, junio del 2020

F. Glero U abriel

Gabriel Fernando Calero Ordóñez C.I: 0803260439

Joslos nRomero

Carlos Alberto Romero Clemente C.I: 0926550336

CERTIFICADO DE CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR

A través del presente certificado, se ceden los derechos de propiedad intelectual correspondiente a este trabajo, a la Universidad Politécnica salesiana, según lo establecido por la ley de propiedad intelectual y por su normatividad institucional vigente.

Guayaquil, junio del 2020

gabriel F. Colero U

Gabriel Fernando Calero Ordóñez C.I.: 0803260439

Joslos nRomero

Carlos Alberto Romero Clemente C.I.: 0926550336

CERTIFICADO DE DIRECCIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN

Por medio de la presente constancia que los Sres. Gabriel Fernando Calero Ordóñez y Carlos Romero Clemente han desarrollado y elaborado satisfactoriamente el proyecto final de titulación, que se ajusta a las normas establecidas por la Universidad Politécnica Salesiana, por tanto, autorizo su presentación para los fines legales pertinentes.

Ing. Byron Lima MSc. DIRECTOR DEL PROYECTO

AGRADECIMIENTOS

Mi profundo agradecimiento para todas las autoridades y personal que hacen la Universidad Politécnica Salesiana, a toda la facultad de ingeniería electrónica en especial al Ing. Byron Lima MSc. quien con su dirección y valiosos conocimientos lograron que pueda crecer día a día profesionalmente.

No ha sido sencillo como se logró completar el desarrollo de esta tesis, pero lo que sí puedo asegurar es que, durante todo este tiempo, mis amigos siempre estuvieron ahí, puedo decir que se debió a como me comporte en la vida, que de las cosas y actos que realice serán los mismos que harán conmigo a lo cual puedo llegar a decir de las verdaderas y sinceras amistades que llegues a tener permitirá disfrutar de ellas.

Carlos Alberto Romero Clemente.

Quiero agradecer en primer lugar a Dios, a mi familia y a mi abuela materna por no solo haberme ayudado y guiado en esta etapa de mi vida, sino también de ser mi motivación para culminar de manera satisfactoria mi carrera.

Agradecer también a mis amigos, conocidos y hasta personas que no conocía pero que por referencias o por amistades familiares me ayudaron en muchas cosas que necesité y que me respaldaban para poder continuar en mi preparación, agradecer también al personal deportivo, de aseo y encargado de los laboratorios que fueron de mucha ayuda durante toda mi carrera y con quienes hice fuertes lazos y, por último, pero no menos importantes a mi tutor el MSc. Ing. Byron Lima por su asesoría y conocimientos para poder desarrollar un buen proyecto de titulación y a la mayoría del personal docente y administrativo de la Universidad Politécnica Salesiana.

Gabriel Fernando Calero Ordoñez.

DEDICATORIAS

Dedico esta tesis a mis maestros quienes nunca desistieron al enseñarme y solo querían guiarme, aun sin importar las muchas veces que no ponía atención en clase, a ellos quienes nunca se prohibieron a dar una explicación o mencionar un tiempo en que tengan disponibilidad para de esta manera aclarar nuestras dudas.

Carlos Alberto Romero Clemente.

Dedico esta tesis a mis padres, mis hermanos y mi abuela materna quienes no solo ahora en la universidad sino a lo largo de mi vida me han ayudado a alcanzar mis logros y me han apoyado para conseguirlos, son el soporte para siempre querer hacer algo nuevo y mejor en mi vida.

Gabriel Fernando Calero Ordoñez

RESUMEN

Año	Alumnos	Tutor de Proyecto de Titulación	Proyecto de Titulación
2020	Gabriel F. Calero O. Carlos Romero C.	Ing. Byron Lima MSc.	Diseño e implementación de un sistema de control Maestro- Esclavo, para repotenciar un módulo de prácticas en el laboratorio de automatización industrial de la Universidad Politécnica Salesiana, sede Guayaquil, basado en la red industrial PROFIBUS.

El siguiente proyecto técnico de titulación, tiene como objetivo principal, la repotenciación de un módulo didáctico del laboratorio de automatización de la Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil, Campus Centenario con el fin de que los estudiantes puedan realizar prácticas de comunicación PROFIBUS entre 2 o más autómatas y las múltiples aplicaciones que estos pueden brindar. Los elementos principales de este módulo son: un Controlador Lógico Programable (PLC) Siemens Simatic s7-1200 CPU 1214C DC/AC/RLY, una fuente de poder Siemens PM 1207, un Switch Siemens CSM 1277 Simatic Net, un Touch Panel Siemens KTP600 Basic Color PN, un Signal Board SB 1232 AQ, un módulo de comunicación Maestro PROFIBUS DP, dos puertos exteriores RJ45, un router TP-LINK y un panel frontal para simular entradas y salidas digitales y analógicas.

El objetivo fundamental de este proyecto de titulación es que el alumno se adapte a los distintos tipos de comunicación industrial en este caso comunicación PROFIBUS, la misma que se realiza por medio del módulo maestro y esclavo PROFIBUS DP, aparte del manejo de las múltiples herramientas que posee el programa TIA PORTAL V15 y que pueden utilizarse para el desarrollo de prácticas como el control de presión en neumáticos, control de temperatura en horno, control de procesos alimenticios y muchos casos más que involucre la comunicación entre autómatas.

Year	Students	Degree Project Tutor	Technical degree Project
2020	Gabriel F. Calero O. Carlos Romero C.	Eng. Byron Lima MSc.	Design and implementation of a Master-Slave control system, to repower a practical module in the industrial automation laboratory of the Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil, based on the PROFIBUS industrial network.

ABSTRACT

The following technical degree project, has as its main objective, the repowering of a didactic module of the automation laboratory of the Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil, centennial campus in order that students can perform PROFIBUS communication practices between 2 or more automata and Multiple applications that these can provide. The main elements of this module are: a Siemens Simatic s7-1200 CPU 1214C DC / AC / RLY Programmable Logic Controller (PLC), a Siemens PM 1207 power source, a Siemens CSM 1277 Simatic Net Switch, a Touch Panel Siemens KTP600 Basic Color PN, a Signal Board SB 1232 AQ, a Master PROFIBUS DP communication module, two RJ45 external ports, a TP-LINK router and a front panel to simulate digital and analog inputs and outputs.

The fundamental objective of this degree project is that the student adapts to the different types of industrial communication, in this case PROFIBUS communication, the same that is carried out by means of the PROFIBUS DP master and slave module, apart from the use of the multiple tools that It has the TIA PORTAL V15 program and it can be used for the development of practices such as tire pressure control, oven temperature control, food process control and many more cases involving communication between automata.

ÍNDICE

CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD Y AUTORÍA	II
CERTIFICADO DE CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR	III
CERTIFICADO DE DIRECCIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN	IV
AGRADECIMIENTOS	V
DEDICATORIAS	VI
RESUMEN	VII
ABSTRACT	VIII
ÍNDICE DE FIGURAS	XI
ÍNDICE DE TABLAS	XVIII
INTRODUCCIÓN	1 -
1. EL PROBLEMA	2 -
1.1 Importancia y alcance	2 -
1.2 DELIMITACIÓN	3 -
1.2.1 Delimitación temporal	3 -
1.2.2 Delimitación espacial	3 -
1.2.3 Delimitación académica	3 -
1.3 Objetivos	3 -
1.3.1 Objetivo general	3 -
1.3.2 Objetivos específicos	3 -
2. ESTADO DEL ARTE	4 -
2.1 Redes de comunicación industrial	4 -
2.1.1 Topología de redes industriales	4 -
2.2 Redes de comunicación industrial PROFIBUS	5 -
2.2.1 Ventajas y objetivos de PROFIBUS	5 -
2.2.2 Tipos de PROFIBUS	5 -
2.2.3 Funcionamiento de una red PROFIBUS	6 -
2.3 Cableado para una red PROFIBUS	7 -
2.4 Proceso para el secado del cacao.	8 -
2.4.1 Tipos de secado para el cacao.	- 8 -
2.5 Proceso para llenado de llantas.	9 -
3. MARCO METODOLÓGICO	11 -
3.1 Diseño del módulo didáctico.	11 -
3.2 El cuerpo del módulo didáctico.	12 -
3.3 Autómata programable	13 -

	3.4	Signal board de salidas analógicas	· 14 -
	3.5	Switch CSM 1277	· 14 -
	3.6	Fuente de alimentación PM 1207.	- 14 -
	3.7	Relés	· 15 -
	3.8	Router TP-LINK Wr-840n	· 15 -
	3.9	KTP600 Basic PN	· 16 -
	3.10	Pulsadores.	- 16 -
	3.11	Selectores	· 16 -
	3.12	Luces pilotos	- 16 -
	3.13	Potenciómetros	· 17 -
	3.14	Voltímetro digital	· 17 -
	3.15	Conectores banana hembra	· 17 -
	3.16	Software de programación: TIA PORTAL V15	- 18 -
	3.17	Diagrama de conexiones	· 18 -
	3.18	Controlador PID	- 20 -
	3.19. I	Diagramas P&ID	· 22 -
	3.19	Instrumentos	- 23 -
4	I. PRA	ÁCTICAS DE LABORATORIO	- 25 -
	4.1 Pr	áctica #1	- 25 -
	4.2 Pr	áctica #2	- 27 -
	4.3 Pr	áctica #3	- 30 -
	4.4 Pr	áctica #4	- 33 -
	4.5 Pr	áctica #5	- 36 -
5	5. RES	SULTADOS	- 40 -
5	5.1 A	NÁLISIS DE RESULTADOS	- 44 -
(CONCL	USIONES	- 52 -
1	RECOM	IENDACIONES	- 53 -
1	BIBLIO	GRAFÍA	- 54 -
I	ANEXO	S	- 56 -

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Pirámide de niveles de red industrial 4 -
Figura 2. Topología de redes industriales 5 -
Figura 3. Familia PROFIBUS 6 -
Figura 4. Método maestro-esclavo 7 -
Figura 5. Método multimaestro 7 -
Figura 6. Resistencia para cable PROFIBUS DP7 -
Figura 7. Ejemplo de una red de un Maestro PROFIBUS con dos estaciones remotas esclavas 8 -
Figura 8. Ejemplo de una red Maestro PROFIBUS DP con tres estaciones remotas esclavas
Figura 9. Secado de cacao en horno. [9]9 -
Figura 10. Tabla de presión para neumáticos de 15" de diámetro. [11]9 -
Figura 11. Tabla de presión para neumáticos de camión. [12]10 -
Figura12. Módulo didáctico antiguo 11 -
Figura 13. Diagrama de bloques del módulo didáctico11 -
Figura 14. Parte frontal del módulo de prácticas 12 -
Figura 15. Parte interna del módulo de prácticas 12 -
Figura 16. Cableado interno del módulo de prácticas 13 -
Figura 17. Elementos de la parte frontal del módulo de prácticas13 -
Figura 18. PLC S7-1200 13 -
Figura 19. Signal board de salidas analógicas 14 -
Figura 20. Switch CSM 1277 14 -
Figura 21. Fuente de alimentación PM 1207 15 -
Figura 22. Relé Siemens 15 -
Figura 23. Router TP-LINK Wr-840n 15 -
Figura 24. Pulsadores 16 -
Figura 25. Selectores 16 -
Figura 26. Luces piloto 16 -
Figura 27. Potenciómetros 17 -
Figura 28. Voltímetro Digital 17 -
Figura 29. Borneras 17 -
Figura 30. Diagrama de conexiones de Entradas digitales 18 -
Figura 31. Diagrama de conexiones de Salidas digitales 19 -
Figura 32. Diagrama de conexiones para entradas y salidas analógicas 19 -
Figura 33. Diagrama de bloque usado en el bloque PID del software TIA PORTAL V15 [21] 20 -

Figura 34. Parámetros PID de la práctica #2	21 -
Figura 35. Parámetros PID de la práctica #3	21 -
Figura 36. P&ID Práctica #2	22 -
Figura 37. P&ID Práctica #3	22 -
Figura 38. P&ID Práctica #4	23 -
Figura 39. Transmisor de presión HR-PTM300	23 -
Figura 40. Transmisor de temperatura THD-R-C	24 -
Figura 41. Conexiones del PLC	25 -
Figura 42. Pantalla HMI de la práctica #1	26 -
Figura 43. Conexiones del PLC	28 -
Figura 44. Sistema neumático	28 -
Figura 45. Conexiones del PLC	30 -
Figura 46. Sistema térmico	31 -
Figura 47. Conexiones del PLC	34 -
Figura 48. Pantalla HMI Maestro PROFIBUS 2	34 -
Figura 49. Pantalla HMI Maestro PROFIBUS 3	34 -
Figura 50. Conexiones del PLC	36 -
Figura 51. Pantalla sobre el proceso neumático para inflar llantas	37 -
Figura 52. Pantalla sobre el proceso térmico para secar las semillas del cacao	37 -
Figura 53. Módulo antiguo de automatización industrial	40 -
Figura 54. Elementos del módulo antiguo	41 -
Figura 55. Carcasa del módulo didáctico	41 -
Figura 56. Colocación de luces piloto, pulsadores y selectores para el módulo didáctico	42 -
Figura 57. Cableado de los elementos que componen la tapa superior del módulo didáctico	42 -
Figura 58. Módulo didáctico finalizado	43 -
Figura 59. Implementación del módulo CM 1243-5 Maestro PROFIBUS	43 -
Figura 60. Cableado interno del módulo didáctico	44 -
Figura 61. Simulación de la práctica #1	45 -
Figura 62. Simulación de la práctica #2	45 -
Figura 63. Simulación de la práctica #3	46 -
Figura 64. Simulación de la perturbación en la práctica #3	46 -
Figura 65. Simulación del llenado de tanques de agua y tomate licuado de la práctica #4	47 -
Figura 66. Simulación del vaciado de tanques de agua y tomate licuado	47 -
Figura 67. Envío de agua caliente para limpieza del tanque de tomate licuado	47 -
Figura 68. Simulación de la mezcla entre el agua y el tomate licuado	48 -
Figura 69. Simulación del proceso de embotellamiento de la salsa de tomate	48 -
Figura 70. Limpieza del tanque de salsa de tomate	48 -

Figura 71. Simulación del proceso industrial de la práctica #2 en un SCADA	49 -
Figura 72. Gráfica Setpoint vs Presión	49 -
Figura 73. Simulación del proceso industrial de la práctica #3 en un SCADA	50 -
Figura 74. Simulación de la perturbación de la práctica #3 en un SCADA	50 -
Figura 75. Gráfica Setpoint vs Temperatura	51 -
Figura 76. Ventana inicial del software TIA PORTAL v15	56 -
Figura 77. Red Maestro-Esclavo PROFIBUS	56 -
Figura 78. Red Maestro-Esclavo PROFIBUS más conexión de pantalla HMI	57 -
Figura 79. Dirección PROFIBUS del PLC Maestro PROFIBUS	57 -
Figura 80. Dirección PROFIBUS del PLC Esclavo PROFIBUS	57 -
Figura 81. Ventana "Agregar nuevo bloque"	58 -
Figura 82. Area de transferencia del PLC Esclavo PROFIBUS	58 -
Figura 83. Segmento del circuito básico de marcha y paro	59 -
Figura 84. Segmento para el envío de datos de maestro a esclavo PROFIBUS	59 -
Figura 85. Segmento para la recepción de datos desde el maestro al esclavo PROFIBUS	59 -
Figura 86. Segmento con el bloque de datos de "Práctica_1" más el contacto de condición para HMI.	el 60 -
Figura 87. Pantalla "Menú de prácticas"	60 -
Figura 88. Cuadros de configuración para los botones de la práctica 1	61 -
Figura 89. Pantalla "Práctica_1"	61 -
Figura 90. Tabla de variables para "Práctica_1"	62 -
Figura 91. Configuracion para colocar imágenes en los botones	62 -
Figura 92. Configuración de eventos para los botones I0.0 a I0.7	63 -
Figura 93. Librería de luces piloto	63 -
Figura 94. Configuración para las luces pilotos Q0.0 hasta Q0.7	64 -
Figura 95. Configuración de eventos para los botones de marcha y paro	64 -
Figura 96. Configuración de eventos para el botón "Menú de prácticas"	65 -
Figura 97. Pantalla de carga del PLC Maestro	65 -
Figura 98. Arranque del módulo y finalización de carga del PLC Maestro	66 -
Figura 99. Circuito básico de marcha y paro	67 -
Figura 100. Normalización y escalado del dato analogico del transmisor de presión	67 -
Figura 101. Ventana de "Agregar nuevo bloque" para ciclo interrumpido	68 -
Figura 102. Circuito de activación del controlador PID	69 -
Figura 103. Bloque de funcion con la funcion de transferencia del sistema.	69 -
Figura 104. Código SCL del bloque "Simulación_presión" con la función de transferencia del	sistema. 71 -
Figura 105. Segmento de animaciones para la práctica #2	72 -

Figura 106. Codigo SCL para el bloque de funcion encargado de mostrar el mensaje de "presión estabilizada"	73 -
Figura 107. Circuito para la elección del modo de funcionamiento del proceso neumático	73 -
Figura 108. Circuito para el llenado del tanque pulmón en el proceso neumático modo manual	74 -
Figura 109. Condiciones para el funcionamiento del proceso neumático en modo manual	74 -
Figura 110. Circuito para la perdida de presión en el tanque pulmón con cada neumático	75 -
Figura 111. Condiciones para la pérdida de presión en el tanque pulmón #1	76 -
Figura 112. Condiciones para la pérdida de presión en el tanque pulmón #2	76 -
Figura 113. Condiciones para la pérdida de presión en el tanque pulmón #3	77 -
Figura 114. Condiciones para la pérdida de presión en el tanque pulmón #4	77 -
Figura 115. Figura 110. Condiciones para la pérdida de presión en el tanque pulmón #5	77 -
Figura 116. Circuito para el llenado del tanque pulmón en el proceso neumático modo automático -	o 78
Figura 117. Circuito de perdida de presion en tanque pulmon para el modo automático	78 -
Figura 118. Segmento del circuito para el contador de llantas del sistema	79 -
Figura 119. Circuito para mostrar el tiempo de estabilización del proceso parte 1	80 -
Figura 120. Circuito para mostrar el tiempo de estabilización del proceso parte 1	80 -
Figura 121. Imagen de pantalla "Práctica_2"	81 -
Figura 122. Configuración de eventos para botones de marcha y paro	81 -
Figura 123. Configuración para campo E/S del Setpoint	82 -
Figura 124. Configuración para campo E/S del número de llantas	82 -
Figura 125. Configuración de la barra dentro del tanque	82 -
Figura 126. Configuración para campo E/S de la válvula	83 -
Figura 127. Configuración de eventos para botón "Cambio_de_llanta"	83 -
Figura 128. Configuracion para campo E/S del contador de llantas.	83 -
Figura 129. Configuración de animación para las llanta del proceso	84 -
Figura 130. Configuración del botón dentro del tanque	84 -
Figura 131. Configuración de eventos para el botón dentro del tanque que muestra la gráfica Setp vs Presion	oint 84 -
Figura 132. Configuración de eventos para el botón de la válvula.	85 -
Figura 133. Imagen para las gráficas de la práctica #3	85 -
Figura 134. Configuración del visor de curvas y el boton de retorno al sistema.	86 -
Figura 135. Configuración de animaciones para los mensajes "El sistema ha iniciado" y "Presión esabilizada".	86 -
Figura 136. Configuración de botones para modo automático y manual	87 -
Figura 137. Configuración de Campo E/S para mostrar la presión inicial de las llantas	87 -
Figura 138. Circuito de marcha y paro para la práctica #3	88 -
Figura 139. Normalizar y escalar de la señal analógica enviada por el sensor	88 -
Figura 140. Bloque para el rango de medición del valor digitalizado	89 -

Figura 141. Bloque de normalizacion y escalado para la conversión del dato de salida del controlador PID a PWM 89	-
Figura 142. Segmento de funcionamiento del bloque PID_Temperatura 90	-
Figura 143. Código SCL para el bloque que contiene la Funcion de transferencia del sistema 91	-
Figura 144. Segmento con el bloque de funcion que contiene la función de transferencia del sistema 92 -	. –
Figura 145. Segmento de la perturbación del sistema92	-
Figura 146. Codigo SCL para el mensaje "Temperatura estabilizada"93	-
Figura 147. Circuito para mostrar los mensajes de "Refrigeracion" y "Temperatura estabilizada" 93	-
Figura 148. Circuito para mostrar el mensaje "El sistema ha iniciado"94	-
Figura 149. Circuito para el reset de valores en la temperatura94	-
Figura 150. Circuito para mostrar el tiempo de estabilización del proceso95	-
Figura 151. Conversión de datos para mostrar el tiempo en minutos y segundos95	-
Figura 152. Imagen de la "Práctica_3"96	-
Figura 153. Configuración de la barra dentro del horno96	-
Figura 154. Configuración de eventos para el boton de marcha y paro	-
Figura 155. Configuración del campo de E/S para el setpoint del sistema	-
Figura 156. Configuración del campo de E/S para mostrar los valores de ganancia proporcional, tiempo derivativo e integral97	-
Figura 158. Configuración de mensajes para la práctica #3	-
Figura 159. Red de conexión PROFIBUS entre Maestros PROFIBUS con sus respectivos HMI 100	-
Figura 160. Dirección PROFIBUS PLC Maestro 2 100	-
Figura 161. Activación de marcas de ciclo del Maestro 2 101	-
Figura 162. Bloque PUT para la transferencia de datos 101	-
Figura 163. Parámetros de conexión del Maestro 2 102	-
Figura 164. Parámetros del bloque del Maestro 2 102	-
Figura 165. Bloque GET para la recepción de datos 102	-
Figura 166. Circuito para el envío de datos entre el Maestro 1 y el Maestro 2 103	-
Figura 167. Segmento con la programación para la marcha, paro y llenado de los tanques de Agua y Tomate licuado 104	-
Figura 168. Condición para que el maestro 1 no inicie el proceso de marcha una vez esté lleno el tanque del Maestro 2 104	-
Figura 169. Segmento con la programación para el vaciado de los tanques de Agua y Tomate licuado, además del paro de emergencia 105	-
Figura 170. Envío de datos del Maestro 1 al Maestro 2 mediante la activación o desactivación de la variable "EV" 106	-
Figura 171. Segmento para la activación de indicadores de nivel alto y bajo 106	-
Figura 172. Circuito para el inicio de la limpieza en el tanque de salsa de tomate 107	-
Figura 173. Circuito para el vaciado de la limpieza en el tanque de salsa de tomate 108	-
Figura 174. Circuito para el paro de emergencia 108	-

Figura 175. Imagen de la planta con el proceso creado para el Maestro PROFIBUS 2	109 -
Figura 176. Configuración de eventos para los botones Marcha, Paro e Inversión de giro	109 -
Figura 177. Configuración de eventos para el botón de paro de emergencia	110 -
Figura 178. Configuración de propiedades para las luces piloto indicando el nivel alto y bajo.	110 -
Figura 179. Configuración de propiedades para las luces piloto para indicar el proceso de limp tanque de salsa de tomate	oieza y 111 -
Figura 180. Configuración de animaciones	111 -
Figura 181. Configuración de animaciones	112 -
Figura 182. Configuración de animaciones	112 -
Figura 183. Configuración de animaciones	112 -
Figura 184. Configuración de las propiedades de la barra de llenado y vaciado de la materia pr 113 -	rima
Figura 185. Configuración de las propiedades de la barra de llenado y vaciado en el proceso d limpieza.	e 113 -
Figura 186. Marcas de ciclo de Maestro PROFIBUS 3	113 -
Figura 187. Circuito para el envío de recibimiento de datos del Maestro 1 al 2 y condiciones p iniciar el proceso	oara 114 -
Figura 188. Circuito de llenado del tanque de salsa de tomate	115 -
Figura 189. Circuito del vaciado del tanque de salsa de tomate	115 -
Figura 190. Circuito para el movimiento de las botellas por medio de la banda transportadora.	116 -
Figura 191. Circuito para el contador de botellas y reset de valores	117 -
Figura 192. Circuito para el reset de valores y envío de datos del maestro 2 al maestro 1	118 -
Figura 193. Bloque de función "Limpieza"	118 -
Figura 194. Circuito para el inicio del proceso de limpieza	119 -
Figura 195. Circuito para el vaciado del proceso de limpieza	120 -
Figura 196. Pantalla HMI del proceso en el PLC Maestro PROFIBUS 3	120 -
Figura 197. Configuración de la barra dentro del tanque de salsa de tomate	121 -
Figura 198. Configuración del botón de paro	121 -
Figura 199. Configuración del campo E/S "Número de botellas"	121 -
Figura 200. Configuración de luces piloto de "Vaciado" y "Limpieza"	122 -
Figura 201. Configuración de animación para el movimiento de las botellas	122 -
Figura 202. Configuración de animación para mostrar las botellas	123 -
Figura 203. Configuración de animación para las tapas en la botella	123 -
Figura 204. Ventana para creación de SCADA	124 -
Figura 205. Red PROFIBUS-PROFINET, conexión del SCADA al PLC Maestro PROFIBUS	124 -
Figura 206. Menú principal del SCADA	125 -
Figura 207. Configuración de botones	125 -
Figura 208. Pantalla HMI_RT de la práctica #3	126 -
Figura 209. Configuración del botón de marcha	126 -

Figura 210. Configuración del botón de paro	126 -
Figura 211. Configuración del botón "Cambio de scada"	127 -
Figura 212. Configuración del botón "Refrigeración"	127 -
Figura 213. Configuración del botón "Gráficas"	127 -
Figura 214. Configuración del Campo E/S para el Setpoint	128 -
Figura 215. Configuración del slide para el tiempo de secado	128 -
Figura 216. Configuración de las luces piloto "Encendido" y "Apagado"	129 -
Figura 217. Circuito para las animaciones de los granos de cacao	130 -
Figura 218. Circuito para el contador de los granos de cacao	130 -
Figura 219. Circuito de mensajes y activación de imágenes	131 -
Figura 220. Configuración para los sacos de almacenamiento del cacao	132 -
Figura 221. Configuración de la animación para los granos de cacao.	132 -
Figura 222. Configuración para la imagen inicial dentro del horno	133 -
Figura 223. Configuración para la imagen del cacao secado	133 -
Figura 224. Configuración de los tubos que dirigen el cacao a los sacos	133 -
Figura 225. Configuración para los sacos donde se almacenan los granos de cacao seco	o 133 -
Figura 226. Pantalla HMI_RT de la práctica #2 en el SCADA	134 -
Figura 227. Configuración del botón de marcha	134 -
Figura 228. Configuración del botón de paro	135 -
Figura 229. Configuración del botón "cambio de scada"	135 -
Figura 230. Configuración del botón de gráficas	135 -
Figura 231. Configuración del botón de "Cambio de llanta"	135 -
Figura 232. Configuración del botón para el modo "manual"	135 -
Figura 233. Configuración del botón para el modo automático	135 -
Figura 234. Configuración de las luces "Encendido" y "Apagado"	136 -
Figura 235. Configuración del manómetro.	136 -
Figura 236. Pantalla HMI_RT para las gráficas de las prácticas #2 y #3	137 -
Figura 237. Configuración del visor de curva para la práctica #3	137 -
Figura 238. Configuración del visor de curva para la práctica #2	137 -
Figura 239. Configuración de los botones "cambio de scada" para las prácticas #2 y #3	3 138 -

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Tabla de costos de materiales usados para el proyecto	10 -
Tabla 2. Tabla de datos técnicos transmisor de presión	24 -
Tabla 3. Tabla de datos técnicos transmisor de temperatura	24 -
Tabla 4. Variables de la práctica 1	26 -
Tabla 5. Variables de la práctica 2	29 -
Tabla 6. Variables de la práctica 3	32 -
Tabla 7. Variables de la práctica 4(1)	35 -
Tabla 8. Variables de la práctica 4(2)	35 -
Tabla 9. Variables de la práctica 5(1)	38 -
Tabla 10. Variables de la práctica 5(2)	39 -

INTRODUCCIÓN

Las metodologías de comunicación industrial fundamentan su manejo en la correspondencia de datos entre los equipos, uno de estos métodos es la comunicación industrial PROFIBUS DP.

Hoy en día la implementación de la comunicación industrial PROFIBUS DP es uno de los principales requisitos para incrementar la eficacia, rendimiento y reducir los gastos de instalación, este tipo de comunicación ofrece distintos recursos para las soluciones de automatización fuertemente flexibles, por lo que brinda aplicaciones en distintos campos industriales.

El proyecto está dirigido a los estudiantes de la carrera de Ingeniería Electrónica de la Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil, Campus Centenario, para que logren realizar sus prácticas en las asignaturas de Automatización industrial II, especialmente en la asignatura de Redes de computadoras III; conectando a los PLC's con comunicación PROFIBUS DP.

Además, este proyecto está establecido en PLC y HMI de la marca Siemens en todos y cada uno de los módulos, dados por la Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil, campus Centenario y la inclusión de 5 prácticas simuladas distintas.

Consta de 5 secciones, siendo la primera el problema que se va a tratar en este proyecto, su importancia, alcance, delimitaciones y objetivos a cumplir.

En la segunda sección (Estado del arte) se trata más los temas en los cuales se ha basado el proyecto para realizar las prácticas del mismo.

En la tercera sección (Marco metodológico) abarca el trabajo realizado para la repotenciación del módulo y sobre los métodos de control para la realización de las prácticas.

Para la cuarta sección (Prácticas) se resumen el planteamiento de las diferentes prácticas que se formularon para este proyecto.

Y la quinta y última sección (Resultados) conlleva los resultados obtenidos y análisis de los mismos durante todo el proceso del proyecto.

1. EL PROBLEMA

Previo a la realización de este proyecto, el laboratorio de automatización industrial de la Universidad Politécnica Salesiana, sede Guayaquil cuenta con muy pocos módulos (PLC Siemens S7 1200) que tengan equipos de comunicación PROFIBUS, lo que impide brindar una mejor cátedra en materias como Redes Industriales III.

Esto provoca que los estudiantes tengan que armar grupos exageradamente grandes para poder utilizar los módulos, haciendo complicado el entender acerca de los sistemas de redes industriales en la parte práctica, sobre todo.

1.1 Importancia y alcance

El siguiente proyecto tiene la finalidad de repotenciar un antiguo módulo del Laboratorio de Automatización de la Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil Campus Centenario para desarrollar de mejor manera materias tales como: Automatización industrial I, II y Redes de computadoras III, esta materia en específico se verá más beneficiada por la implementación de módulos de comunicación PROFIBUS DP.

Existen muy pocos módulos de prácticas con módulos de comunicación PROFIBUS DP, con esta repotenciación se podrá ayudar a dar una mejor experiencia de estudio para los estudiantes por las amplias aplicaciones que tiene este tipo de comunicación en el campo de las redes industriales.

Mediante el uso del software TIA PORTAL V15 se programó la comunicación por red PROFIBUS primero en una red clásica PROFIBUS DP y luego junto a otro con módulos de comunicación PROFIBUS DP maestro conocida también como comunicación multimaestro, también sirvió para el control de 2 plantas, una de ellas de presión mientras que la otra es de temperatura, ambas simuladas y por último para poder dar una aplicación más robusta se diseñó un sistema SCADA con ayuda del software WinCC RT Advanced, programa complementario de TIA PORTAL V15, esta última práctica aprovecha dos distintos tipos de comunicación(en este caso PROFIBUS y PROFINET) para poder relacionarlos y controlar procesos industriales.

A continuación, se detallan las prácticas anteriormente mencionadas:

- 1. Configuración del módulo CM 1243-5 y CM 1242-5 como esclavo y maestro PROFIBUS para la comunicación entre dos PLC Siemens S7-1200.
- 2. Sistema neumático para el llenado de llantas de automóvil aplicado en una red Maestro-Esclavo PROFIBUS.
- 3. Sistema térmico para el secado de las semillas presentes en el cacao aplicado en una red Maestro-Esclavo PROFIBUS.
- 4. Comunicación multi-maestro (PROFIBUS FMS)
- 5. Red industrial PROFIBUS-PROFINET para el control de los procesos de las prácticas 2 y 3.

1.2 DELIMITACIÓN

1.2.1 Delimitación temporal

El proyecto técnico efectuado tuvo una duración de 15 meses a partir de la fecha de aprobación del mismo.

1.2.2 Delimitación espacial

El proyecto fue realizado en el laboratorio de automatización industrial de la Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil, campus Centenario.

1.2.3 Delimitación académica

El proyecto radica en la repotenciación de un módulo didáctico implementando un módulo PROFIBUS DP maestro y otro esclavo para la comunicación PROFIBUS DP. Además, se contener el desarrollo de las 5 prácticas simuladas resueltas.

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo general

Repotenciar un módulo del laboratorio de automatización industrial de la Universidad Politécnica Salesiana mediante la implementación de un sistema de control para dispositivos Maestro – Esclavo basados en la Red Industrial PROFIBUS.

1.3.2 Objetivos específicos

- Exponer las ventajas de los equipos PROFIBUS sobre las demás redes industriales.
- Diseñar un sistema de control para dispositivos Maestro Esclavo basados en la Red Industrial PROFIBUS.
- Repotenciar el módulo actual mediante la implementación de una Red PROFIBUS en el PLC Siemens S7-1200
- Elaborar un banco de 5 prácticas para mostrar las diferentes aplicaciones de la red industrial PROFIBUS y una de ellas aplicando dos tipos diferentes de comunicaciones (PROFIBUS-PROFINET).

2. ESTADO DEL ARTE

2.1 Redes de comunicación industrial.

Las redes de comunicaciones industriales adquieren su origen a la fundación FIELDBUS (Redes de campo). La fundación FIELDBUS creó un innovador protocolo de comunicación para la medición y control donde los instrumentos puedan comunicarse en una misma red.

Las comunicaciones entre los instrumentos del proceso y el sistema de control se fundamentan básicamente en señales analógicas. Pero ya hay instrumentos digitales con la capacidad de manejar grandes cantidades de datos y almacenarlos históricamente; su exactitud es diez veces mayor que la señal clásica de 4-20mA. Transmiten en secuencia las variables a través de un cable de comunicación denominado bus. [1]



Figura 1. Pirámide de niveles de red industrial [1]

2.1.1 Topología de redes industriales

La topología de redes representa el modo en que múltiples dispositivos en una red son interconectados. Hay muchas topologías que difieren por medio de tres criterios: disponibilidad, redundancia o expansibilidad, siendo las más básicas los arreglos de estrella, anillo y bus.

Estructura en estrella: La información es recibida mediante un nodo central. Cada dispositivo es utilizado por su correcta conexión. Su gran ventaja radica en que, si una de las líneas está unida a interferencias, solo el dispositivo conectado a este es afectado.

Estructura en anillo: La información es traspasada de un dispositivo a otro, no existe un control central en el anillo y cada dispositivo adquiere el rol de controlador a intervalos autorizados.

Estructura en bus: Todos y cada uno de los dispositivos son conectados a una línea de datos general, denominada bus, mediante la cual es pasada la información. La información termina en el receptor sin necesidad de ningún otro dispositivo, contrario a una estructura en anillo. [2]



Figura 2. Topología de redes industriales [3]

2.2 Redes de comunicación industrial PROFIBUS

PROFIBUS es una red de campo abierto e independiente de proveedores, en el cual la interfaz admite enorme aplicación en fabricación, automatización y procesos. Empezó como un proyecto de 21 empresas e institutos de investigaciones alemanas. Tiene el estándar europeo EN 50170 e internacionalmente IEC 61158.

Puede ser usado para transmisión crítica en el tiempo de datos, usando una alta velocidad y también para tareas de comunicación amplias y difíciles. [4]

2.2.1 Ventajas y objetivos de PROFIBUS

El objetivo dado por PROFIBUS es: Interconexión de dispositivos digitales de campo como sensores, actuadores, transmisores, etc. O de sistemas de baja o media prestación mediante un PLC, controlador, PC, HMI, etc.

Las ventajas que proporciona PROFIBUS son:

- Transmisión de mínimas cantidades de datos.
- Abarca necesidades de tiempo real.
- Contiene un número pequeño de estaciones.
- Sencilla configuración.
- Costos de conexión y cableado muy bajos.
- Integración de dispositivos menos inteligentes.
- Protocolos simples y definidos. [4]

2.2.2 Tipos de PROFIBUS

La estructura del PROFIBUS se centra en tres tipos fundamentales:

PROFIBUS DP (Periferia descentralizada):

- Perfeccionado para altas velocidades y de costo bajo.
- Intercambio de datos cíclicos.
- Traspaso de pequeñas cantidades de datos.
- Plug & Play
- Creado para la comunicación entre sistemas de control automatizados y entras/salidas distribuidas en procesos industriales. [5]

PROFIBUS PA (Automatización de Procesos)

- Se puede tomar como una ampliación de PROFIBUS DP con una tecnología idónea para zonas peligrosas y de riesgo explosivo.
- Permite conectar sensores y actuadores a una línea de bus usual en área estrictamente protegidas.
- Comunicación de energía y datos en el bus por medio del uso de 2 conductores.
- Predestinado a sustituir la tecnología en lazo de 4 a 20mA en instrumentación y control. [5]

PROFIBUS FMS (FIELDBUS Messages Specifications)

- Creado para un alto número de aplicaciones y comunicaciones a nivel de célula, donde los PLC's y PC's se comunican entre ellos.
- Comunicación de intención frecuente, supervisión y configuración.
- Transmisión de enormes cantidades de datos.
- Intercambio acíclico de datos con tiempos no críticos, entre estaciones inteligentes. [5]



Figura 3. Familia PROFIBUS [5]

2.2.3 Funcionamiento de una red PROFIBUS

Existen dos tipos de dispositivos característicos de PROFIBUS: dispositivos Maestros y dispositivos Esclavos, conocidos también como dispositivos activos y pasivos.

Los dispositivos maestros logran enviar y solicitar datos a las demás estaciones, siempre que conserven el derecho de acceso al bus. Los dispositivos esclavos solo logran enviar datos cuando el dispositivo maestro se los solicite.

Los dispositivos esclavos pueden ser dispositivos de entrada/salida, transductores y demás equipos de campo mientras que los dispositivos maestros deben ser equipos inteligentes como lo son autómatas programables o computadoras. PROFIBUS utiliza el método del tipo maestro-esclavo para la comunicación entre estaciones maestras y esclavas. El método maestro-esclavo admite que la estación maestra que tiene los derechos de transmitir logre comunicarse con las estaciones esclavas. Cada estación maestra tiene el control exclusivo para enviar y solicitar datos a todas las estaciones esclavas que este controle.



Figura 4. Método maestro-esclavo [5]

Por otro lado, también existe el método multimaestro donde se permite la operación en conjunto de varios sistemas de automatización, se denominan así porque el maestro DP de otro sistema maestro DP de la misma subred física PROFIBUS logra leer directamente los datos de entrada de los esclavos inteligentes o simples. [5]



Figura 5. Método multimaestro [5]

2.3 Cableado para una red PROFIBUS

Para el trabajo sin disturbios en una red PROFIBUS-DP, el cable del bus tiene que ser finalizado en ambos lados con unas resistencias de finalización. Desde la primera estación hasta la última estación el cable del bus tiene que ser tratado como un único cable de la red.

Los finalizadores del bus tienen que conectarse en la primera y última estación, en otras palabras, lo que se hace es salir del PLC con el cable e ir conectando entre todas las estaciones remotas o esclavas, haciendo una serie entre ellas. [6]



Figura 6. Resistencia para cable PROFIBUS DP

Como se observa en la figura, en el conector hay un apartado ON/OFF, estos apartados sirven para la conexión o desconexión de la resistencia de finalización del bus, por lo que a los extremos de la red (PLC Maestro y PLC Esclavo) se coloca el selector en ON.



Figura 7. Ejemplo de una red de un Maestro PROFIBUS con dos estaciones remotas esclavas.



Figura 8. Ejemplo de una red Maestro PROFIBUS DP con tres estaciones remotas esclavas.

2.4 Proceso para el secado del cacao.

Después de la fermentación las semillas de cacao pasan al secado. Cuando llega el secado las semillas de cacao tienen una humedad del 55%, esta misma humedad debe reducirse a un 6 u 8%, con el cual el cacao se almacena y se comercializa. Durante este proceso continúa la fermentación, ahí es cuando las semillas terminan los cambios que le dan el sabor y aroma al chocolate y los granos contienen un sabor menos amargo o ácido. [7]

Si durante el secado este proceso queda incompleto, los granos de cacao pueden desarrollar moho, pero si se seca demasiado la cascara y los granos se vuelven bastante quebradizos.

2.4.1 Tipos de secado para el cacao.

Existen 2 tipos de secado para el cacao los cuales son: Secado natural y secado artificial. Para este proceso se usa el secado artificial el cual consiste en el uso de un horno con resistencias eléctrica, este proceso debe mantener una temperatura de entre 50°C a 90°C e irlo removiendo constantemente durante este proceso que tiene una duración de entre 2 horas a 3 horas, dependiendo la humedad que haya especificado el cliente. [8]



Figura 9. Secado de cacao en horno. [9]

2.5 Proceso para llenado de llantas.

Otro de los procesos usados en este proyecto es el llenado de llantas normalmente se cree que las llantas son las que cargan con el peso del vehículo, pero es la presión del aire dentro de ellas las que soportan todo el peso, es por eso que la presión de inflado es un aspecto importante al momento de darle mantenimiento a una llanta, con la presión correcta las llantas duran más tiempo, se ahorra gasolina e impiden accidentes. [10]

Las presiones recomendadas para las llantas se encuentran especificadas en las llantas, esta presión es la presión necesaria antes de que se empiece a conducir algunos kilómetros. Al ser un gas este se expande cuando está caliente y se contrae cuando hace frío.

	185 / 60R15C C Agilis			8	CrossClimate [®] C-Metric				
PSI kPa		30 35		40	45	50	Márian anna i martán an la nama latard		
		210	240	280	310	340	Maxima carga y presion en la pared lateral		
LBS	Soltero	1960	2180	2460	2680	2880	S	1475 LBS a 54 PSI	
	Doble						re	N/A	
KG	Soltero	890	990	1120	1220	1310	S	670 KG a 375 kPa	
	Doble						re	re N/A	
		-				æ	~		
		2	05 / 65R	15C C /	Agilis	8	Cross	sClimate [©] C-Metric	
	PSI	20 30	05 / 65R 35	40	Agilis 45	© 50	Cross	sClimate [©] C-Metric	
	PSI kPa	20 30 210	05 / 65R 35 240	40 280	Agilis 45 310	© 50 340	Cross	Climate © C-Metric	
DE	PSI kPa Soltero	20 30 210 2350	05 / 65R 35 240 2620	40 280 2970	Agilis 45 310 3210	© 50 340 3460	Cross	Climate © C-Metric Máxima carga y presión en la pared lateral 1875 LBS a 54 PSI	
BS	PSI kPa Soltero Doble	20 30 210 2350 4430	05 / 65R 35 240 2620 4930	40 280 2970 5570	Agilis 45 310 3210 6060	© 50 340 3460 6520	Cross S re	Climate C-Metric Máxima carga y presión en la pared lateral 1875 LB3 a 54 PSI 1765 LB3 a 54 PSI	
BS	PSI kPa Soltero Doble Soltero	20 30 210 2350 4430 1070	05 / 65R 35 240 2620 4930 1190	40 280 2970 5570 1350	Agilis 45 310 3210 6060 1460	© 50 340 3460 6520 1570	Cross S re S	Climate C-Metric Máxima carga y presión en la pared lateral 1875 LBS a 54 PSI 1765 LBS a 54 PSI 850 KG a 375 kPa	

Figura 10. Tabla de presión para neumáticos de 15" de diámetro. [11]

kpa :	bar	Ibsie ¹ (p.s.I.)	kg/cm
100	1.0	15	1.0
150	1.5	22	1.5
200	2.0	29	2.0
250	2.5	36	2.6
300	3.0	44	3.1
350	3.5	51	3.6
400	4.0	58	4.1
450	4.5	65	4.6
500	5.0	73	5.1
550	5.5	80	5.6
600	6.0	87	6.1
650	6.5	94	6.6
700	7.0	102	7.1
750	7.5	109	7.7
800	8.0	116	8.2
850	8.5	123	8.7
900	9.0	131	9.2
950	9.5	138	9.7
1000	10.5	145	10.2
1050	10.5	152	10.7

Figura 11. Tabla de presión para neumáticos de camión. [12]

2.6 Tabla de precios generados.

MATERIAL	PRECIO
Módulo Maestro Profibus CM 1243-5	\$643.00
Módulo Esclavo Profibus CM 1242-5	\$485.00
Resistencia Profibus	\$75.00
Cable de conexión Profibus	\$20.00
Transmisor de presión	\$185.00
Transmisor de temperatura THD-R	\$138.00
Electroválvula	\$60.00
Carcasa Horno eléctrico	\$40.00
Resistencias eléctricas	\$25.00
Relé de estado sólido	\$15.00
Tanque de aire	\$20.00
Válvula de control proporcional	\$675.00
Neumático de 15psi	\$10.00
Carcasa para módulo didáctico	\$243.00
Pulsadores	\$12.00
Luces piloto	\$18.00
Selectores de 2 vías	\$23.00
Selector de 3 vías	\$12.00
Voltímetro digital	\$8.00
Potenciómetros de precisión	\$45.00
Borneras	\$14.00
Relés	\$45.00
Riel din	\$4.00
Clemas de tornillo	\$7.00
VALOR TOTAL	\$2820.0

Tabla 1. Tabla de costos de materiales usados para el proyecto

3. MARCO METODOLÓGICO

3.1 Diseño del módulo didáctico.

En el desarrollo de la repotenciación del módulo didáctico, para las prácticas de comunicación industrial PROFIBUS, se usan autómatas programables de la marca Siemens, al igual que el panel táctil y los relés, selectores, pulsadores, luces piloto, potenciómetros, voltímetro digital, fuente de voltaje. Conjuntamente, conectores banana hembra, puertos DB25 y DB9.



Figura12. Módulo didáctico antiguo



Figura 13. Diagrama de bloques del módulo didáctico

3.2 El cuerpo del módulo didáctico.

La estructura del módulo didáctico está formada por metal y fue creado de forma cerrada, con una tapa en la parte frontal donde irá todos los elementos antes mencionados a la vista de los estudiantes para su fácil manipulación.



Figura 14. Parte frontal del módulo de prácticas



Figura 15. Parte interna del módulo de prácticas

Por dentro del módulo está colocado el PLC, switch, relés, fuente de poder de 24VDC, módulo maestro PROFIBUS, router TP-LINK Wr-840n y las interconexiones eléctricas que logran el funcionamiento del módulo



Figura 16. Cableado interno del módulo de prácticas



Figura 17. Elementos de la parte frontal del módulo de prácticas.

3.3 Autómata programable

El controlador Simatic s7-1200 es la opción ideal cuando se trata de realizar tareas de automatización de manera flexible y eficiente en el rango de rendimiento medio a bajo. Cuentan con una amplia gama de funciones tecnológicas e IO integradas, así como un diseño especialmente compacto y que ahorra espacio.

El CPU que se usa para este proyecto es el 1214C AC/DC/RLY (6ES7214-IBE30-0XB0), que tiene una memoria de trabajo de 50KB, alimentada por una corriente alterna de entre 120V a 240V, con una frecuencia de línea de 47Hz a 63Hz.

El controlador cuenta con la capacidad de 14 entradas digitales a 24VDC, 6 de ellas de tipo digital pueden ser usadas para funciones tecnológicas, tienen 10 salidas digitales tipo relé, con carga resistiva máxima hasta 2A, posee 2 entradas analógicas de entre 0-10VDC. [13]



Figura 18. PLC S7-1200

3.4 Signal board de salidas analógicas.

El signal board SB 1232 AQ de salidas analógicas, es un módulo de expansión de autómata programable para el controlador Siemens s7-1200, la cual se conecta a la CPU.

Este módulo tiene 1 salida analógica, con rangos de salida entre los -10V a 10V y rangos de salida de corriente de 0 a 20mA. [14]



Figura 19. Signal board de salidas analógicas

3.5 Switch CSM 1277.

Para la comunicación Ethernet entre los dispositivos PLC s7-1200, touch panel y PC se usará el switch CSM 1277, el cual cuenta con cuatro conectores hembra RJ45. [15]



Figura 20. Switch CSM 1277

3.6 Fuente de alimentación PM 1207.

La fuente de alimentación PM 1207 es un dispositivo que tiene como función proveer al módulo del voltaje nominal de 24VDC a una corriente de 5A para su funcionamiento.

El voltaje nominal de alimentación puede ser de dos tipos: monofásica (120VAC) o bifásica (230VAC) a 50/60Hz. [16]



Figura 21. Fuente de alimentación PM 1207.

3.7 Relés

Los relés utilizados en este proyecto son de tipo electromagnético de la marca Siemens, su voltaje nominal es monofásico de 120VAC a 50/60Hz [17]



Figura 22. Relés Siemens

3.8 Router TP-LINK Wr-840n

Para la comunicación inalámbrica entre dispositivos se coloca también un router de la marca TP link cuya velocidad de transmisión es de 300Mbps, perfecto para tareas sensibles a banda ancha y trabajo básico.

Posee una fácil encriptación de seguridad con solo presionar el botón WPS, su control de banda ancha basada en IP permite que los administradores puedes escoger cuanta banda ancha está distribuida a cada PC. [18]



Figura 23. Router TP-LINK Wr-840n

3.9 KTP600 Basic PN

El KTP600 Basic PN es una pantalla de 6 pulgadas TFT, utilizada para una interfaz Ethernet RJ45 10/100Mbits, configurable desde WinCC Basic/Step7 Basic. Su tensión de alimentación es de 24 VDC a 50/60Hz, utiliza una configuración de contactos 4PDT, su voltaje nominal de alimentación es monofásica 120 VAC a 50/60 Hz. [19]

3.10 Pulsadores.

Para este proyecto se usan 6 pulsadores, interconectados para trabajar con las entradas digitales del PLC s7-1200.



Figura 24. Pulsadores

3.11 Selectores.

Para este proyecto se usan 6 selectores de dos posiciones, conectados internamente para las entradas digitales del PLC s7-1200.

Además de otro selector de dos posiciones para habilitar el DB25. Un selector de 2 posiciones en cada módulo, para habilitar una entrada analógica desde afuera del módulo, un selector de tres posiciones para visualizar en el voltímetro el valor que se encuentra en las entradas y salidas analógicas.



Figura 25. Selectores

3.12 Luces pilotos.

Para este proyecto se usan 8 luces pilotos, conectados internamente para trabajar con las salidas digitales del PLC s7-1200.



Figura 26. Luces piloto

3.13 Potenciómetros

Este proyecto cuenta con dos potenciómetros de precisión de 10Kw, conectados para trabajar con entradas analógicas del PLC s7-1200.



Figura 27. Potenciómetros

3.14 Voltímetro digital

Este módulo para su repotenciación se usa un voltímetro digital, que sirve para medir las señales analógicas, ya sean entradas o salidas.



Figura 28. Voltímetro digital

3.15 Conectores banana hembra

Para este proyecto se usan 14 conectores banana hembra, distribuidos de la siguiente forma:

- 3 conectores banana hembra usados para 24VDC.
- 3 conectores banana hembra usados para GND.
- 2 conectores banana hembra usados como entrada digital.
- 2 conectores banana hembra usados como salida digital.
- 1 conector banana hembra usado para entrada analógica positiva.
- 1 conector banana hembra usado para entrada analógica negativa.
- 1 conector banana hembra usado para salida analógica positiva.
- 1 conector banana hembra usado para salida analógica negativa.



Figura 29. Borneras

3.16 Software de programación: TIA PORTAL V15.

El programa usado en la configuración de los dispositivos y programación del PLC para cada una de las prácticas es el TIA PORTAL (Totally Integrated Automation Portal), une diferentes productos SIMATIC en una aplicación de software que facilitan el aumento en el rendimiento y la eficacia del proceso.

Este programa es usado para el control, monitoreo y supervisión, viable para múltiples versiones de Windows.

El lenguaje de programación usado en este software es el KOP, un esquema de contactos, escalera o ladder fácil de entender. [20]

3.17 Diagrama de conexiones.

La fuente de alimentación PM 1207, PLC s7-1200 y relés trabajan a 120 VAC, el KTP600 Basic PN trabaja a 24VDC, el voltímetro será usado para medir el voltaje que se hallan las entradas y salidas analógicas que van desde 0 a 10VDC.

Las entradas y salidas digitales usan 24VDC conectadas directamente a la fuente de alimentación, las entradas y salidas analógicas usan 10VDC.



Figura 30. Diagrama de conexiones de Entradas digitales


Figura 31. Diagrama de conexiones de Salidas digitales



Figura 32. Diagrama de conexiones para entradas y salidas analógicas

3.18 Controlador PID

El controlador usado para 2 de las 5 prácticas en este proyecto es un controlador PID, el software TIA PORTAL V15 tiene un bloque designado para este tipo de controlador, que funciona bajo la siguiente formula:

$$y = Kp[(b * w - x) + \frac{1}{Ti * s} * (w - x) + \frac{Td * S}{a * Td * s + 1} * (c * w - x)]$$

Donde:

y: Valor de salida del algoritmo PID

- Kp: Ganancia proporcional
- s: Operador laplaciano
- b: Ponderación de la acción P
- w: Consigna
- x: Valor real

Ti: Tiempo de integración

a: Coeficiente para el retardo de la acción derivada

Td: Tiempo derivativo

c: Ponderación de la acción D [21]

Estos parámetros entran en diagrama de bloques, mejor ilustrado en la siguiente imagen:



Figura 33. Diagrama de bloque usado en el bloque PID del software TIA PORTAL V15 [21]

Para lograr la estabilidad de cualquier sistema que se desee regular existen 2 tipos de reglas para la optimización. En la lista desplegable "Estructura del regulador" se selecciona si van a calcular los parámetros PI o PID.

• PID

Se calcula durante la optimización inicial y la optimización fina del parámetro PID. [21]

• PI

Se calcula durante la optimización inicial y la optimización fina del parámetro PI. [21]

Para la ejecución de las prácticas 2 y 3 de este proyecto se utilizó parámetros PID. En la práctica #2 se ejecutaron tanto la optimización inicial como la optimización fina, dando mejores resultados la optimización fina para el control de este proceso.

Parámetros PID	
Activar entrada manual	
Ganancia proporcional:	1.00745
Tiempo de integración:	2.348986 s
Tiempo derivativo:	5.942174E-1 s
Coeficiente retardo derivativo:	0.1
Ponderación de la acción P:	0.257816
Ponderación de la acción D:	0.0
Tiempo muestreo algoritmo PID:	2.999952E-1 s
Regla para la optimización	
Estructura del regulador:	PID 🔻

Figura 34. Parámetros PID de la práctica #2

En la práctica #3 se ejecutaron tanto la optimización inicial como la optimización fina, dando mejores resultados la optimización inicial para el control de este proceso.

Parámetros PID	
Activar entrada manual	
Ganancia proporcional:	29.76926
Tiempo de integración:	1.242709 s
Tiempo derivativo:	2.174741E-1 s
Coeficiente retardo derivativo:	0.1
Ponderación de la acción P:	0.8
Ponderación de la acción D:	0.0
Tiempo muestreo algoritmo PID:	0.299999 s
Regla para la optimización	
Estructura del regulador:	PID 💌

Figura 35. Parámetros PID de la práctica #3

3.19. Diagramas P&ID

Los diagramas P&ID son diagramas sobre tuberías e instrumentos que se usan durante algún proceso industrial, mostrando el flujo que sigue dicho proceso en las tuberías y también los equipos instalados para la misma.

Tres de las cinco prácticas propuestas para este proyecto, se basan en procesos industriales (Proceso térmico, Proceso neumático y Proceso de nivel), dichos procesos tienen su propio P&ID, el cual se mostrará a continuación:



Figura 36. P&ID Práctica #2



Figura 37. P&ID Práctica #3



Figura 38. P&ID Práctica #4

3.19 Instrumentos

Los instrumentos sirven para ayudar al control de los procesos, ya que brindan datos lo más precisos posible sobre la variable que se vaya a medir. En dos de las tres prácticas planteadas en este proyecto se usaron instrumentos los cuales son: Transmisor de presión HR-PTM300 y Transmisor de temperatura THD-R-C. A continuación, se detallan los datos técnicos de cada uno de ellos:



Figura 39. Transmisor de presión HR-PTM300

Transmisor de presión HR-PTM300		
Rango de medición	0-50 Bar	
Señal de salida	4-20mA	
Voltaje de entrada	24 VDC	
Exactitud	+/- 0.5 F.S	
Peso	180g	

Tabla 2. Tabla de datos técnico	s transmisor de presión
---------------------------------	-------------------------



Figura 40. Transmisor de temperatura THD-R-C

Transmisor de temperatura THD-R-C		
Rango de medición	-19°C – 60 °C	
	0-99.9 %RH	
Señal de salida	4-20mA	
Voltaje de entrada	24 VDC	
Exactitud	+/- 3% RH - 30/70 RH	
	+/- 0.5°C	
Peso	55g	
Sensor de temperatura	PT100	

Tabla 3. Tabla de datos técnicos transmisor de temperatura

4. PRÁCTICAS DE LABORATORIO

4.1 Práctica #1

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA ECUADOR	GUÍA DE PRÁCTICA DE LABORATORIO
CARRERA:	
Ingeniería electrónica	ASIGNATURA: Redes de computadoras III
NÚMERO DE	TITULO DE PRÁCTICA:
PRÁCTICA: 1	"Configuración de los módulos CM 1242-5 y CM 1243-5
	como esclavo y maestro PROFIBUS para la comunicación
	entre dos PLC S7-1200 AC/DC/RLY"

OBJETIVOS:

- Diseñar una red PROFIBUS DP con el software TIA PORTAL v15.
- Configurar los módulos maestros 1243-5 y esclavo 1242-5 PROFIBUS.
- Comunicar dos PLC mediante el método maestro-esclavo PROFIBUS DP.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

Esta práctica tiene como objetivo el desarrollo de la configuración de los módulos maestro y esclavo PROFIBUS DP, colocados en dos PLC Siemens S7 1200 1214c AC/DC/RLY, para el envío de datos desde el PLC Maestro hacia el PLC Esclavo. El medio físico usado para la comunicación entre ambos PLCs es un cable par trenzado de cobre estañado y apantallado, que en sus extremos posee terminales (resistencias) para la conexión entre ambos dispositivos

Ambas resistencias deben conectarse en "On" (Figura 7) y el envío de datos empieza desde el byte IB0 del maestro hacia el byte QB2 del esclavo, y del byte IB2 del esclavo hacia el byte QB0 del maestro, usando áreas de transferencia en el PLC Esclavo.

Además, se creará una simulación para usarse en el HMI KTP700 Basic PN donde se observe también este envío de datos desde el maestro hacia el esclavo usando 8 botones y 8 luces piloto, contando también con botones de marcha y paro. Para más información dirigirse al Anexo 2.



	START STOP Marcha Paro	Pienu de Práctica
Maestro Profibus DP 1243-5	Q0.0 Q0.0	Esclavo Profibus DP 1242-5
	I0.1 Q0.1	
	IO.2 QO.2	
	0.3 Q0.3	
	IO.4 Q0.4 (
	[] 10.5 Q0.5 (
Direcciòn Profibus DP: 2	0.6 Q0.6	Direcciòn Profibus DP: 3
	I0.7 Q0.7	
Γ:	nuno 42 Dominallo UNAL do lo m	иба н іад #1
FILE A DE VADIARIES.	gura 42. Pantalla HMII de la p	oractica #1.
ombre	Tipo de datos	Dirección
1archa	Bool	M302.0
aro	Bool	M302.1
put_0	Bool	M300.0
put_1	Bool	M300.1
put_2	Bool	M300.2
iput_3	Bool	M300.3
put_4	Bool	M300.4
put_5	Bool	M300.5
out_6	Bool	M300.6
put_7	Bool	M300.7
ed_0	Bool	Q2.0
ed_1	Bool	Q2.1
ed_2	Bool	Q2.2
ed_3	Bool	Q2.3
ed_4	Bool	Q2.4
ed_5	Bool	Q2.5
ed_6	Bool	Q2.6
	Bool	Q2.7
ed_7	2001	
ed_7 ncendido	Bool	Q1.0
ed_7 ncendido	Bool Byte	Q1.0 MB300

4.2 Práctica #2

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA ECUADOR	GUÍA DE PRÁCTICA DE LABORATORIO
CARRERA:	
Ingeniería electrónica	ASIGNATURA: Redes de computadoras III
NÚMERO DE	TITULO DE PRÁCTICA:
PRÁCTICA: 2	"Sistema neumático para el llenado de llantas de automóvil
	aplicado en una red Maestro-Esclavo PROFIBUS."

OBJETIVOS:

- Configurar los parámetros PROFIBUS DP para el módulo maestro y esclavo.
- Aplicar los conocimientos sobre instrumentación industrial mediante el transmisor de presión y su configuración para poder controlar el sistema.
- Elaborar un control PID para el control de la válvula proporcional

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

El objetivo de esta práctica es poder controlar la abertura de una válvula proporcional mediante un controlador PID, para lograr inflar llantas de automóviles de acuerdo a la presión necesaria en el neumático, valiéndose de la señal emitida por un transmisor de presión ubicado en un tanque de aire.

El proceso inicia encendiendo un compresor de aire que envía el producto hacia una electroválvula que se abre solamente cuando el tanque pulmón sea de 0 PSI o en 60PSI, como recién inicia se abre y empieza a llenar el tanque hasta que alcance una presión de 100 PSI, una vez alcanzada esta presión dentro del tanque, la electroválvula se cerrará cuando el tanque llega a tener una presión de 100 PSI, dependiendo del modo de ejecución (manual o automático) el sistema funcionará de las siguientes maneras:

Modo manual: Cuando el tanque llega a tener una presión de 100 PSI, cada vez que se aplaste el botón "Cambio de llanta" empieza la válvula proporcional a abrirse y regularse hasta alcanzar la presión seteada con la cual se llenará el neumático y disminuye en 10 PSI la presión en el tanque y así cada vez que se aplaste este botón se repetirá el proceso y cuando la presión del tanque llega a 60 PSI, como se mencionó en el párrafo anterior se abre la electroválvula y el tanque empieza a llenarse hasta llegar a tener 100 PSI.

Modo automático: Cuando el tanque llega a tener una presión de 100 PSI automáticamente empieza la válvula a abrirse hasta regularse la abertura necesaria para alcanzar la presión seteada con la cual se llenará el neumático y disminuye en 10 PSI la presión en el tanque y así sucesivamente hasta que se apague el sistema, al igual que el sistema pasado la presión del tanque cuando llegue a 60 PSI, la electroválvula se abrirá y el tanque empieza a llenarse hasta alcanzar la presión de 100 PSI.

También se debe crear una simulación que será usada en un HMI KTP700 Basic PN donde se vea este proceso anteriormente descrito, mostrando además una gráfica donde se observe el comportamiento de la presión con respecto al valor seteado. Para más información dirigirse al Anexo 3.



Mensaje_presion_estabilizada	Bool	M500.1
Valor_press	Real	MD120
Llantas	Int	MW24
Reset_nivel	Bool	M0.5
Nivel_tanque	Real	MD304
Vaciado_1	Bool	M85.0
Act_Vaciado_1	Bool	M53.0
Vaciado_2	Bool	M48.0
Vaciado_3	Bool	M72.0
Vaciado_4	Bool	M78.0
Paro_vaciado_1	Bool	M40.2
Paro_vaciado_2	Bool	M70.1
Paro_vaciado_3	Bool	M75.0
Reset_contador	Bool	M40.1
Act_vaciado_3	Bool	M70.0
Act_vaciado_4	Bool	M77.0
Manual	Bool	M90.0
Aut_enclave	Bool	M111.0
Manual_enclave	Bool	M110.0
Automatico	Bool	M90.1
Segundos_press	Udint	MD162
Segundos_press_conv	Real	MD166
Segundos_conv_final	Real	MD170
Sensor_llanta	Bool	M320.0
Tabla 5. Variables de la práctica 2		

4.3 Práctica #3

	GUÍA DE PRÁCTICA DE LABORATORIO
CARRERA:	
Ingeniería electrónica	ASIGNATURA: Redes de computadoras III
NÚMERO DE	TITULO DE PRÁCTICA:
PRÁCTICA: 3	"Sistema térmico para el secado de las semillas presentes
	en el cacao aplicado en una red Maestro-Esclavo
	PROFIBUS"

OBJETIVOS:

- Configurar los parámetros PROFIBUS DP para el módulo maestro y esclavo.
- Aplicar los conocimientos sobre instrumentación industrial mediante el transmisor de temperatura y su configuración para poder controlar el sistema.
- Elaborar un controlador PID para el control de la temperatura del horno.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

El objetivo de esta práctica consiste en controlar la temperatura dentro de un horno eléctrico para poder secar las semillas dentro de la mazorca de cacao, mediante un transmisor de temperatura, el cual estará conectado al horno.

El proceso inicia encendiendo las resistencias eléctricas presentes en el horno, a medida que suba la temperatura, el transmisor de temperatura va enviando una señal (4-20mA) de acuerdo a la temperatura en la que se encuentre el horno, siendo 4 mA igual a 0°C y 20mA igual a 60°C, este dato va hacia el autómata (Maestro PROFIBUS) que primero normaliza y escala esta señal analógica, para luego usar este dato digital en un controlador PID.

La salida del controlador PID debe de ser una salida PWM para poder controlar por medio de ancho de pulsos el voltaje necesario para mantener la temperatura seteada en las resistencias durante un tiempo determinado. Al usar un PLC S7 1200 AC/DC/RLY es necesario convertir la salida del controlador PID a PWM, porque no existe un método integrado dentro del bloque PID que permita dicha operación.

También se creará una simulación para un HMI KTP700 Basic PN donde se pueda apreciar este proceso, además de mostrar una gráfica de cómo se comporta la temperatura a medida que llega al valor seteado. Para más información dirigirse al Anexo 4.



	Transmisor de temperatura 🖣 🏹	70	70	CTAPT
	70	60 		Marcha
		40	40	
		30	-30	Раго
	0,000°C	12:48:47 06/07/2020	12:50:27 06/07/2020	
Н	orno Eléctrico	Curva Conexión de	variable Valor	D-filmeriá
		Curv Valor_temperatura	simulada 0,00	

Figura 46. Sistema térmico

TABLA DE	E VARIABLES:

Nombre	Tipo de datos	Dirección
Marcha	Bool	M302.0
Paro	Bool	M302.1
Encendido	Bool	Q1.0
Salida_PID_temperatura	Real	MD18
Entrada_temperatura	Word	IW64
Pwm_1	Int	QW4
Salida_normalizada	Real	MD208
Temperatura_medida	Real	MD204
uPid	Real	MD18
On	Bool	
uPid_norm	Real	
uPid_ms	Dint	
Tpwm_et	Dint	
Periodo	Time	
Amplitud	Int	
Marcha_temperatura	Bool	M302.2
Paro_temperatura	Bool	M302.3
Encendido_temperatura	Bool	M303.0
Valor_temperatura	Real	MD220
Temperatura_simulada	Real	MD212
Activar_estado_PID	Bool	M104.4
KP_temp	Real	MD136
TD_temp	Real	MD140
TI_temp	Real	MD144
Refrigeración	Bool	M302.6
Refrigeracion_paro	Bool	M301.1
Refrigeracion_enclave	Bool	M301.0
Mensaje_refrigeracion	Bool	M405.1

Tiempo	Time	MD50
Х	Real	MD32
Mensaje1	Bool	M405.0
Mensaje_encendido	Bool	M505.0
Mensaje_bienvenida	Bool	M505.1
Clock_5Hz	Bool	M100.1
Reinicio_temporizador	Bool	M500.2
7	Tabla 6. Variables de la	práctica 3

4.4 Práctica #4

	GUÍA DE PRÁCTICA DE LABORATORIO
CARRERA:	
Ingeniería electrónica	ASIGNATURA: Redes de computadoras III
NÚMERO DE	TITULO DE PRÁCTICA:
PRÁCTICA: 4	"Comunicación multi-maestro"
OBJETIVOS:	

- Conectar 2 módulos maestros 1243-5, mediante sus respectivas resistencias.
- Configurar ambos módulos maestros para lograr que se comuniquen.
- Realizar el proceso de salsa de tomate en ambos autómatas mediante pantallas HMI.
- Establecer diferencias entre el método maestro-esclavo y multi-maestro.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Esta práctica tiene como objetivo la comunicación entre 2 PLC S7 1200 AC/DC/RLY ambos siendo Maestros PROFIBUS DP (conocido como comunicación multi-maestro). A diferencia de la primera práctica esta se caracteriza porque el envío de datos se hace mediante los bloques Put&Get y la activación de marcas de ciclos en ambos autómatas. El medio físico usado para esta práctica es el mismo usado en la primera práctica. Además, se creará una simulación entre una pantalla HMI KTP700 Basic PN de los autómatas y otra mediante un SCADA que comprende el proceso de la salsa de tomate, desde la materia prima hasta su embotellamiento y despacho.

Para esto en cada HMI KTP700 Basic PN se muestra una parte del proceso, en el primer HMI el proceso inicia con la activación de un motor que envía la materia prima (Agua y tomate licuado) hacia 2 tanques, uno para el agua y el otro para el tomate licuado, estos tanques deben irse llenando a razón de 100ml por segundo hasta alcanzar la capacidad de 1000 ml, una vez llegue a esa cantidad se activa la electroválvula y empieza a descender el contenido a razón de 100ml por segundo hasta que quede totalmente vacío. Debe de existir también un botón de limpieza para que, cuando el tanque de salsa de tomate licuado esté vacío se active la bomba y se envíe agua caliente hacia el tanque, llenándose a razón también de 100ml por segundo y luego de llegar a los 1000ml debe de descender de 100ml en 100ml, este botón solo debe de funcionar cuando el nivel del tanque esté en 0ml, caso contrario no debe de funcionar la limpieza.

Para la segunda parte del proceso se debe crear un SCADA mediante WinCC RT Advanced, debido a que no se pueden simular dos pantallas HMI al mismo tiempo, el proceso inicia llenando un tanque de 2000m3 que simboliza la mezcla de la materia prima del proceso anterior, una vez lleno deben pasar 6 segundos para que empiece a descender el producto a razón de 100ml dependiendo el número de botellas que se desean llenar, por ejemplo, si se desean 7 botellas, debe descender 7 veces el producto de 100 en 100ml por segundo y detenerse. El número de máximo de botellas que se pueden llenar es de 20, y así mismo como en el proceso anterior debe existir un botón para la limpieza del tanque que solo se activa cuando el tanque esté vacío. Para más información dirigirse al Anexo 5.



Clock_2.5Hz	Bool	M100.2
Clock_2	Bool	M100.3
Clock_1.25Hz	Bool	M100.4
Clock_1Hz	Bool	M100.5
Clock_0.625Hz	Bool	M100.6
Clock_0.5_Hz	Bool	M100.7
Entrada	Byte	IB0
Salida	Byte	MB10
Marcha	Bool	M0.0
Paro	Bool	M0.1
Encendido	Bool	M3.3
Inicio_llenado	Bool	M0.4
Inv_giro	Bool	M0.3
EV	Bool	M1.0
Inicio_ev	Bool	M1.3
Nivel	Real	MD4
Nivel_alto	Bool	M2.0
Nivel_bajo	Bool	M2.1
Entrada_maestroP2	Byte	MB50
Salida_maestro2	Byte	QB2
Entrada_maestro3	Byte	MB52
Salida_Maestro_DP	Byte	QB4

Tabla 7. Variables de la práctica 4(1)**TABLA DE VARIABLES PLC MAESTRO 2:**

Nombre	Tipo de datos	Dirección
Clock_10Hz	Bool	M100.0
Clock_5Hz	Bool	M100.1
Clock_2.5Hz	Bool	M100.2
Clock_2	Bool	M100.3
Clock_1.25Hz	Bool	M100.4
Clock_1Hz	Bool	M100.5
Clock_0.625Hz	Bool	M100.6
Clock_0.5_Hz	Bool	M100.7
Entrega	Byte	MB10
Recibo	Byte	QB0
Nivel_2	Real	MD4
EV2	Bool	M0.0
Paro	Bool	M0.1
Inicio2	Bool	M0.2
Vaciado	Bool	M1.4
Num_botellas	Int	MW28
Entrada_MaestroP2	Byte	MB50
Salida_MaestroP3	Byte	QB0
Та	bla 8. Variables de la práctica 4	(2)

4.5 Práctica #5

	GUÍA DE PRÁCTICA DE LABORATORIO
CARRERA:	
Ingeniería electrónica	ASIGNATURA: Redes de computadoras III
NÚMERO DE	TITULO DE PRÁCTICA:
PRÁCTICA: 5	"Red industrial PROFIBUS-PROFINET para el control
	de los procesos de las prácticas 2 y 3 mediante un
	SCADA"

OBJETIVOS:

- Lograr crear una red PROFIBUS-PROFINET por medio de los módulos maestroesclavos PROFIBUS y del maestro PROFIBUS crear un SCADA para controlar los procesos.
- Crear pantallas individuales e interactivas para cada proceso.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Esta práctica se enfoca más en controlar los procesos descritos en la segunda y tercera práctica mediante un SCADA conectado al autómata Maestro PROFIBUS. Para crear el SCADA debe de usarse WinCC RT Advanced, insertando una tarjeta "IE General" para que se puede conectar con el autómata.

En el desarrollo de este SCADA se especifica más el proceso de secado de las semillas dentro de la mazorca de cacao y del llenado de las llantas. El proceso de secado debe de tener 12 cajas de madera, dentro de estas cajas de madera está el cacao que se va a secar, todo el cacao va a ser transportado por medio de una banda transportadora hacia el horno, el horno debe de tener el transmisor de temperatura y a su salida tuberías que se dirijan hacia los sacos donde se almacena el cacao secado, además de un slide para indicar el tiempo que tomará secar todo el cacao, para esto el slide debe de tener una escala de 0 a 10s, siendo 10s igual a 3 horas, el tiempo máximo de secado para el cacao.

Este proceso inicia primero moviendo el slide para definir el tiempo de secado, luego con la marcha que enciende el horno y cuando la temperatura del horno alcance la temperatura seteada inmediatamente las cajas deben irse vaciando y el cacao moviéndose por medio de la banda transportadora hacia el horno, una vez estabilizado, el tiempo del slide empieza a correr y una vez culminado las tuberías se abren para enviar el producto hacia los sacos, cada saco debe llenarse cada 5s, también existe el botón de refrigeración que hace lo mismo que la práctica #3 y un botón para mostrar la gráfica de la temperatura con respecto el punto seteado.

Para el proceso del llenado para las llantas de automóvil el proceso es el mismo hecho en la práctica #2, con los mismos botones y la gráfica de la presión con respecto al punto seteado. Para mayor información dirigirse al Anexo 6.





Figura 52. Pantalla sobre el proceso térmico para secar las semillas del cacao **DE VA PLA PLES**.

TABLA DE VARIABLES	•		
Nombre	Tipo de datos	Dirección	
Marcha_temperatura	Bool	M302.2	
Paro_temperatura	Bool	M302.3	
Encendido_temperatura	Bool	M303.0	
Valor_temperatura	Real	MD220	
Temperatura_simulada	Real	MD212	
Activar_estado_PID	Bool	M104.4	
KP_temp	Real	MD136	
TD_temp	Real	MD140	
TI_temp	Real	MD144	
Refrigeración	Bool	M302.6	
Refrigeracion_paro	Bool	M301.1	
Refrigeracion_enclave	Bool	M301.0	
Mensaje_refrigeracion	Bool	M405.1	

Tiempo	Time	MD50
X	Real	MD32
Mensaje1	Bool	M405.0
Mensaje_encendido	Bool	M505.0
Mensaje_bienvenida	Bool	M505.1
Clock_5Hz	Bool	M100.1
Reinicio_temporizador	Bool	M500.2
Salida_PID_Presion	Real	MD20
Inicio_animaciones	Bool	M200.5
Clock_10Hz	Bool	M100.0
Reset_movimiento	Bool	M400.1
Movimiento_cacao	Int	MW32
Sacos	Bool	M200.6
Cantidad_de_cacao	Int	MW40
Reset_proceso	Bool	M203.0
Cacao_humedo	Bool	M405.7
Cacao_secado	Bool	M405.2
Tiempo_secado	Time	MD94
Saco1	Bool	M400.2
Saco2	Bool	M400.4
Saco3	Bool	M400.5
Saco4	Bool	M400.6
Saco5	Bool	M401.1
Calor	Bool	M400.0

Tabla 9. Variables de la práctica 5(1)

Nombre	Tipos de datos	Dirección
Salida_PID_Presion	Real	MD20
Entrada_presion	Word	IW24
Valor_normalizado	Real	MD100
Presion_medida	Real	MD104
Marcha_presion	Bool	M302.4
Paro_presion	Bool	M302.5
Encendido_nivel	Bool	M310.0
Activacion_estados_presion	Bool	M104.3
KP_press	Real	MD236
TD_press	Real	MD240
TI_press	Real	MD44
Presión_simulada	Real	MD112
Cambio_de_llanta	Bool	M301.2
Activacion_bienvenida	Bool	M500.4
Reinicio	Bool	M500.0
Aire_inicial	Bool	M303.1
Mensaje_presion_estabilizada	Bool	M500.1
Valor_press	Real	MD120
Llantas	Int	MW24
Reset_nivel	Bool	M0.5

Nivel_tanque	Real	MD304
Vaciado_1	Bool	M85.0
Act_Vaciado_1	Bool	M53.0
Vaciado_2	Bool	M48.0
Vaciado_3	Bool	M72.0
Vaciado_4	Bool	M78.0
Paro_vaciado_1	Bool	M40.2
Paro_vaciado_2	Bool	M70.1
Paro_vaciado_3	Bool	M75.0
Reset_contador	Bool	M40.1
Act_vaciado_3	Bool	M70.0
Act_vaciado_4	Bool	M77.0
Manual	Bool	M90.0
Aut_enclave	Bool	M111.0
Manual_enclave	Bool	M110.0
Automatico	Bool	M90.1
Segundos_press	Udint	MD162
Segundos_press_conv	Real	MD166
Segundos_conv_final	Real	MD170
Sensor_llanta	Bool	M320.0
Tab	la 10. Variables de la práctica 5	(2)

5. RESULTADOS

Uno de los resultados de este proyecto de titulación consistió en repotenciar un módulo didáctico para el laboratorio de automatización industrial de la Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil, campus Centenario, el cual incorpora comunicación serie PROFIBUS DP a través de un módulo maestro y otro esclavo.

Los detalles del diseño e implementación de este se detallan a continuación:

- Se dio la migración de 1 PLC del módulo 10 del laboratorio de automatización industrial a las nuevas estructuras con un diseño simplificado, más amigable al estudiante, mejorando la interacción y manejo para los mismos.
- Se colocó nuevos elementos de control para el módulo, estos elementos incluyeron botoneras, relés, potenciómetros de precisión, botoneras, voltímetro digital, luces pilotos y borneras.
- Se habilitó comunicación PROFIBUS mediante la implementación de un módulo 1243-5 Master PROFIBUS DP y otro módulo 1242-5 Slave PROFIBUS DP colocado en otro módulo, ayudando a tener más módulos con este tipo de comunicación que permitan a los estudiantes disminuir el número de integrantes para prácticas de este tema.
- Se configuró de forma óptima el PLC para poder tener la comunicación Maestro-Esclavo PROFIBUS DP.

Y mediante imágenes se mostrará el proceso que se siguió para repotenciar el módulo didáctico.



Figura 53. Módulo antiguo de automatización industrial



Figura 54. Elementos del módulo antiguo



Figura 55. Carcasa del módulo didáctico



Figura 56. Colocación de luces piloto, pulsadores y selectores para el módulo didáctico



Figura 57. Cableado de los elementos que componen la tapa superior del módulo didáctico



Figura 58. Módulo didáctico finalizado



Figura 59. Implementación del módulo CM 1243-5 Maestro PROFIBUS



Figura 60. Cableado interno del módulo didáctico

Otro resultado importante de este proyecto fue la realización de 5 prácticas sobre redes industriales para el laboratorio de automatización industrial con su pertinente programación realizada en el software TIA PORTAL V15.

5.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS.

La implementación de módulos maestro y esclavo PROFIBUS funcionó de forma adecuada en el laboratorio de automatización, la configuración de los mismos se desarrolló de forma exitosa logrando la comunicación Maestro-Esclavo.

Las simulaciones de las prácticas realizadas con el software TIA PORTAL V15 se desarrollaron de forma óptima logrando simular todas las prácticas lo más cercano al proceso real en la vida industrial, se creó control PID para los procesos térmicos y neumáticos logrando controlar el proceso exitosamente y sin ninguna dificultad, el diseño del SCADA fue lo más amigable e interactivo posible, todas estas simulaciones se hicieron de forma que los estudiantes se les haga más fácil comprender y entender acerca de la comunicación industrial PROFIBUS.

A continuación, se muestran mediante imágenes y resumen de los resultados obtenidos de las simulaciones:

La primera práctica consistía en el envío de datos desde un PLC Maestro PROFIBUS hacia un PLC Esclavo PROFIBUS, lastimosamente no se puede simular la comunicación PROFIBUS entre estos dos dispositivos, pero la simulación muestra un resultado exactamente igual al que sucedería de forma real si se utilizara áreas de transferencia y cableado con resistencias PROFIBUS DP, debido a que mientras se oprime un botón del maestro responde una luz del esclavo, lo cual es lo que sucedería de forma real para este caso.

UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA INVERSI	Praci guración del módu esclavo y maestro	tica #1: lo CM 1242-5 y C Profibus respec	CM 1243-5 tivamente.
	START	STOP	Menú de Práctic
Maestro Profibus DP	IO.0	Q0.0	Esclavo Profibus DP
1243-5	10.1	Q0.1 🔵	1242-5
	10.2	Q0.2 🔵	
	10.3	Q0.3 🔵	
	I 0.4	Q0.4 🔵	
	IO .5	Q0.5 🔵	
Dirección Profibus DP: 2	IO.6	Q0.6 🔵	Dirección Profibus DP: 3
	I0.7	Q0.7 👝	

Figura 61. Simulación de la práctica #1

La segunda práctica consistía en poder controlar la abertura de una válvula dependiendo la presión que se seteara para el neumático, para esto se usó como medio de control un controlador PID, el cual funcionó a la perfección ya que en la simulación se logró una estabilización rápida y precisa en menos de 10s, dentro del software TIA PORTAL existen 2 tipos de optimizaciones que ayudan a lograr una mejor respuesta, para este caso la optimización fina fue la idónea. El sistema se logró estabilizar en un tiempo de 11.10s indiferentemente del modo que se usara (manual o automático).



Figura 62. Simulación de la práctica #2

Para la 3era práctica se usó también un controlador PID que controlaba el proceso descrito, el cual consistía en mantener la temperatura seteada en el horno. Para este caso la optimización que ayudó a obtener una respuesta lenta, pero por motivos de tratarse de un sistema de temperatura y precisa fue la optimización inicial, logrando un tiempo de respuesta de casi 60 segundos. Así como en la anterior práctica también se probó la perturbación al sistema, en este caso dado por el botón "Refrigeración" el cual disminuía la temperatura hasta 25°C y luego debía regresar a la temperatura seteada, el resultado fue el esperado ya que a pesar de bajar la temperatura lograba después de unos segundos volver a estabilizarse, manteniendo la temperatura que se deseaba. El sistema tuvo un tiempo de estabilización de cerca de 60 segundos.



Figura 63. Simulación de la práctica #3



Figura 64. Simulación de la perturbación en la práctica #3

La cuarta práctica así mismo como en la primera no se pudo simular a pesar de modificar el método de comunicación para esta red PROFIBUS, el método usado fue por medio de bloques Put&Get, pero al momento de simularlos el software no permitió poder lograr la comunicación entre ambos autómatas. Por otro lado, al momento de simular los procesos de cada autómata en

sus respectivas pantallas HMI, se logró mostrar de forma correcta ambos procesos, sin ningún tipo de complicaciones y de acuerdo a lo requerido por la práctica.



Figura 65. Simulación del llenado de tanques de agua y tomate licuado de la práctica #4



Figura 66. Simulación del vaciado de tanques de agua y tomate licuado



Figura 67. Envío de agua caliente para limpieza del tanque de tomate licuado





Figura 68. Simulación de la mezcla entre el agua y el tomate licuado.

SIMATIC WinCC Runtime Advanced _ \times E INGENIERÍA ELECTRÓNICA 0m3 Tapadora Paro STOP 0 3 R Número de Botellas Limpie Botellas 0m3 Salsa de 0 Tomate 0000000000000000000000

Figura 69. Simulación del proceso de embotellamiento de la salsa de tomate

Figura 70. Limpieza del tanque de salsa de tomate.

Y, por último, la práctica que tiene aplicación SCADA se logró simular de una forma perfecta, ya que se pudo establecer comunicación entre el SCADA y el autómata, logrando el control de los procesos encontrados en la práctica #2 y #3, de una forma más interactiva y completa, las gráficas que representan el comportamiento de la variable a través del tiempo en comparación al punto seteado también funcionan correctamente y muestran de manera acertada este comportamiento.



Figura 71. Simulación del proceso industrial de la práctica #2 en un SCADA



Figura 72. Gráfica Setpoint vs Presión



Figura 73. Simulación del proceso industrial de la práctica #3 en un SCADA



Figura 74. Simulación de la perturbación de la práctica #3 en un SCADA



Figura 75. Gráfica Setpoint vs Temperatura

CONCLUSIONES

Se han logrado cumplir con todos los objetivos, tanto generales como específicos propuestos para este proyecto, el módulo entregado se podrá usar para el desarrollo de futuros proyectos de titulación o estudiantiles que necesiten de este tipo de comunicación, además de brindar de un módulo más para la enseñanza de este tipo de comunicación, ya que la universidad cuenta con muy pocos módulos para realizar comunicación PROFIBUS DP, esto reduce el número de estudiantes por grupo para la realización de prácticas o proyectos.

En cuanto a los resultados obtenidos de las prácticas simuladas mediante el software TIA PORTAL V15 fueron los más cercanos a la realidad. Empezando con la primera práctica, se logró comunicar de manera exacta a como sucedería en la realidad, enviando datos desde el PLC Maestro hacia el PLC Esclavo.

Para la segunda práctica se logró un tiempo de estabilización de 11s para el valor máximo de presión que era para neumáticos de 100 PSI y de 5s para el valor mínimo que era de 30 PSI, acercándose bastante a los datos reales de tiempo que suelen tener neumáticos con estos valores de presión, además de simular también las pérdidas de presión en el tanque pulmón a medida que se van llenando varias llantas de acuerdo a los datos receptados en lugares con sistemas similares como vulcanizadoras.

Para la práctica número tres, que consistía en el secado de semillas de cacao, al ser un proceso térmico la temperatura va subiendo de forma paulatina y de la misma forma al cambiar de una temperatura mayor a una menor, esto se logró simular obteniendo un tiempo de estabilización promedio de 2 minutos para el valor máximo y de cerca de 1 minuto para el valor mínimo, estos valores fueron escalados ya que este proceso en la vida real toman entre 2 a 3 horas y se escaló ese tiempo en función de minutos para poder observar los resultados sin tener que esperar tanto tiempo.

A pesar de que las simulaciones fueron efectivas, ya que reflejaban lo que se buscaba hacer con cada práctica, se pudo verificar que el software de simulación PLCSIM no permite interactuar con más de 2 autómatas al mismo tiempo y no permite la comunicación PUT/GET a través de PROFIBUS DP por lo que en la penúltima práctica se simuló mediante comunicación PROFINET para mostrar cómo sería la práctica en condiciones reales para la interacción entre los dos autómatas.

Y por último la comunicación PROFIBUS-PROFINET mediante un SCADA y el PLC Maestro Profibus DP terminó siendo exitosa ya que hubo comunicación entre ambos y se pudo controlar los procesos que se indicaron para esta práctica.

RECOMENDACIONES

Se recomienda mantener el cuidado y seguimiento para el módulo repotenciado, esto con la finalidad de hacer que el tiempo útil del mismo se prolongue lo más posible, con mantenimientos preventivos como limpieza de contactos y de los diferentes elementos del tablero, por lo menos haciéndolo durar 5 años.

Otra recomendación para el uso de las prácticas simuladas en este proyecto es que creen una posible solución y luego se le muestre la resolución de esta, descrita en este proyecto para comparar resultados y poder crear diferentes soluciones a un mismo problema.

Se recomienda para el cableado que se utilizará en la red, usar conectores de tecnología FAST CONNECT porque así se ahorra tiempo y se incrementa el tiempo de vida útil de la instalación.

BIBLIOGRAFÍA

- [1] A. G. y. D. G. Catherin Marin Quintero, «overblog,» [En línea]. Available: http://redesindustriales.over-blog.com/2014/10/redes-industriales-0.html.
- [2] J. C. Villajulca, «InstrumentacionyControl,» [En línea]. Available: https://instrumentacionycontrol.net/las-redes-industriales-principales-topologias/.
- [3] A. paz, «Monografias,» [En línea]. Available: https://www.monografias.com/ trabajos53/topologias-red/topologias-red.shtml.
- [4] J. M. T. Vargas, «Slideshare,» [En línea]. Available: https://es.slideshare.net/ misatav/PROFIBUS-14582703.
- [5] [En línea]. Available: http://www.etitudela.com/celula/downloads/2PROFIBUS.pdf.
- [6] I. Gutiez, «ProgramaSiemens,» [En línea]. Available: https://programacionsiemens.com/3-normas-basicas-para-realizar-un-cableado -PROFIBUS/.
- [7] L. W. Relief. [En línea]. Available: http://infocafes.com/portal/wpcontent/uploads/2017/02/19_Guia_8_Beneficiado.pdf.
- [8] R. C. Alvarado, A. Mendoza, G. Solorzano y J. Ponce. [En línea].
- [9] «imajenn.wordpress,» [En línea]. Available: https://imajenn.wordpress.com/tag/elaborar/.
- [10] M. Bureau, «Motorpasion Mexico,» [En línea]. Available: https://www.motorpasion.com.mx/seguridad/la-importancia-delinflado-de-las-llantas.
- [11] Michellin. [En línea]. Available: https://www.michelintruck.com/referencematerials/manuals-bulletins-and-warranties/load-and-inflation-tables/#/.
- [12] N. Lider. [En línea]. Available: https://www.neumaticoslider.es/consejosneumaticos/tabla-inflado-neumaticos-camion.
- [13] Siemens, «Siemens,» [En línea]. Available: https://new.siemens.com/mx/es/productos/automatizacion/systems/ industrial/plc/s7-1200.html.
- [14] Siemens, «Siemens,» [En línea]. Available: https://mall.industry.siemens.com/mall/es/WW/Catalog/Product/ 6ES7232-4HA30-0XB0.
- [15] Siemens, «Siemens,» [En línea]. Available: https://cache.industry.siemens.com/dl/files/313/36087313/ att_74878/v1/BA_S7-1200-CSM1277_78.pdf.
- [16] Siemens, «Siemens,» [En línea]. Available: https://docs-emea.rsonline.com/webdocs/0da9/0900766b80da9449.pdf.
- [17] Siemens, «Siemens,» [En línea]. Available: https://docs.rs-online.com/ d312/0900766b810eeeed.pdf.
- [18] TP-LINK. [En línea]. Available: https://www.TP-LINK.com/ar/home-networking/wifi-router/tl-wr840n/.
- [19] Siemens, «Siemens,» [En línea]. Available: https://media.automation24.com/manual/es/31032678_hmi_basic_panels_ operating_instructions.pdf.
- [20] Tecnoplc, «Tecnoplc,» [En línea]. Available: http://www.tecnoplc.com/tia-portal-utilidades-del-software/.
- [21] Siemens, «Parámetros PID V1,» 2015.
- [22] L. Moncada, «plantscontrol,» [En línea]. Available: http://plantscontrol.blogspot.com/2012/02/6_13.html.
- [23] A. G. y. D. G. Catherin Marin Quintero, «Overblog,» [En línea]. Available: http://redesindustriales.over-blog.com/2014/10/redes-industriales-0.html.

ANEXOS

Anexo 1: Configuración de la red PROFIBUS

Primero se crea un proyecto donde se desarrollará las 5 prácticas, en este caso el proyecto se llama "Proyecto_Unificado".

V∦s si	emens					_ # X
					Totally Integrated	Automation PORTAL
ŀ	niciar			Abrir proyecto existente		
			🥚 Abrir proyecto existente	Últimos proyectos utilizados	Duta	Última modificación
			Crear proyecto	Proyecto_Unificado.ap15	C:\Users\calero\Documents\Gabriel\Universidad\Tesis\Tesis prácticas\Proy	04/06/2020 18:26
			Migrar proyecto			
		-	Cerrar proyecto			
			Walassis Taur			
			 Primeros pasos 			
	Online y diagnóstico	10		Activar comprobación de integridad básica	III.	>
			Software instalado	Examinar Eliminar		Abrir
			Ayuda			
			1011001			
			110011/			
			🔇 Idioma de la interfaz			
			10011			
			10011001110			
J	Vista del proyecto					

Figura 76. Ventana inicial del software TIA PORTAL v15

Después se agregan 2 PLC s7-1200 1214C AC/DC/RLY 6ES7 214-1BG40-0XB0, uno de ellos se nombrará como Maestro PROFIBUS y el otro como Esclavo PROFIBUS, cada uno tendrá el módulo CM 1241 (RS485) y al PLC Maestro se le asignará el módulo CM 1243-5 y al PLC Esclavo el módulo CM 1242-5.



Figura 77. Red Maestro-Esclavo PROFIBUS

Luego al Maestro PROFIBUS se le agrega una pantalla HMI KTP700 Basic PN 6AV2 123-2GB03-0AX0, quedando de la siguiente manera:



Figura 78. Red Maestro-Esclavo PROFIBUS más conexión de pantalla HMI.

Luego de armar la Red Maestro-Esclavo PROFIBUS, se procede a configurar las direcciones PROFIBUS de los autómatas.

CM 1243-5 [CM 124	43-5]			Rropiedades	1 Información	🗓 Diagnóstico	1	•
General Vari	ables IO	Constantes de sistema Te	xtos					
 General ✓ Interfaz DP 		Dirección PROFIBUS						*
General Dirección PROFIBI	US	Interfaz conectada en red co	on					F
Modo de operació	ón •	Subred:	PROFIB	US_1 Agregar subred			•	
	•	Parámetros						
		Dirección:	2				-	
		Dirección más alta:	126				-	
		Velocidad de transferencia:	1,5 Mbi	its/s				
							- ×	*



CM 1242-5 [(CM 1242-5]			Rropiedades	1 Información	🖁 Diagnóstico		
General	Variables IO	Constantes de sistema Tex	ctos					
 General ✓ Interfaz DP 		Dirección PROFIBUS					^	
General Dirección	PROFIBUS	Interfaz conectada en red co	n					
Modo de o SYNC/FREI	operación EZE	Subred:	Agregar subred					
		, Parámetros						
		Dirección:	3				-	
		Dirección más alta:	126				Ŧ	
		Velocidad de transferencia:	1,5 Mbits/s				-	
							A A A A	

Figura 80. Dirección PROFIBUS del PLC Esclavo PROFIBUS

Anexo 2: PRÁCTICA #1

Luego de configurar los PLC's con sus respectivos módulos y direcciones PROFIBUS, se procede a ir al bloque de programas del PLC Maestro, y agregar un bloque de función con el nombre "Práctica_1"



Figura 81. Ventana "Agregar nuevo bloque"

Una vez dentro del bloque de función se empieza a programar el funcionamiento de la primera práctica el cual consiste en enviar datos desde el Maestro PROFIBUS hacia el Esclavo PROFIBUS, usando area de transferencias en el PLC Esclavo y por medio de bloques "Move". Primero se configura el area de transferencia del PLC Esclavo, luego en el bloque de función anteriormente hecho se empieza con un circuito básico de marcha y paro.

CM 1242-5 [CM 1242-5]		1 1X		Q Propi	eda	des Linfor	mación	& Dia	gnóstico	XBEN
General	Variables IO	Consta	ntes de sistema	Textos							
 General Interfaz DP 		> Coi	nunicación de l-slave		1				- 8 -		^
General Dirección	PROFIBUS	Área	is de transferencia								
✓ Modo de	operación	Área de transferenci 1 Datos_P1		Тіро	Dirección del maestro	+	Dirección del es	Longitud	Unidad	Coherencia	
Comur	nicación de I-slave			MS	Q 2	→ 12	12	1	Byte	Unidad	
SYNC/FRE	EZE	2	<agregar nuevo=""></agregar>								
	- 3-1										
<		-	<			III		-			

Figura 82. Area de transferencia del PLC Esclavo PROFIBUS

 Segmento 1: 	Circuito básico de marcha y paro	
Comentario		
#Marcha	#Paro	#Encendido
	<u>И</u>	()
#Encendido		

Figura 83. Segmento del circuito básico de marcha y paro

Después, en el siguiente segmento se configura mediante un bloque move el envío de datos de entrada (A) del maestro hacia el esclavo (B), y por último en el segmento 3 se crea un circuito que envie un valor de "0" mientras no esté activado el encendido del circuito.

Segmento 2:	Envio de datos de maestro a esclavo	
Comentario		
#Encendido	EN ENO IN # OUT1 #B	1
Segmento 3:	Envio de datos de maestro a esclavo	
Comentario		
#Encendido	MOVE EN ENO IN # OUTI — #B	



Una vez hecho esto en el PLC Maestro PROFIBUS, hay que dirigirse al PLC Esclavo y repetir el mismo procedimiento pero esta vez el dato de entrada es "B" y el de salida "A".

r	Segmento 1:
	Comentario
	#B IN # OUT1 #A

Figura 85. Segmento para la recepción de datos desde el maestro al esclavo PROFIBUS

Una vez configurado el bloque "Práctica_1" en el maestro, se procede a ir al bloque main para insertar este bloque de función, dandole la variable "IB0" para el dato "A" llamandola "Byte_entrada_DP" y la variable "QB2" para el dato "B" dándole el nombre de "Byte_Salida_DP" y además de establecer una condición para la pantalla HMI, que consiste en que, cuando se pulse el botón que se dirige a esta práctica, el botón envíe también un valor de 1 para que solo se ejecute este código, para así evitar interferencias.



Figura 86. Segmento con el bloque de datos de "Práctica_1" más el contacto de condición para el HMI.

Una vez terminada esta programación hay que trasladarse a la pantalla HMI conectada al maestro al que se cambiará de nombre a HMI_Maestro, agregando una nueva imagen, esta imagen es para el menú que estará al inicio del HMI, el cual se llamará "Menú_de_prácticas", conteniendo 3 botones, para acceder a las 3 primeras prácticas, cada boton enviará un valor distinto de 1 a 3, definiendo que práctica se está ejecutando para que las demás no interfieran. Además, en cada imagen donde se desarrollarán cada una de las prácticas debe de existir un boton para regresar a esta pantalla.



Figura 87. Pantalla "Menú de prácticas"

Para cada botón se le debe configurar en el apartado de "Propiedades", "Eventos", "Hacer click" y agregar la función "ActivarImagen" donde se coloca la imagen correspondiente de la práctica que se vaya a usar, después en el enunciado "Pulsar" se agrega la función "ActivarVariable" y se coloca la variable que se usó en el bloque main del PLC Maestro(Selector_HMI) para condicionar que practica se debe de activar y en el apartado de

valor colocar el número correspondiente, ejemplo para la práctica 1 será el número 1, para la práctica 2 será el número 2 y para la práctica número 3 será el número 3.

Botón_3 [Botón]						Repiedades		Li Información	i Diagnóstico	
Propiedades	Animacio	ones	Eventos	Textos	- 1 - 1 - 1					
		t Ŧ								
Hacer clic										
Pulsar		-	ActivarImagen							
Soltar	•		Nombre de	imagen			Práctica_1			
Activar	Activar Número de objeto				0					
Desactivar	Desactivar Agregar función>									
Cambio										
								1.1.1		
<				S 111			>			
	1.1.2	5								
		×								
Botón_3 [Botón]		S				🖳 Propi	edades	L Información	i 🗓 Diagnóstico	
Botón_3 [Botón] Propiedades	Animacio	ones	Eventos	Textos]	🖸 Propi	edades	L Información	 Diagnóstico 	
Botón_3 [Botón] Propiedades	Animacio	ones ▲ ∓	Eventos	Textos		🖳 🖾 Propi	edades	1 Información	Diagnóstico	
Botón_3 [Botón] Propiedades	Animacio	ones ↑ ∓	Eventos	Textos]	Propi	edades	1 Información	1 Diagnóstico	
Botón_3 [Botón] Propiedades	Animacio	ones ↑ ∓	Eventos	Textos	-	i Propi	edades	1 Información	Diagnóstico	
Botón_3 [Botón] Propiedades	Animacio	ones 1 T	Eventos	Textos		🖻 Propi	edades Selector	1 Información	Diagnóstico	
Botón_3 [Botón] Propiedades Hacer clic M Pulsar Soltar Activar	Animacio	ones ↑ ↓ ↓	Eventos	Textos	7	C Propi	edades Selector	1 Información	 Diagnóstico 	
Botón_3 [Botón] Propiedades Hacer clic Pulsor Soltar Activar Desactivar	Animacio	ones ↑ ↓	Eventos E E X DefinirVariable Variable (Sa Valor «Agregar funció	Textos Ilida)]	i Propi	edades Selector 1	1 Información	 Diagnóstico 	
Botón_3 [Botón] Propiedades Hacer clic Pulsar Soltar Activar Desactivar Cambio	Animacio	ones ↑ ↓	Eventos E E X DefinirVariable Variable (Sa Valor Valor	Textos lida)]	C Propi	edades Selector 1	1 Información	1 Diagnóstico	
Botón_3 [Botón] Propiedades Hacer clic Pulsar Soltar Activar Desactivar Cambio	Animacio	ones 1 T	Eventos E È X DefinirVariable Variable (Sa Valor <agregar funció<="" td=""><td>Textos Ilida)</td><td>1</td><td>C Propi</td><td>edades Selector 1</td><td>1 Información</td><td>Diagnóstico</td><td></td></agregar>	Textos Ilida)	1	C Propi	edades Selector 1	1 Información	Diagnóstico	

Figura 88. Cuadros de configuración para los botones de la práctica 1.

Después de haber configurado los botones se crea una nueva imagen, esta imagen se llamará Práctica_1, en donde se deben colocar 8 botones y 8 luces pilotos, además de un botón para la marcha, otro para el paro y uno más para cambiar de pantalla. Quedando de la siguiente forma:

	START	STOP Paro	Menú de Prácticas
Maestro Profibus DP	10.0	Q0.0	Esclavo Profibus DP
1243-5	I0.1	Q0.1 🔵	1242-5
	I0.2	Q0.2 🔵	
	10.3	Q0.3	
	10.4	Q0.4 🔵	
	I0.5	Q0.5 🔵	
	10.6	Q0.6 🔵	
	10.7	Q0.7	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

Figura 89. Pantalla "Práctica_1"

Luego en "Variables HMI" se crean 16 variables, 8 para los botones y 8 para las luces pilotos, para los botones llevará el nombre de "Input_" más el número del botón es decir desde 0 hasta 7 y para las luces pilotos llevará el nombre de "Led_" más el número de la luz piloto es decir desde 0 hasta 7. El modo de acceso será absoluto y el ciclo de adquisición de 100ms

Varia	bles HMI					
No	ombre 🔺	itos	Conexión	Nombre del PLC	Variable PLC	Dirección
	Input_0		HMI_Conexión_1	Maestro Profibus	<no definido=""></no>	%M300.0
	Input_1		HMI_Conexión_1	Maestro Profibus	<no definido=""></no>	%M300.1
	Input_2		HMI_Conexión_1	Maestro Profibus	<no definido=""></no>	%M300.2
	Input_3		HMI_Conexión_1	Maestro Profibus	<no definido=""></no>	%M300.3
	Input_4		HMI_Conexión_1	Maestro Profibus	<no definido=""></no>	%M300.4
	Input_5		HMI_Conexión_1	Maestro Profibus	<no definido=""></no>	%M300.5
	Input_6		HMI_Conexión_1	Maestro Profibus	<no definido=""></no>	%M300.6
	Input_7		HMI_Conexión_1	Maestro Profibus	<no definido=""></no>	%M300.7
	Led_0		HMI_Conexión_1	Maestro Profibus	<no definido=""></no>	%Q2.0
	Led_1		HMI_Conexión_1	Maestro Profibus	<no definido=""></no>	%Q2.1
	Led_2		HMI_Conexión_1	Maestro Profibus	<no definido=""></no>	%Q2.2
	Led_3		HMI_Conexión_1	Maestro Profibus	<no definido=""></no>	%Q2.3
	Led_4		HMI_Conexión_1	Maestro Profibus	<no definido=""></no>	%Q2.4
	Led_5		HMI_Conexión_1	Maestro Profibus	<no definido=""></no>	%Q2.5
	Led_6		HMI_Conexión_1	Maestro Profibus	<no definido=""></no>	%Q2.6
	Led_7		HMI_Conexión_1	Maestro Profibus	<no definido=""></no>	%Q2.7

Figura 90. Tabla de variables para "Práctica 1"

Ahora, se prosigue a configurar cada botón y luz pilot, para cada botón se da click en el apartado de "Propiedades" y si se desea cambiar la imagen del boton se debe seleccionar en "General" después en "Gráfico" y por último en "Gráfico si botón no pulsado" y colocar la imagen que se desee mostrar.



Figura 91. Configuracion para colocar imágenes en los botones.

A continuación, después de cambiar la imagen del botón se procede a ir a la pestaña "Eventos", después en "pulsar" y por último en "Agregar función" se coloca la función "ActivarBitMientrasTeclaPulsada", seleccionando como variable las creadas anteriormente, en este caso por ser el primer botón se debe seleccionar la variable "Input_0" y repetir el mismo procedimiento para los otros 7 botones.

Maest	ro Profibus DP 1243-5	ID.0 ID.1 ID.2 ID.3 ID.4 ID.5 ID.5 ID.6 ID.7	Q0.0 Q0.1 Q0.2 Q0.3 Q0.4 Q0.5 Q0.6 Q0.7	Mer Esclavo Pro 1242	ú de Prácticas
		1111		> 100%	
Boton_2 [Boton]			S. Propieda	des Información	Diagnóstico
Propiedades An	imaciones Eventos	Textos			
	1 ∓ 🖻 🖹 ×				
Hacer clic					
🔛 Pulsar	 ActivarBitMient 	ras Tecla Pulsada			
Soltar	 Variable (Er 	trada/salida)	Inp	ut_0	
Activar	Bit		0		
Desactivar	Agregar funció	in>			
Cambio					
			111		

Figura 92. Configuración de eventos para los botones I0.0 a I0.7

Las luces pilotos se encuentran en la librería del software, ubicada al lado derecho.



Figura 93. Librería de luces piloto

Para configurar cada luz piloto hay que ir a "Propiedades", "General" y asignarle la variable dependiendo que luz piloto se esté configurando, por ejemplo para la primera luz piloto, debe de ir la variable "Led_0" y repetir este mismo procedimiento para las 7 luces piloto restantes.

	B I <u>U</u> S A [*] ±≣	± <u>A</u> ± <u>&</u> ± <u>∡</u> ±	≡±−± ∎±☆ STOP tha Paro	l≄ ≇ t	‼≛ ≒≛ 🍕 ≒± 🔍 Menú de Prácticas	5
Maestro 12	Profibus DP 43-5	 10.0 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 	Q0.0 Q0.1 Q0.2 Q0.3 Q0.4 Q0.5 Q0.6 Q0.6 Q0.7		Esclavo Profibus DP 1242-5	H
PlotLight_Round_G [Camp	o E/S gráfico]		💁 Prop	iedades	🗓 Información 🔋 🗓 Diagnósti	co 7 5 -
Propiedades Animad	ciones Eventos	Textos				
📑 Lista de propiedades	General					^
General Apariencia	Proceso			Conteni	ido	
Representación	Variable:	Led_0		Valo	r para "ON": 1	≡
Misceláneo	Variable PLC:		~		On: PilotLight_Round_G_On_256	ic 🔳 💌
Seguridad	Dirección:	%Q2.0	Bool		Off: PilotLight_Round_G_Off_256	ic 🔳 💌
	Número de bit:	0				
						~

Figura 94. Configuración para las luces pilotos Q0.0 hasta Q0.7

Para los botones de marcha y paro, si se desea cambiar la imagen se debe de seguir los pasos descritos para los botones "I0.0", "I0.1", "I0.2", etc. Para configurar las variables que van en cada boton hay que dirigirse a "Propiedades", "Eventos", y en el apartado "Pulsar" se coloca para cada botón la función "ActivarBitMientrasTeclaPulsada" y en las variables del PLC Maestro se selecciona la variable "marcha" para el boton de marcha y "paro" el boton de paro. Por otro lado para el botón "Menú de prácticas" se debe configurar en la pestaña de "Eventos", en el enunciado "Hacer clic" la función "ActivarImagen" y se coloca en "Nombre de imagen" el "Menú de prácticas".

Botón_18 [Botón]			🖳 Propiedades	Información	追 🛚 Diagnóstico	
Propiedades Anin	naciones Evento	os Textos				ería
	1 7 1 2	×				S S
Hacer clic						
Pulsar	 ActivarBitM 	Mientras Tecla Pulsa da				
Soltar	 Variabl 	le (Entrada/salida)	Marcha			
Activar	Bit		0			
Desactivar	Agregar f	función>				
Cambio						
						> -
			1111			· · ·
Botón_19 [Botón]			Rropiedades	1 Información	1 Diagnóstico	
Botón_19 [Botón] Propiedades Ani	maciones Event	os Textos	Propiedades	L Información	1 Diagnóstico	
Botón_19 [Botón] Propiedades Ani	maciones Event	os Textos X	Propiedades	1 Información	1 Diagnóstico	
Botón_19 [Botón] Propiedades Ani Hacer clic	maciones Event	os Textos X	Propiedades	1 Información	1 Diagnóstico	
Botón_19 [Botón] Propiedades Ani Hacer clic	maciones Event	os Textos 🗙	Propiedades	1 Información	1 Diagnóstico	
Botón_19 [Botón] Propiedades Ani Hacer clic M Pulsar Soltar	maciones Event	os Textos X	Propiedades	1. Información	1 Diagnóstico	
Botón_19 [Botón] Propiedades Ani Hacer clic B Pulsar Soltar Activar	maciones Event	os Textos X Mientras Tecla Pulsada ole (Entrada/salida)	Propiedades Paro 0	h Información	û Niagnóstico	
Botón_19 [Botón] Propiedades Ani Hacer clic B Pulsar Soltar Activar Desactivar	ActivarBit ActivarBit Bit ActivarBit	os Textos X MientrasTeclaPulsada ole (Entrada/salida) función>	Propiedades Paro 0	hformación	1 Diagnóstico	
Botón_19 [Botón] Propiedades Ani Hacer clic B Pulsar Soltar Activar Desactivar Cambio	ActivarBit Variab Bit Agregar	os Textos X Mientras Tecla Pulsada ole (Entrada/salida) función>	Propiedades Paro 0	1 Información	1 Diagnóstico	
Botón_19 [Botón] Propiedades Ani Hacer clic Pulsar Soltar Activar Desactivar Cambio	ActivarBit Variab Bit Agregar	os Textos X Mientras Tecla Pulsada ole (Entrada/salida) función>	Propiedades Paro 0	1 Información	1 Diagnóstico	

Figura 95. Configuración de eventos para los botones de marcha y paro

Botón_1 [Botón]					🔍 Propiedades	1 Información	🛿 Diagnóstico	
Propiedades	Animaciones	Eventos	Textos					
	1 ∓ ∓	🖹 🖹 🗙						
Hacer clic								
🔟 Pulsar	-	ActivarImagen						
Soltar		Nombre de	imagen		Menú_de_prá	cticas		
Activar		Número de	objeto		0			
Desactivar	4	<agregar funció<="" td=""><td>in></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></agregar>	in>					
Cambio	-							
	•							
	<				111			>

Figura 96. Configuración de eventos para el botón "Menú de prácticas"

Una vez hecho todo esto se procede a cargar el programa en el PLC Maestro y luego se inicia la simulación en el HMI_Maestro

	Dispositivo	Tipo de dispositivo	Slot Tip	o de interfa	Dirección	Subred	
	Maestro Profibus	CPU 1214C AC/D	1 X1 PN/	/IE	192.168.0.1	PN/IE 1	
	CM 1243-5	CM 1243-5	101 X1 PRC	DFIBUS	2	PROFIBU	JS 1
		Tipo de interfaz PG/PG	: 🖳 PN/IE			•	
		Interfaz PG/PG	: 🛛 🕅 PLCSII	M		-) 🛄
	Con	exión con interfaz/subreo	I: PN/IE_1			-)
		Primer gatewa	/:			-)
	Seleccionar disposi	tivo de destino:			Mostrar dispositivos	con direccione	s idé
	Dispositivo	Tipo de dispositivo	Tipo de inter	faz Dire	cción	Dispositivo	de de
···· —]	CPUcommon	CPU-1200 Simula.	. PN/IE	192	.168.0.1	CPUcommo	n
·		-	PN/IE	Dire	cción de acceso	-	
a de la companya de la compa							
Parpadear LED							
						Iniciar bú	sque
	nline:			F	Mostrar solo men	sajes de error	
formación de estado o		tibles encontrados de 1	dispositivos a	ccesibles.			
formación de estado o Búsqueda finalizada	. 1 dispositivos compa						
formación de estado o Búsqueda finalizada ? Recopilando informa	. 1 dispositivos compa ición de dispositivos						
formación de estado o Búsqueda finalizada ? Recopilando informa Scanning y consulta	. 1 dispositivos compa ición de dispositivos de información conclu	iidos.					

Figura 97. Pantalla de carga del PLC Maestro

Resulta	los d	e la operación de carga	3	×
?∎	stado	y acciones tras operación c	de carga	
Estado	1	Destino	Mensaje	Acción
tî	0	 Maestro Profibus 	La carga en dispositivo ha finalizado correctamente.	Cargar 'Maestro Profi
	0	 Arrancar módulos 	Arrancar módulos tras cargar.	Arrancar módulo 🔽
<			1111	>
			Finalizar	Cargar Cancelar

Figura 98. Arranque del módulo y finalización de carga del PLC Maestro

Anexo 3: PRÁCTICA #2

Para la práctica 2 hay que volver al bloque de programas del PLC Maestro, crear un nuevo bloque de función, esta vez con el nombre "Práctica_2". Una vez dentro del bloque, empieza la programación para desarrollar el problema. Primero, al igual que en la práctica anterior en el primer segmento, se crea un circuito básico de marcha y paro.



Figura 99. Circuito básico de marcha y paro

En el siguiente segmento se encontrarán los bloques de normalizar y escalar, estos bloques ayudan a digitalizar la entrada analógica enviada desde del transmisor de presión para luego usarla en el controlador PID. Al ser un transmisor que envía una señal de corriente entre 4 y 20mA, en el bloque normalizar se coloca como dato mínimo 5175 correspondiente a los 4mA y como dato máximo 27648 correspondientes a los 20mA, y como datos de conversion se debe colocar de Int a Real, la salida de este bloque es un dato de tipo Real, en este caso llamado "Valor_normalizado", el cual se usará en el siguiente bloque. Para el bloque escalar se colocan los valores mínimos y máximos de presión que se van a usar en esta práctica, el valor mínimo será de 30 PSI y el valor máximo de 100 PSI y a su salida se tendrá el valor ya digitalizado del transmisor de presión.



Figura 100. Normalización y escalado del dato analogico del transmisor de presión

Una vez hecho esto, se debe crear un nuevo bloque, el bloque a crearse será uno de ciclo interrumpido, este bloque es para el controlador PID que se usará para simular el proceso de esta práctica.

Agregar nuevo bloqu	ie		×
Nombre: Cyclic interrupt			
	💶 Program cycle	Lenguaje:	КОР
	startup		
-0B	💶 Time delay interrupt	Número:	31
Bloque de	Cyclic interrupt		🔘 Manual
organización	Hardware interrupt		Automático
	Time error interrupt		
	Pull or plug of modules	Tiempo de ciclo (m	100
	Rack or station failure	Descripción	
-FB	Time of day	bescription.	,,
Bloque	Status	Los OB de alarma o programas en inter	valos periódicos
de función		independientemen	te de la ejecución cíclica
	Profile	del programa. Los i	ntervalos se pueden
	MC-Interpolator	definir en este cuad propiedades	tro de dialogo o en las
	MC-Servo	propression.	
	MC-PreServo		
Función	MC-PostServo		
DB			
de datos			
		mas	
> Más información			
🛃 Agregar yabrir		Ace	ptar Cancelar

Figura 101. Ventana de "Agregar nuevo bloque" para ciclo interrumpido

Luego en el segmento 1 de este bloque se coloca un contacto cerrado con la variable de la marcha del proceso, luego un bloque move que enviará la presion inicial del neumatico leida por un sensor hacia la variable que se escogió para simular la presión final de la llanta ("Presion simulada), en paralelo a este contacto cerrado irá un contacto abierto con la variable "Cambio de llanta" para que cuando esté activo el contacto cerrado de la marcha, se pueda enviar este dato aplastando el botón que contiene esta variabele. Luego de esto se genera una nueva rama, esta rama será un reset de la marcha del proceso, empezando por un contacto abierto donde irá el paro del proceso y un contacto de asignación en reset con la variable de la marcha del proceso ("Inicio_press").

En otro segmento se arma el circuito de funcionamiento cuando empiece la valvula a buscar su apertura, este circuito empieza primero con un contacto abierto para la marcha del proceso, otro cerrado para el paro, un bloque "IN_RANGE" para establecer los límites de presión de la práctica, siendo el valor minimo 30 y el valor máximo 100, un bloque de "consultar flanco de señal ascendente", junto a un bloque "move" para que al dar la marcha, el estado del controlador PID sea automático y no se deba abrir la pantalla de configuración del mismo, colocando como entrada el número 3 (número designado como automático para el controlador) y a la salida la variable "PID Presion State" y por último el bloque PID_Compact.

Como setpoint se usará la variable "Valor_press" (la cual también se usa en el bloque "IN_RANGE"), en "Input" va la variable "Presion_simulada" y como salida la variable "Salida_PID_presion". Después se abre otra rama para que al accionar el boton de paro, el estado del PID sea "Inactivo" por lo cual se coloca un contacto abierto para el paro y un bloque move, con entrada "0" y salida "PID_Presion_State", en paralelo al bloque move se coloca un bloque "MUL" para que al accionar el boton de paro se multiplique el nivel del tanque por 0.

Para finalizar se abre otra rama para colocar 3 bloques "move", cada bloque "move" es para que se puedan enviar los datos actuales de la ganancia proporcional, el tiempo derivativo e integral hacia el HMI y poder mostrarlos en una pantalla, como entrada van las variables "PID Presion.sRet.r Ctrl Gain","PID Presion.sRet.r Ctrl Td","PID Presion.sRet.r Ctrl Ti ", una para cada bloque "move" en el apartado "IN" y como salida (OUT) se coloca la variable donde se guardará estos datos para ser mostrados en la pantalla HMI, en este caso estas variables con sus respectivos nombres fueron las siguientes: MD236 ("KP Press") para la variable "PID Presion.sRet.r Ctrl Gain", MD240 ("TD Press") variable para la "PID Presion.sRet.r Ctrl Td" MD244 ("TI Press") variable la y para "PID Presion.sRet.r Ctrl Ti".



Figura 102. Circuito de activación del controlador PID.

Continuando con la programación para la simulación de esta práctica, en el segundo segmento se colocará otro bloque de datos, dentro de este se encontrará la función de transferencia que describe el sistema, teniendo como entradas a la salida del PID y la presion simulada anterior mientras que a su salida estára la presion simulada actual.



Figura 103. Bloque de funcion con la funcion de transferencia del sistema.

Para el desarrollo matemático de la función de transferencia se tomó en cuenta dos partes de la válvula: En primer lugar, el cuerpo de la válvula, material de construccion y geometría de la misma y el segundo lugar el tapón de la válvula junto a sus material de construccion y geometría, ambas combinadas establecen las propiedades de flujo de la valvula.

Una válvula neumática tiene por lo general un retraso dinámico, el que genera que el movimiento del vapor no responda rapidamente a la presión aplicada desde el PLC. Encontrandose una relación entre el flujo y la presion para una válvula lineal, representando una funcion de transferencia de primer orden como la que se expone a continuación:

$$\frac{P(s)}{V(s)} = \frac{Kv}{Bs+1}$$

Donde:

P(s)= Presion.

V(s)= Señal proveniente del controlador (mA o V) que actúa sobre la válvula.

Kv=Coeficiente de caudal de la válvula.

Bs= Constante de tiempo de la válvula. [22]

Teniendo estos datos se procedió a discretizar esta funcion de trnsferencia, quedando de la siguiente forma:

$$\frac{P(s)}{V(s)} = \frac{Kv}{Bs+1}$$

$$Bs + 1(P(s)) = Kv(V(s))$$

$$B\left(\frac{Pk - P_{k-1}}{Ts}\right) + Pk = Kv(Vk)$$

$$Pk\left(1 + \frac{B}{Ts}\right) - \frac{BP_{k-1}}{Ts} = Kv(Vk)$$

$$Pk\left(\frac{Ts+B}{Ts}\right) - \frac{BP_{k-1}}{Ts} = Kv(Vk)$$

$$Pk(Ts+B) - BP_{k-1} = Kv * Ts * Vk$$

$$Pk(Ts+B) = Kv * Ts * Vk + BP_{k-1}$$

$$Pk = \left(\frac{Kv * Ts * a}{Ts * B}\right) * Vk + \left(\frac{B}{Ts+B}\right) * P_{k-1}$$

Los valores para cada variable se detallan a continuación:

Kv=11.1 $\frac{m^3}{h}$ (datos tomdos de la hoja de datos técnicos de la válvula) Ts=0.1s

a=1 (Ganancia)

B=5s (Tiempo constante de la valvula)

	-	No	mbre	Tipo de datos	Valor predet.	Comentario	
1	-	•	Input				
2		•	vk	Real			
3		•	Pk-1	Real			
1	-	•	Output				
5		•	Pk	Real			
6	-	•	InOut				
7		•	<agregar></agregar>				
В	-	•	Temp				
Э		•	<agregar></agregar>				
10	-00	•	Constant				
11	-	•	а	Real	1.0	Ganancia	
12	-	•	Bs	Real	5.0	Tiempo constante	
13	-	•	Ts	Real	0.1	Segundos	
14	-	•	Kv	Real	11.1	Coeficiente de caudal	
15	-	•	Return				
16		•	Simulacion_presion	Void			
	‡		IF CAS	E FOR WHILE (**)	REGION		

Esta funcion de transferencia es la que se coloca dentro del bloque de funcion mencionado en el apartado anterior, quedando de la siguiente manera:

Figura 104. Código SCL del bloque "Simulación_presión" con la función de transferencia del sistema.

3

//END FUNCTION

2 #Pk := ((#Kv * #Ts *#a/(#Ts + #Bs))*#vk)+((#Bs/(#Ts+#Bs))*#"Pk-1");

Después de haber programado estos 2 segmentos en el bloque de ciclo interrumpido, hay que dirigirse nuevamente al bloque "Main" del PLC Maestro para programar animaciones extras que se mostrarán en la pantalla HMI. La primera animación es la de mostrar el enunciado "El sistema ha iniciado" durante 3s y luego desaparecer, para eso eso hay que colocar en el siguiente orden los siguientes elementos: un contacto abierto donde va la marcha, uno cerrado para el paro, un contacto de asignación para hacer un circuito enclavado, un temporizador TP con un tiempo de 3s y por último otra asignación con la variable que mostará el enunciado.

Despues en otra rama para reiniciar todas las animaciones una vez aplastado el boton de paro, se colocan en orden los siguientes elementos: un contacto abierto para el paro, un contacto cerrado para la marcha y un contacto de asignación para que quede enclavado, este contacto tiene el nombre de "Reinicio". Este contacto de asignación activará la siguiente rama para que los valores de presion y la salida del PID sean iguales a 0, para ello se coloca en una nueva rama un contacto abierto para la variable "Reinicio" seguida por dos bloques de multiplicación, en el primer bloque se multiplica por 0 la presion simulada, mientras que en el segundo bloque de multiplicación se multiplica por 0 la salida del controlador PID. Y para la última animación se crea un bloque de datos (FC) que servirá para mostrar un mensaje para cuando la presión esté estabilizada.



Figura 105. Segmento de animaciones para la práctica #2

Dentro de este bloque anteriormente mencionado va la siguiente programación:

Proyecto_Unificado	Maestro Profibus [CPU 12140	AC/DC/Rly] > B	Bloques de programa 🔸 Mensaje_inicio_presio	n [FC3] _ 🗖 🖬 🗙
🥩 🖗 📑 ± 🔩 🖿	📲 📲 🛊 🥙 💊 🖑 🗺 -	😔 🕻 🖬 🗄	i # '= `= IP 4i 0' 0° 9° 9° 🔒	=
Mensaje_inicio_pr	esion			
Nombre	Tipo de datos	Valor predet.	Comentario	
1 📶 🔻 Input				^
2 🖅 🍨 Presion	Real			
3 📶 🛛 Setpoint	Real			
4 🕣 🔻 Output				
5 📶 🖷 Aire_2	Bool			
6 缅 🛚 Mensaje2	Bool			
7 缅 🛚 Mensaje	Bool			
8 📶 🔻 InOut				~
· · · · ·				
	<pre>0 NOW BU. 1 □ IF #Presion > 0.92 2 #Mensaje := 1; 3 #Aire_2 := 0; 4 ELSE 5 #Mensaje := 0; 4 Aire_2 := 1; 7 END_IF; 8 9 10 □ IF #Presion > 0.92 11 #Mensaje2 := 1; 12 END_IF;</pre>	* ∯Setpoint AND * ∯Setpoint AND) #Presion < 1.02 * #Setpoint THEN //Conside) #Presion < 1.30 * #Setpoint THEN	rando los criterios de estabilidad

Figura 106. Codigo SCL para el bloque de funcion encargado de mostrar el mensaje de "presión estabilizada"

El mensaje de "Presión estabilizada" se mostrará unicamente cuando el valor de la presión se encuentre entre el +/- 2% del valor seteado, este porcentaje cumple los criterios de estabilidad, mientras esto no ocurra el mensaje no debe de aparecer.

Y para la variable "Mensaje 2" que sirve como restricción para el reset del contador que se usa para mostrar el tiempo de estabilización, solo funciona cuando el valor de la presion es mayor al valor del setpoint multiplicado por 0.92 y menor al valor del setpoint multiplicado por 1.30.

En otro segmento se va a programar los modos de funcionamiento de este sistema (Manual o Automático) para ello, se coloca un contacto abierto con la variable ligada al funcionamiento manual, luego un contacto cerrada con la variable ligada al funcionamiento automático para que una vez se active el modo manual, por más que se presione el boton del modo automático no suceda nada, después de este contacto cerrado se agrega uno mas con el paro del sistema y por ultimo el bloque de funcion db que contiene la programacion del modo de funcionamiento manual. Para el funcionamiento automático en otra rama se coloca un contacto abierto con la variable ligada al funcionamiento automático seguida de 2 contactos cerrados, uno de ellos para el paro del sistema y otro para la variable del funcionamiento manual y por ultimo el bloque de funcion db que contiente la modo de funcionamiento el bloque de funcionamiento automático seguida de 2 contactos cerrados, uno de ellos para el paro del sistema y otro para la variable del funcionamiento manual y por ultimo el bloque de funcionada del modo de funcionamiento manual el paro del sistema y otro para la variable del funcionamiento manual y por ultimo el bloque de funcionada de funcionamiento manual y por ultimo el bloque de funcionada de funcionamiento manual y por ultimo el bloque de funcionada del modo de funcionada de fu



Figura 107. Circuito para la elección del modo de funcionamiento del proceso neumático

Para crear los bloques de datos DB, hay que dirigirse a la opcion "Agregar nuevo bloque" que se encuentra en el arbol de proyecto, una vez dentro de cada bloque la programación es la siguiente, empezando por el bloque para el funcionamiento Manual:

Primero se coloca un contacto abierto para la marcha inicial del sistema, seguido de un contacto cerrado con el paro de todo el sistema, un contacto de asignación que sirve para el enclavamiento y en paralelo a la marcha un contacto abierto de la variable en el enclave, despues del contacto de asignacion, sigue un contacto cerrado que es para un reset del contador para el nivel del tanque y por un ultimo un bloque "TON" de 500 milisegundos para que cada 500

milisegundos empiece el conteo. En paralelo a este contacto de reset va un contacto abierto con la salida del bloque "TON", luego un bloque de suma donde se sume el nivel del tanque y un valor de 10, esto para que el tanque se empiece a llenar de 10 en 10.



Figura 108. Circuito para el llenado del tanque pulmón en el proceso neumático modo manual

En el mismo segmento se colocan otras ramas para dar condiciones la primera de ellas es que cuando el nivel del tanque sea igual a 100 se resetee la variable "Encendido_nivel". Otra de las condiciones es que cuando se aplaste el boton "Cambio de llanta" se active la variable "Inicio_press" que es la que inicia el proceso para la válvula, otra condicion es que cuando se aplaste el boton "cambio de llanta" y el nivel del tanque sea 100 se activa el primer vaciado, que reduce el nivel en tanque en 10 PSI y por último, la última condicion es que cuando se active el primer vaciado, se activa al mismo tiempo el contacto que da marcha a este proceso.



Figura 109. Condiciones para el funcionamiento del proceso neumático en modo manual

En otro segmento se programa el descenso en la presion del tanque cada vez que se llena una nueva llanta. Primero se coloca un contacto abierto con la variable "Act_vaciado_1" variable que se activa una vez el nivel sea igual a 100, luego 4 contactos cerrados, 3 para parar cada vaciado que haya en el tanque una vez se llene una llana y un ultimo para el contador de la presion en el tanque, por ultimo se agraga un bloque "TON" de 10 segundos para que cada 10 segundos haga este descuento de 10 PSI en la presión del tanque, en paralelo a "Act_vaciado_1" se coloca otro contacto abierto con la variable "Vaciado_2" que es para bajar otros 10 PSI, cuando se active, despues de esto se coloca otro contacto en paralelo para "Vaciado_3" y un ultimo contacto abierto en paralelo a los anteriores para "Vaciado_4". Por último en paralelo al contacto cerrado del reset del contador se coloca un contacto abierto con la salida del bloque "TON", un bloque de resta que reste los 10 PSI al nivel del tanque y para finalizar un contacto de asignación con el reset del bloque.



Figura 110. Circuito para la perdida de presión en el tanque pulmón con cada neumático

Y para finalizar este bloque en otro segmento se colocan las condiciones para que cada vez que se llene una nueva llanta la presion baje 10 PSI y que cuando llegue a 60 PSI la electroválvula se abra y llene el tanque hasta llegar a 100 PSI nuevamente y así se repita el proceso. A continuación la programación usada:



Figura 111. Condiciones para la pérdida de presión en el tanque pulmón #1



Figura 112. Condiciones para la pérdida de presión en el tanque pulmón #2



Figura 113. Condiciones para la pérdida de presión en el tanque pulmón #3



Figura 114. Condiciones para la pérdida de presión en el tanque pulmón #4



Figura 115. Figura 110. Condiciones para la pérdida de presión en el tanque pulmón #5

Para el modo automático se crea otro bloque de funcion y en el primer segmento se hace un circuito similar al circuito inicial del modo manual.



Figura 116. Circuito para el llenado del tanque pulmón en el proceso neumático modo automático

En otro segmento se coloca el circuito para que el proceso se haga de forma automática, quedando de la siguiente manera:



Figura 117. Circuito de perdida de presion en tanque pulmon para el modo automático

El proceso inicia cuando el nivel en el tanque llegue a 100 PSI, lo que comenzaría a bajar la presion de la llanta de 10 en 10 PSI.

Antes de terminar se programa un contador que, se mostrará en la pantalla HMI para contabilizar las veces que se han llenado las llantas, empezando por el contacto abierto "Cambio_de_llanta" es decir que una vez activado este boton, se activa también este contador, y será reseteado una vez se le de al boton de paro del sistema y también se activará cuando el valor del sensor en la llanta sea igual a la de la presion simulada.



Figura 118. Segmento del circuito para el contador de llantas del sistema.

Y por último, para poder mostrar el tiempo de estabilización del sistema en el HMI, se utilizará un temporizar TONR, que será activado una vez empiece el proceso de llenado del neumatico, para ello se coloca un contacto abierto con la variable "Inicio presion", luego un bloque de comparación "diferente de" entre el setpoint seteado y el valor de la presion actual, y por un ultimo un contacto cerrado con la variable "mensaje presion estabilizada" para que una vez este mensaje aparezca no haga activar mas al temporizador. Hablando del temporizador, debe de ser de tipo TONR, en el enuciado "ET" se coloca una variable de tipo DWord y el reset del temporizador se dará cuando se apague el sistema o el valor entre la presion actual y el setpoint sean diferentes, por cuestiones de exactitud se añade un contacto cerrado que sirve de restricción para que cuando el valor de la presion sea igual al setpoint no se reinicie el contador, la variable que se coloca para este contacto cerrado es "Comparador press" que se hizo en el bloque "Mensaje inicio presion" tiene las mismas condiciones que tiene para la variable "Mensaje presion estabilizada" solo que entre valores de 0.92 y 1.30, después del contacto cerrado sigue un bloque "P trig". Después de esto y por último se coloca un bloque de conversion para converir la variable tipo DWord a real, seguido de otro bloque DIV para que este valor sea divido para 1000 y asi se pueda representar en el HMI.



Figura 119. Circuito para mostrar el tiempo de estabilización del proceso parte 1



Figura 120. Circuito para mostrar el tiempo de estabilización del proceso parte 1

Una vez programado todo esto dentro del bloque de "interrupción ciclico" y en el bloque "Main", se procede a ir al apartado de "Imágenes" dentro del HMI para crear una nueva imagen para el sistema neumático con el nombre "Práctica_2", además de otra pantalla para la gráfica del comportamiento de la presión hasta llegar al punto seteado llamada "Gráfica_p3", la pantalla para "Práctica_2" está formada por un boton de Marcha y Paro, un campo de E/S para el Setpoint, donde se ingresa el valor al que deseamos que se estabilice el sistema, 4 campos de E/S para mostrar los valores de la ganancia proporcional, tiempo derivativo, integral y el número de llantas que se han usado en el sistema, un botón para el cambio de llanta y otros 2 botones para la observacion de la gráfica del comportamiento de la presión a través del tiempo hasta llegar al valor deseado, además del botón para regresar al menú de prácticas y poder seleccionar a que práctica se desee ir.



Figura 121. Imagen de pantalla "Práctica_2".

Para el botón marcha y paro se vuelve a seleccionar un botón para cada caso y dentro de sus propiedades, en la pestaña de "Eventos", en el enunciado "Pulsar" se agrega la función de "ActivarBitMientrasTeclaPulsada" colocando la variable respectiva para cada caso.

Botón_18 [Botón	VV	XX	11/1	11/11/	Prop	iedades	1. Información	1 Diagnóstico	
Propiedades	Anima	ciones	Eventos	Textos					
		<u>1</u> +				1.1			- 2
Hacer clic									
Pulsar	-	-	ActivarBitMient	rasTeclaPulsada		/			
Soltar			Variable (Er	ntrada/salida)		Marcha_	presion		
Activar			Bit			0			
Desactivar			<agregar funcio<="" td=""><td>ón></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></agregar>	ón>					
Cambio	,								
		<	-	la la				/	>
Botón 19 (Botó	ոլ				Dropi	adadaa			
boton_15 [boto]		1 -			leuaues			
Propiedades	Anima	aciones	Eventos	Textos					
		1 I I	· 🖻 🖹 🗙						
Hacerclic									
Pulsar			ActivarBitMien	trasTeclaPulsada					
Soltar			Variable (E	ntrada/salida)		Paro pres	ion		
Activar			Bit			0			
Desactivar		-	<agregar funci<="" td=""><td>ón></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></agregar>	ón>					
Cambio		•							
		-							
		<							>
			д						

Figura 122. Configuración de eventos para botones de marcha y paro.

Luego se continua con las pantalla de datos (Campo E/S) para el setpoint, la ganancia proporciona, tiempo derivativo, integral y el número de llantas, para la pantalla del Setpoint se configura solo para entrada y colocando la variable "Valor_press" como variable de proceso, el formato será decimal con representación de solo 2 digitos.

Campo ES_2 [Car	mpo E/S]				🔍 Prop	piedades	🗓 Informaci	ón 🚺 🗓 Diagnósti	co 📑 🖶 🔻
Propiedades	Animacio	ones Eventos	Textos						
🖞 Lista de propieda	ades	Proceso				Format	0		^
General	~	Variable:	Valor_press				Formato visualiz.:	Decimal	
Apariencia		Variable PLC:	Valor_press		× .		Decimales:	0	
Comportamiento	4	Dirección:		Real		Lon	gitud del campo:	2	
Representación						Cer	ros a la izquierda:		
Formato de texto		Tino					os a la legaleraa.		
Límites		npo				For	rmato represent.:	99	-
Estilos/diseños		Modo:	Entrada		-				
Misceláneo	~								×

Figura 123. Configuración para campo E/S del Setpoint.

Para las demás pantallas se repite el mismo procedimiento pero en vez de entrada se la configura como salida y se le asigna la variable correspondiente. Para la ganancia proporcional la variable a usar es "KP_Press", para el tiempo derivativo e integral se usan las variables "TD_Press" y "TI Press" y por último para el número de llantas se usa la variable "Llantas".

Campo ES_3 [Campo E/S]				🗟 Prop	iedades	🗓 Informació	on 🤢 🗓 Diagnóstico	
Propiedades Anim	aciones Eventos	Textos						
📑 Lista de propiedades	General							
General Apariencia	Proceso				Format	0		
Comportamiento	Variable:	Llantas				Formato visualiz.:	Decimal	
Representación	Variable PLC:	Llantas		~		Decimales:	0	
Formato de texto Límites	Dirección:	%MW24	Int		Lor	igitud del campo:	2 🗘	
Estilos/diseños	•				Cer	ros a la izquierda:		
Misceláneo	- Tipo				Fo	rmato represent.:	99	-
Seguridad	Modo:	Salida		•			L	

Figura 124. Configuración para campo E/S del número de llantas.

Después para la barra que se encuentra dentro del tanque se coloca la variable "Presion_simulada" y se establecen los limites que van de 0 a 110 Bar.

Barra_1 [Barra]			🔍 Propiedad	es 🔄 🛄 Información	追 🗓 Diagnóstico		2
Propiedades Animacio	ones Eventos Textos]					
📑 Lista de propiedades	Proceso					_	~
General	Valor máximo	<u>†</u>				_	
Apariencia	de escala:						
Tipo de borde 🔸		-x	Variable de proceso:	Presion_simulada			
Escalas 🔤 –		-	Variable PLC:	Presion simulada		× .	
Título		-					
Representación		-	Direction:		Real		
Formato de texto	Valor mínimo	= E					
Límites/rangos 🗸	de escala:	 +				~	-

Figura 125. Configuración de la barra dentro del tanque.

Continuando con el proceso, es hora de colocar una pantalla de datos (Campo E/S) encima de la válvula de control, esta vez configurada como solo salida para mostrar el porcentaje de abertura de la misma, usando la variable "Salida_PID_Presión" como variable de proceso, en formato decimal y con representación de 3 dígitos.

Campo ES_1 [Car	mpo E/S]	X / // / /	1/ ///	P	opiedades	🗓 Información 🔋 🗓 Diagnóstico	
Propiedades	Animac	iones Evento	s Textos				
📑 Lista de propieda	ades	General					_
General Apariencia	_	Proceso			Forma	to	
Comportamiento		Variable:	Salida_PID_presid	on 🔳 🛄		Formato visualiz.: Decimal	
Representación	4	Variable PLC:	Salida PID presio	n 🗡		Decimales: 0	
Formato de texto Límites		Dirección:	%MD20	Real	Lo	ingitud del campo: 3	
Estilos/diseños					Ce	eros a la izquierda: 📃	
Misceláneo		Tipo			F	ormato represent.: 999	-
Seguridad	, Zee	Modo:	Salida]	-//	

Figura 126. Configuración para campo E/S de la válvula.

Para el botón de cambio de llantas, hay que dirigirse a las propiedades, luego a la ventana de "Eventos" y después en el apartado "Pulsar" agregar la función "ActivarBitMientrasTeclaPulsada" colocando como variable a "Cambio de llanta".

Botón_4 [Botón]	1-11	1/1/24	11 - 11	Re Pro	piedades	🗓 Información 🤢 😨 Diagnóstico 🖉 💷	-
Propiedades	Animacione	s Eventos	Textos				
*/	1	T BEX					
Hacer clic					-		
Pulsar		 ActivarBitMien 	tras Tecla Pulsa da				
Soltar	•	Variable (E	ntrada/salida)		Cambio_c	de_llanta	
Activar		Bit			0		
Desactivar	•	<agregar funci<="" td=""><td>ión></td><td></td><td></td><td></td><td></td></agregar>	ión>				
Cambio							
							_
	-	< -				e (e) (>

Figura 127. Configuración de eventos para botón "Cambio_de_llanta".

Al lado de este botón se encontrará una pantalla de datos(Campo E/S), esta vez configurada solo como salida de datos, la variable de proceso usada en este caso es "Llantas", en formato decimal y en representación de 2 dígitos.

Campo ES_3 [Ca	mpo E/S]	-1/1	111	S. Pr	opiedades Linformac	ión 🤢 🗓 Diagnó	stico 🖉 🗆 🖶 🤜
Propiedades	Animaci	ones Eventos	Textos		5 7 /	N	
📑 Lista de propied	ades	Proceso			Formato		
General	~	Variable:	Llantas		Formato visualiz.:	Decimal	•
Apariencia		Variable PLC:	Llantas	*	Decimales:	0	
Comportamiento	•	Dirección		Int	Longitud del campo:	2	
Representación	=	Direction.			congitat acreampe.		
Formato de texto		T!			Ceros a la izquierda:		
Límites		про			Formato represent.:	99	
Estilos/diseños		Modo:	Salida	•			
Misceláneo							

Figura 128. Configuracion para campo E/S del contador de llantas.

Para las animaciones, se empieza primero con la llanta que se encuentra en la pantalla, seleccionandola hay que dirigirse a la pestaña de "Animaciones" luego a "Visualización" y por último en "Agregar animación", "Dinamizar Visibilidad"

Como variable de proceso se usa la variable "Cambio de llanta", en el rango de 1 a 1 y la visibilidad invisible, para que cuando esta se active la llanta desaparezca.

Visor de gráficos_15 [Viso	r de gráficos]		🗟 Propi	iedades	🗓 Información	追 🗓 Diagnóstico	▋▋▼
Propiedades Anima	ciones Eventos	Textos					
	Visibilidad						^
Vista general Visualización Agregar animación Visibilidad Visibilidad	Proceso Variable: Cambio_de_llanta			Visibilid Visib Ovisib	ad ole ible		≣
	Bit individual	A: 1					~

Figura 129. Configuración de animación para las llanta del proceso.

Después se configuran 2 botones para que al activarse se guie a otra imagen donde se encuentra la gráfica del comportamiento de la presión con respecto al punto seteado, para esto se coloca el primer boton encima del tanque y luego en el modo se coloca en "Invisible".

Botón_3 [Botón]	11-1	MAN MX 11	Ropiedades	🗓 Información 🕕 🖁 Diagnóstico	K∎∎⇒
Propiedades /	Animacione	s Eventos Textos			
Lista de propiedades		Modo	Modo invi	isible	^
General Apariencia		🔿 Texto	Nive	el: 3 - Nivel_3	-
Patrón de relleno		🔿 Gráfico	Nota: utilio botones in	ce niveles separados para los ivisibles. Los botones invisibles	
Representación		🔘 Gráfico o texto	se muestra los niveles	an y ocultan con la visibilidad de	
Formato de texto	_	🔿 Gráfico y texto			
Estilos/diseños Misceláneo	~	Invisible			V

Figura 130. Configuración del botón dentro del tanque

Después hay que dirigirse a "Eventos" y en el enunciado "Pulsar" se agrega la funcion de "ActivarImagen" colocando la imagen donde se encuentran las gráficas para este proceso, dicha imagen tiene el nombre de "Gráficas_p3".



Figura 131. Configuración de eventos para el botón dentro del tanque que muestra la gráfica Setpoint vs Presion

Así mismo el siguiente boton, tomará la forma de la válvula para esto al seleccionar el botón en sus propiedades en el apartado "General" se selecciona como modo el enunciado "Gráfico" y como "Gráfico si boton no pulsado" cualquier válvula que se quiera escoger en este caso se seleccionó la mostrada en la pantalla, luego de eso hay que ir al apartado de "Eventos", después en "Pulsar" se agrega la función "ActivarImagen" colocando la imagen de las gráficas para este proceso llamado "Gráficas_p3".

Botón_2 [Botón]			🖳 Propiedades	L Información	追 🛯 🖁 Diagnóstico	
Propiedades	Animaci	ones Eventos Textos				
Hacer clic						
🛗 Pulsar		 ActivarImagen 				
Soltar	4	Nombre de imagen	Grafica_p	3		
Activar	-	Número de objeto	0			
Desactivar	•	<agregar función=""></agregar>				
Cambio						
		<	1111			>

Figura 132. Configuración de eventos para el botón de la válvula.

La pantalla "Gráfica_p3" consta de un visor de curvas donde al seleccionarlo se agregan 2 curvas, una para el Setpoint y otro para la presión, usando las variables "Valor_press" y "Presión_simulada" respectivamente, además de un botón para regresar al sistema si se desea. Para configurar este botón hay que ir a "Propiedades", luego a la pestaña de "Eventos" y en el enunciado "Hacer clic" se debe agregar la función "ActivarImagen" y colocar la imagen que contiene el sistema neumático.

	Gráfic	as de la Prá	ctica # 2	LECTRONIC/
100				10
80				80
60				
40				
20				20
0 10:57:59 31/12/2000	10:58:24 31/12/2000	10:58:49 31/12/2000	10:59:14 31/12/2000	10:59:39 31/12/2000
Curva	Conexi	ón de variable Valor	Fecha/ho	ora 🔺
				Práctica #3

Figura 133. Imagen para las gráficas de la práctica #3

Visor de curvas_1 [Visor de	curvas]				🔍 Prop	piedades 🔃	nformaciór	n 🤢 🗓 Diagnós	tico 🗖 🗖 🗖
Propiedades Animad	iones Eve	entos Tex	ctos						
Lista de propiedades	Curva								^
Curva 🔨	Nomb	ore	Estilo	Valores	Tipo Curva	Configuración del	o Página	Límites	
Apariencia	🗠 Curva	_setpoint	\sim	999	Tiempo real c	[Valor_press]	Izquierda	전교고	
Borde	Curva	_presión	\sim	999	Tiempo real c	[Presion_simulada] Izquierda	7 7 2	
Representación 🔤 🖡	<agre< td=""><td>gar></td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></agre<>	gar>	-						
Formato de texto									=
Barra de herramientas 🛶									
Borde del botón									
Patrón de relleno de									
Tabla									
Encabezado de tabl 💙									~

Botón_1 [Botón]		🖻 Propiedades 🔹 Información 😩 🖳 Diagnóstico 💷 🖃 💌
Propiedades Ani	maciones Eventos Textos	
	1 ∓ E E ×	
Hacer clic		
Pulsar	 Activarlmagen 	
Soltar	 Nombre de imagen 	Práctica_2
Activar	Número de objeto	0
Desactivar	Agregar función>	
Cambio		
	<	

Figura 134. Configuración del visor de curvas y el boton de retorno al sistema.

Y por último se programan las animaciones para mostrar los mensajes de "El sistema ha iniciado" y "Presión estabilizada", para eso se coloca un pequeño rectangulo y dentro del rectángulo es donde van a ir los mensajes, se inserta un campo de texto y se digitan ambos mensajes, luego para configurarlos hay que ir a sus "Propiedades", "Animaciones", "Visualización", "Dinamizar visibilidad" y colocar la variable "Bienvenida" para el mensaje "El sistema ha iniciado" y la variable "Mensaje_Presion_estable" para el mensaje "Presión estabilizada".

Campo de texto_14 [Campo d	e texto]	edades 🚺 Información 🕦 🗓 Diagnóstico 📄 🗉 🤜
Propiedades Animacion	ies Eventos Textos	
	Visibilidad	
Vista general ← 🔁 Visualización Progragar animación Profibilidad	Proceso Variable:	Visibilidad Visible
Movimientos	Bit individual	
Campo de texto_13 [Campo de Propiedades Animacio	ie textoj 🧟 Propi nes Eventos Textos	edades 🚺 Información 🕦 🖞 Diagnóstico 🗖 🗖 🤜 🗸
	Visibilidad	
Vista general ♥ 🕾 Visualización ■ Agregar animación ● Vicibilidad	Proceso Variable:	Visibilidad Visible
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	iverisaje_presion_estable	Univisible

Figura 135. Configuración de animaciones para los mensajes "El sistema ha iniciado" y "Presión esabilizada".

Una vez terminado esto, se configurará los botones para modo automático y modo manual, los cuales se configuran en "Propiedades", "Eventos" y luego en la opcion pulsar.

Boton_6 [Boton]			💁 Prop	iedades	🗓 Información	追 🎖 Diagnóstico	▋▋▼
Propiedades	Animaciones	Eventos Textos					
	1 ± ∓						
Hacer clic							
100 Pulsar	-	ActivarBitMientrasTeclaPulsada	1				
Soltar		Variable (Entrada/salida)		Manual			
Activar	-	Bit		0			
Desactivar	4	<agregar función=""></agregar>					
Cambio							
	-						
	<						>
Botón_5 [Botón]			🔍 Propi	iedades	Información	i Uiagnóstico	┛▤▼
Botón_5 [Botón] Propiedades	Animaciones	Eventos Textos	🗟 Propi	iedades	Información	i Uiagnóstico	∎∎▼
Botón_5 [Botón] Propiedades	Animaciones	Eventos Textos	🖳 Propi	iedades	L Información	1 Diagnóstico	
Botón_5 [Botón] Propiedades Hacer clic	Animaciones	Eventos Textos	🖳 Propi	iedades	1 Información	Diagnóstico	
Botón_5 [Botón] Propiedades Hacer clic	Animaciones	Eventos Textos	🖳 Propi	iedades	1 Información	1 Diagnóstico	
Botón_5 [Botón] Propiedades Hacer clic Pulsar Soltar	Animaciones	Eventos Textos	🖳 Propi	iedades Automatico	Información	(i) 🗓 Diagnóstico	
Botón_5 [Botón] Propiedades Hacer clic Pulsar Soltar Activar	Animaciones	Eventos Textos	C Propi	iedades Automatico	Información	Diagnóstico	
Botón_5 [Botón] Propiedades Hacer clic Pulsar Soltar Activar Desactivar	Animaciones	Eventos Textos	C Propi	iedades Automatico 0	Información	1 Diagnóstico	
Botón_5 [Botón] Propiedades Hacer clic Pulsar Soltar Activar Desactivar Cambio	Animaciones	Eventos Textos	C Propi	iedades Automatico 0	Información	1 Diagnóstico	
Botón_5 [Botón] Propiedades Hacer clic Pulsar Soltar Activar Desactivar Cambio	Animaciones	Eventos Textos	C Propi	iedades Automatico 0	Información	Diagnóstico	
Botón_5 [Botón] Propiedades Hacer clic B Pulsar Soltar Activar Desactivar Cambio	Animaciones	Eventos Textos	Ropi	iedades Automatice 0	Información	Diagnóstico	
Botón_5 [Botón] Propiedades Hacer clic Bulsar Soltar Activar Desactivar Cambio	Animaciones	Eventos Textos	Ropi	iedades Automatico	Información	Diagnóstico	
Botón_5 [Botón] Propiedades Hacer clic Propiedades Hacer clic Propiedades Soltar Activar Desactivar Cambio	Animaciones	Eventos Textos	C Propi	iedades Automatico 0	Información	Diagnóstico	

Figura 136. Configuración de botones para modo automático y manual

Finalmente se agrega un campo de E/S para visualizar la presion inicial que tiene el neumático, para ello en las propiedades del mismo se coloca la variable "Sensor_llanta" y como tipo se elige "Entrada/Salida".

Campo ES_9 [Campo E/S]		🖳 Propiedade	s 🗓 Información 追 🗓 Diagnóstico	┛▤▾
Propiedades Animaciones	Eventos Textos			
📑 Lista de propiedades	General			
General	Proceso		Formato	
Apariencia	Hoceso		1 officiato	
Comportamiento	Variable: Sensor_llanta		Formato visualiz.: Decimal	-
Representación	Variable PLC: Sensor llanta		Decimales: 0	
Formato de texto	vanable ree. sensor_nana			
Límites	Dirección:	Real	Longitud del campo: 3	
Estilos/diseños			Ceros a la izquierda : 📃	
Misceláneo	Тіро		Formato represent.: 999	-
Seguridad	Modo: Entrada/salida	•		

Figura 137. Configuración de Campo E/S para mostrar la presión inicial de las llantas Luego se carga el programa al PLC Maestro y empieza la simulación.(Figura 44)

Anexo 4: PRÁCTICA #3

Para la 3era práctica se debe regresar al bloque "Main" del PLC Maestro y agregar un nuevo bloque de función, con el nombre "Práctica_3". Una vez dentro del bloque en el primer segmento se configura un circuito de marcha y paro, tal cual se ha hecho en anteriores prácticas.



Figura 138. Circuito de marcha y paro para la práctica #3

En el siguiente segmento se programa los bloques de normalizar y escalar, estos bloques ayudan a digitalizar la señal analógica enviada desde el transmisor de presión al PLC Maestro, dentro del bloque normalizar como valor mínimo irá el número 5175 y como valor máximo el número 27648, el dato de entrada será una variable tipo entero de nombre "Entrada_temperatura" y a la salida del bloque estará una variable de tipo real llamada "Salida_normalizada". Para el bloque de escalar, los valores mínimos y máximos son de acuerdo a la temperatura que se va a usar, en la entrada estará la variable de salida del bloque normalizar y como salida del bloque escalar estará una variable de salida del bloque normalizar y como salida del bloque escalar estará una variable tipo real llamada "Temperatura_medida".

omentario					
	NORM_X Int to Real	20.0	1/2/	SCALE_X Real to Real	
EN 5175 MIN %W54 "Entrada_ Temperatura" VALUE 27648 MAX		ENO <u>%MD208</u> *Salida_ OUT — Normalizada*	EN 50.0 MIN %MD208 *Salida_ Normalizada* VALUE 90.0 🗂 MAX	ENO	%MD204 *Temperatura Medida*

Figura 139. Normalizar y escalar de la señal analógica enviada por el sensor

Como se detalló en el planteamiento del problema, al ser un PLC que usa relays no es posible usar una salida PWM del controlador PID, es por eso que se debe buscar una alternativa para poder enviar esos datos como valores PWM y así poder controlar la temperatura que se desea tener. Es por eso que en el siguiente segmento se coloca un bloque "IN_RANGE" para que cuando se encuentre entre los valores 0 y 100, se active este bloque permitiendo a su vez la activación del contacto de asignación "On".



Figura 140. Bloque para el rango de medición del valor digitalizado

Una vez se active la variable "On" hay que volver a normalizar y escalar, esta vez la normalizacion será de un valor Real a otro Real, en un rango de 0 a 100 y la salida una variable de tipo real que en este caso lleva el nombre "uPid_norm", esta variable ingresa como entrada en el bloque escalar, en un rango de 0 a 20 y a su salida estará una variable de tipo entero (Int) llamada "uPid_ms".

•	Segmento 4: Normalizacion y escalado de la salida del PID hacia PWM									
	Comentario									
	#On		NORM_X Real to Real					SCALE_X Real to Dint		
					— #uPid norm	0 —				— #uPid ms
	#uPid — 100.0 —	VALUE			-	#uPid_norm — 20 —	VALUE			-

Figura 141. Bloque de normalizacion y escalado para la conversión del dato de salida del controlador PID a PWM

Por último, en el siguiente segmento se programa la conversión del dato escalado obtenido en el segmento anterior a un dato PWM, el circuito empieza cuando la variable "On" está encendida, para esto se coloca un contacto abierto donde va esta variable, seguido de un contacto cerrado y un temporizador tipo TON, en el contacto cerrado va la salida de este temporizador y en el temporizador donde está el apartado "PT" va la variable "Periodo" con un valor de 20ms y en el apartado "ET" va la variable "Tpwm_et".

En la misma rama, entre el contacto abierto "On" y el contacto cerrado "Temp_Pwm".Q se coloca dos nuevas ramas, estas ramas tendrán los límites para los valores PWM. Si la variable "Tpwm_et" es menor a la variable "uPid_ms" el valor que estará en la variable "Pwm_1" será igual a 0, si la variable "Tpwm_et" es mayor o igual a la variable "uPid_ms" el valor que se envia a la variable "Pwm_1" será el valor guardado dentro de la variable "Amplitud" (13824).

Después terminar de configurar este bloque de funcion, hay que dirigirse al bloque de "interrupción ciclica" para programar la simulación de este proceso para la pantalla HMI del Maestro PROFIBUS.

Una vez dentro de este bloque se programa en un segmento nuevo el bloque PID para el control de este sistema, se empieza primero con un contacto abierto para la marcha, seguido de un contacto cerrado para el paro, un bloque "IN_RANGE" con los límites de temperatura en esta práctica (50 y 90°C) y un enclave para reiniciar el proceso, después de todo esto sigue un bloque P_Trig para activar el estado automático del controlador y por último se coloca el bloque PID teniendo como entrada la variable "Temperatura_simulada", en el setpoint va la variable "Valor_temp" y como salida del bloque PID va la variable real "Salida_PID_temperatura".

Después se abre otra rama para que al accionar el boton de paro, el estado del PID sea "Inactivo" por lo cual se coloca un contacto abierto para el paro y un bloque move, con entrada "0" y salida "PID Temperatura State".

Para finalizar se abre otra rama para colocar 3 bloques "move", cada bloque "move" es para que se puedan enviar los datos actuales de la ganancia proporcional, el tiempo derivativo e integral hacia el HMI y poder mostrarlos en una pantalla, como entrada van las variables "PID Temperatura.sRet.r Ctrl Gain", "PID Temperatura.sRet.r Ctrl Td", "PID Temperatura .sRet.r Ctrl Ti", una para cada bloque "move" en el apartado "IN" y como salida (OUT) se coloca la variable donde se guardará estos datos para ser mostrados en la pantalla HMI, en este caso estas variables con sus respectivos nombres fueron las siguientes: MD136 ("KP temp") para la variable "PID Temperatura.sRet.r Ctrl Gain", MD140 ("TD temp") para la variable "PID Temperatura.sRet.r Ctrl Td" MD144 ("TI temp") la variable v para "PID Temperatura.sRet.r Ctrl Ti".



Figura 142. Segmento de funcionamiento del bloque PID_Temperatura

En el siguiente segmento se crea otro bloque de función, este bloque contiene la función de transferencia usada para este sistema, dicha funcion fue hallada de la siguiente manera:

$$\frac{To(s)}{U(s)} = \frac{1}{5s+1}$$

To(s): Temperatura U(s): Voltaje de control

Después discretizamos la función.
$$5s(To(s)) + To(s) = U(s)$$

$$5\frac{Tok - T_{ok-1}}{Ts} + Tok = Uk$$

$$Tok\left(1 + \frac{5}{Ts}\right) - \frac{5T_{ok-1}}{Ts} = Uk$$

$$Tok = \frac{a * Ts}{Ts + b} * Uk + \frac{b * Ts}{(Ts + b) * Ts} * T_{ok-1}$$

$$Ts = \frac{a * Ts}{Ts + b} * Uk + \frac{b}{Ts + b} * T_{ok-1}$$

Ts=0.02s

a=1 (Ganancia)

b=5 Tiempo constante

Esta función de transferencia es colocada dentro del bloque, colocando como entrada al voltaje y la temperatura anterior del sistema y como salida la temperatura actual del mismo.

Proyecto_Unificado 🔸 Maestro Profibus [CPU 1214C AC/DC/Rly] 🔸 Bloques de programa 🔸 Simulacion_temp [FC1] 🛛 💶 🖬 🗮 🗙							
		# '= `= * 61 신 & 약 약 🔒	🕹 🗲 🖬 🗗	😁 🐅 🖑 🐨 🚍	🗐 🖀 ± 😥	🖻 ± 🔍 🚞	\$ \$
						nulacion_temp	Sim
		Comentario	Valor predet.	Tipo de datos		Nombre	
						 Input 	
				Real		 uk 	
				Real		tok-1	
						 Output 	-
				Real		tok	
						 InOut 	
						Agregar>	·
						 Temp 	
						Agregar>	F
						 Constant 	0 🕣
		Ganancia	1.0	Real		• a	1 📶
		Tiempo Constante	5.0	Real		= b	2 📶
		Segundos	0.02	Real		 Ts 	3 📶
						 Return 	4 📶
				Void	_temp	 Simulacion 	5 📶
					—		
			N	FOR WHILE (**) REGIO	IF CASE OF 1		3 ==
				EGIN	1 //B		
		#uk + (#b / (#Ts + #b)) * #"tok-l";	(#Ts + #b)) *	k := (#a * #Ts /	2 #to		
				ND_FUNCTION	 3 //E 		
					4		
					▶ 5		
		Ganancia Tiempo Constante Segundos #uk + (#b / (#Ts + #b)) * #"tok-1";	1.0 5.0 0.02 N (#Ts + #b)) *	Real Real Void Void EGIN K := (‡a * ∯TS / ND_FUNCTION	_temp	Constant a b T5 Return Simulacion	0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Figura 143. Código SCL para el bloque que contiene la Funcion de transferencia del sistema.



Figura 144. Segmento con el bloque de función que contiene la función de transferencia del sistema.

En el siguiente segmento se colocará la perturbación de este sistema el cual consiste en que, cada vez que se aplaste un boton ("Refrigeración") la tempertura baje a 25°C durante 5s simulando que el horno se enfria hasta ese punto y luego deba volver a la temperatura seteada, se empieza con un contacto abierto que será activado con el boton, seguido de un temporizador TP con un tiempo de 5s y una variable tipo "Time" a su salida con el nombre "Tiempo", luego un bloque de resta donde la temperatura simulada se le resta 25 grados y se guarda en una variable real, en este caso esa variable tiene el nombre "X", esta variable real se usa en otro bloque de resta, restando la temperatura simulada con esta variable y el resultado será la nueva temperatura simulada.



Figura 145. Segmento de la perturbación del sistema.

Una vez terminado este último segmento en el bloque de ciclo interrumpido, hay que dirigirse al bloque "Main" del PLC Maestro y en un nuevo segmento colocar las animaciones adicionales que se mostrarán en la pantalla HMI.

Primero hay que crear un bloque de funcion para que el mensaje "Temperatura estabilizada" se muestre una vez la temperatura en el sistema alcance el +/- 2% del valor del Setpoint. Dentro de este bloque va la siguiente codificación, quedando de la siguiente manera:

	Mensaje_inicio_temperatura						
		No	mbre	Tipo de datos	Valor predet.	Comentario	
1	-	•	Input				
2	-		Temperatura	Real 🔳			
3		•	Setpoint	Real			
4		•	Output				
5			Mensaje	Bool			
6		•	InOut				
7		•	<agregar></agregar>				
8		•	Temp				
-	i						
-							
			1 □ IF 2 3 ELS 4 5 ENI 6 7 8	<pre>#Temperatura > 0. #Mensaje := 1; SE #Mensaje := 0; 0_IF;</pre>	98*#Setpoint A	ND #Temperatura < 1.02* #Setpoint THEN	
			9				

Figura 146. Codigo SCL para el mensaje "Temperatura estabilizada"

Despues de haber hecho esto se arrastra el bloque al bloque main y se agrega una nueva rama, esta nueva rama es para mostrar un mensaje cuando el botón "Refrigeración" se active, se coloca un contacto abierto donde va la variable asociada al botón y luego un contacto de asignacion para crear un circuito enclavado, en este contacto de asignación se coloca la variable asociada al mensaje. Una vez terminado esto se agrega una nueva rama para condicionar este mensaje, ya que solo debe aparecer mientras dure el proceso de refrigeración, es decir, solo se activará mientras la temperatura sea igual a 25°C.



Figura 147. Circuito para mostrar los mensajes de "Refrigeracion" y "Temperatura estabilizada"

Una vez terminado esto, en el mismo segmento se programa la activación de un mensaje que se muestre al inicio del proceso diciendo "El sistema ha iniciado" durante 3s, para eso se inserta

una nueva rama, se coloca un contacto abierto para la marcha, que es la misma que inicia el proceso, un contacto cerrado para el paro y un contacto de asignación que ayude con el enclave del circuito, después de esto sigue un temporizador tipo TP y por último otro contacto de asignación, esta vez con la variable donde se guardará el mensaje.



Figura 148. Circuito para mostrar el mensaje "El sistema ha iniciado"

Por último en el mismo segmento se programa el reset de la temperatura una vez se active el botón de paro, para esto se coloca un contacto abierto con la variable "Paro", seguido de un contacto cerrado con la variable "marcha" y luego un contacto de asignación donde se encuentra la variable que ayudará a resetear los valores de la temperatura llamado "Reinicio_temporizador", esto hará que cada ves que se aplaste el botón de paro, la temperatura es de 0°C, para esto en otra rama se coloca un contacto abierto con la variable "Reinicio temporizador" seguido de un bloque de multiplicación, que hace que el valor de la temperatura se multiplique por cero, reseteando los valores de la temperatura.



Figura 149. Circuito para el reset de valores en la temperatura

Para finalizar la parte de programación se crea un nuevo segmento para contabilizar el tiempo que se demora en estabilizar el sistema para ello se empieza con un contacto abierto con la variable "Encendido_temperatura", seguido de un bloque comparador "diferente de" colocando las variables del setpoint y la temperatura simulada, a continuación sigue un contacto cerrado con la variable "Mensaje1" la cual es la misma que se usó para mostrar el mensaje una vez esté estabilizado el sistema y por ultimo un bloque "TONR" el cual al igual que en la practica pasada

se configura colocando como variable de salida a "Segundos_temp" y para su reinicio solo se activará cuando la variable "Encendido_temperatura" esté apagada o por medio de un flanco de señal positiva conectado a un comparador "diferente de" entre el setpoint y la temperatura simulada más la variable "Mensaje1" como se muestra a continuación



Figura 150. Circuito para mostrar el tiempo de estabilización del proceso

Al ser un proceso térmico su estabilización es más lenta por lo que para visualizar minutos y segundos que demore este proceso se debe hacer el siguiente circuito en otra rama, dentro del mismo segmento.



Figura 151. Conversión de datos para mostrar el tiempo en minutos y segundos

A continuación hay que dirigirse a la pantalla HMI del PLC Maestro y agregar una nueva imagen, esta nueva imagen será para simular la práctica.

Sistema térmico par en el cacao aplicado	Práctica #3: a el secado de las sem en una red Maestro-E	illas presentes	GENIERÍA CTRÓNICA UPS CYE
INICIO	60 50 40 30	-60 -50 -40 -30	START Marcha STOP Paro
Horno Eléctrico	20	10:59:39 31/12/2000 iable Valor	Refrigeración
Setpoint 00°C KP 00,000 TI 00,000	os TD 00,000s TS	10:59:59s Menú de	Prácticas

Figura 152. Imagen de la "Práctica_3"

Para esta pantalla se colocará un gráfico de cualquier horno y dentro de este gráfico estará una barra con un valor minimo de 0 y un valor máximo de 70, la variable que regirá esta barrá será la variable real "Temperatura_simulada".

Barra_1 [Barra]		Propiedades	i Información	i 🗓 Diagnóstico	- 8
Propiedades Animaciones	Eventos Textos				
📑 Lista de propiedades	General				
General	Desses				
Apariencia	Proceso				
Tipo de borde	Valor máximo 70				
Escalas	de escala:				
Título	-x	Variable de proceso:	Temperatura_sin	nulada	■
Representación		Variable PLC:	Temperatura sim	nulada	X
Formato de texto		Dirección	# MD212	Deal	
Límites/rangos		Direction:	%WD212	Redi	
Estilos/diseños	Valor mínimo				
Misceláneo	de escala:				

Figura 153. Configuración de la barra dentro del horno.

Y así como en prácticas anteriores este proceso contará con botones de marcho y paro, cada botón se configura yendo a "Propiedades", pestaña de "Eventos" y en el enunciado "Pulsar" se agrega la función "ActivarBitMientrasTeclaPulsada" colocando la variable correspondiente para cada botón.

Botón_18 [Botón]		🖳 Propiedades	🗓 Información 追 📱 Diagnóstico 👘 💷 📼
Propiedades Anim	aciones Eventos Textos		
Hacer clic	Desplaza la en	trada hacia arriba.	
Pulsar	 ActivarBitMientrasTeclaPulsada 		
Soltar	Variable (Entrada/salida)	Marcha_te	emperatura
Activar	Bit	0	
Desactivar	Agregar función>		
Cambio	•		
	<		>

Figura 154. Configuración de eventos para el boton de marcha y paro.

Para ingresar los datos del setpoint al sistema se crea una pantalla de datos (Campo E/S) como entrada, para configurar la pantalla hay que ir a "Propiedades" y en el apartado "General" se coloca la variable para este proceso que es "Valor_temp" en formato decimal y con representación de dos digitos.

Campo ES_1 [Campo E/S]		🖳 Propiedades 👘 🛄 Inf	ormación 追 🗓 Diagnóstico	
Propiedades Anima	ciones Eventos Textos			
📑 Lista de propiedades	General			
General	Proceso	Formato		
Apariencia	noceso	ronnato		
Comportamiento	Variable: Valor_temp	E Formato visi	ualiz.: Decimal	-
Representación	Variable PLC: Valor temp	Decim	ales: 0	
Formato de texto	<pre></pre>			
Límites	Dirección: Real	Longitud del ca	mpo: 2 🤤	
Estilos/diseños	•	Ceros a la izqui	erda: 📃	
Misceláneo	Тіро	Formato repre	sent.: 99	-
Seguridad	Modo: Entrada			

Figura 155. Configuración del campo de E/S para el setpoint del sistema.

Para las demás pantallas (Campo E/S) se repite el mismo procedimiento anterior pero en vez de entrada se la configura como salida y se le asigna la variable correspondiente. Para la ganancia proporcional la variable a usar es "KP_temp", para el tiempo derivativo e integral se usan las variables "TD temp" y "TI temp".

Campo ES_3 [Campo E/S]		🔍 Propiedades	🗓 Información 🔒 🗓 Diagnóstico	
Propiedades Anima	aciones Eventos Textos			
📑 Lista de propiedades	General			
General	Procoso	Format	to	
Apariencia	Floceso	Format	10	
Comportamiento	Variable: KP_temp	■	Formato visualiz.: Decimal	
Representación	Variable PLC: KP_temp	7	Decimales: 0	
Formato de texto			beennales.	
Límites	Dirección: %MD136 Re	al Loi	ngitud del campo: 6	
Estilos/diseños		Ce	eros a la izquierda : 📃	
Misceláneo	Тіро	Fo	ormato represent.: 99,999	
Seguridad	Modo: Salida	•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

Figura 156. Configuración del campo de E/S para mostrar los valores de ganancia proporcional, tiempo derivativo e integral

El botón de refrigeración asociado a la perturbación del sistema se configura en "Propiedades", "Eventos" y en el apartado "Pulsar" se agrega la funcion "ActivarBitMientrasTeclaPulsada" la variable a usar para estea función es la variable "Refrigeración".

Botón_2 [Botón]		🖾 Propiedades 🚺 Información	🗓 Diagnóstico 👘 🗖 🗕 🗸
Propiedades Anima	aciones Eventos Textos		
Hacer clic			
🛗 Pulsar	 ActivarBitMientrasTeclaPulsada 		
Soltar	Variable (Entrada/salida)	Refrigeracion	
Activar	Bit	0	
Desactivar	 <agregar función=""></agregar> 		
Cambio			
	P		
	<		>

Figura 157. Configuración de eventos para el botón "Refrigeración" (Perturbación del sistema)

Y por último se configuran los mensajes de la misma manera que en la práctica anterior, primero se coloca un pequeño rectangulo y dentro del rectángulo es donde van a ir los mensajes, se inserta un campo de texto y se digitan los mensajes que se van a colocar, luego para configurarlos hay que ir a sus "Propiedades", "Animaciones", "Visualización", "Dinamizar visibilidad" y colocar la variable "Mensaje_Bienvenida" para el mensaje "El sistema ha iniciado" y la variable "Mensaje_refrigeración" para el mensaje "Refrigeración activada" y la variable "Mensaje1" para el mensaje "Temperatura estabilizada".

Campo de texto_7 [Campo d	de texto]	🛛 📴 Propiedades 🛛 🗓 Información 👔 🗓 Diagnóstico 📰 🖃 🥆
Propiedades Animaci	ones Eventos Textos	
Vista general ▼ 🕾 Visualización 💣 Agregar animación	Visibilidad Proceso Variable:	Visibilidad O Visible
 Wisibilidad Image: Joint Content of Cont	Mensaje_refrigeracion Rango De: 1 A: 1 Bit individual	invisible
Campo de texto_10 [Campo	de texto]	🖸 Propiedades 🔹 Información 🤢 🗓 Diagnóstico 👘 💷 🖘
Propiedades Animacio	ones Eventos Textos	
	Visibilidad	
Vista general Visualización Agregar animación Visibilidad Visibilidad	Proceso Variable: Mensaje_bienvenida Rango De: 1 A: 1 Bit individual	Visibilidad Visible Invisible
Campo de texto_6 [Campo d	le texto]	🛛 🖻 Propiedades 🛛 🗓 Información 🧯 🗓 Diagnóstico 👘 🗐 🗉 🦷
Propiedades Animacio	ones Eventos Textos Visibilidad	
Vista general Visua lización Paregar animación Visibilidad Visibilidad Visibilidad	Proceso Variable: Mensaje 1 Rango De: 1 A: 1 Bit individual	Visibilidad Visible Invisible

Figura 158. Configuración de mensajes para la práctica #3.

Para mostrar el tiempo de estabilización, hay que ir a las variables estándar del maestro y arrastrar la variable "Tiempo_final" hacia la imagen del HMI de la práctica de temperatura y automáticamente se generará un campo de E/S para el tiempo, quedando como en la figura inicial del programa.

Por último se carga el programa en el PLC Maestro y se empieza la simulación del HMI.

Anexo 5: PRÁCTICA #4

Para la penúltima práctica se deben agregar 2 nuevos dispositivos, estos dispositivos son PLC s7 1200 1214C AC/DC/RLY 6ES7 214-1BG40-0XB0, cada uno debe contar con módulos CM 1243-5 Master PROFIBUS DP, luego se conectan entre ellos formando una nueva red PROFIBUS DP y se le adhieren una pantalla HMI para cada PLC, las cuales se usarán para simular el proceso de fabricación y embotellamiento de salsa de tomate.

Maestro Profib CPU 1214C		Maestro Profib CPU 1214C
PN/IE_2	PROFIBUS_2	PN/IE_3
HMI_Maestro2 KTP700 Basic PN		HMI_Maestro3 KTP700 Basic PN

Figura 159. Red de conexión PROFIBUS entre Maestros PROFIBUS con sus respectivos HMI.

Las direcciones PROFIBUS para el PLC Maestro PROFIBUS 2, será el número 2 y para el PLC Maestro PROFIBUS 3, será el número 3.

CM 1243-5 [C	CM 1243-5]			🖳 Propiedades	1. Información	追 🗓 Diagnóstico	▋▋▼
General	Variables IO	Constantes de sistema Tex	ctos				
 General Interfaz DP 		Dirección PROFIBUS					
General Dirección	PROFIBUS	Interfaz conectada en red co	n				
Modo de o	peración	Subred:	PROFIBUS_2 Agregars	ubred			•
		• Parámetros					
		Dirección:	2				
		Dirección más alta:	126				
		Velocidad de transferencia:	1,5 Mbits/s				
							× .

Figura 160. Dirección PROFIBUS PLC Maestro 2

Una vez hecho esto se empieza a activar las marcas de ciclo de cada PLC, empezando con el PLC Maestro PROFIBUS 2.

Maestro Profi	ibus 2 [CPU 121	C AC/DC/Rly]	
General	Variables IO	Constantes de sistema Textos	e
General	^	🖌 Activar la utilización del byte de marcas de ciclo	<u>^</u> =
 Interfaz PROFI DI 14/DO 10 	INET [X1]	Dirección del byte de marcas de ciclo (MBx): 100	I ar
▶ AI 2	$\leq \langle \rangle \rangle$	Reloj 10 Hz: %M100.0 (Clock_10Hz)	eas
 Contadores rá 	ápidos (HSC)	Reloj 5 Hz: %M100.1 (Clock_5Hz)	
 Generadores Arranque 	de impulso =	Reloj 2.5 Hz: %M100.2 (Clock_2.5Hz)	
Ciclo	1	Reloj 2 Hz: %M100.3 (Clock_2Hz)	- Dre
Carga por cor	municación	Reloj 1.25 Hz: %M100.4 (Clock_1.25Hz)	rias
Marcas de sis	stema y de ciclo	Reloj 1 Hz: %M100.5 (Clock_1Hz)	
Multilingüe		Reloj 0.625 Hz: %M100.6 (Clock_0.625Hz)	
Hora		Reloj 0.5 Hz: %M100.7 (Clock_0.5Hz)	
<	>		~
Graf 📃 Mer	n 💶 Cycl 🕯	🖡 Limi 🖅 Sim 📄 Prác 📄 Prác 🏋 PID 🔹 Mai 🏦 Disp 🔝 🗹 Conexión con Maestro Profibus descon	1. 7

Figura 161. Activación de marcas de ciclo del Maestro 2.

Luego de activar la marca de ciclo en este PLC, hay que dirigirse a los bloques de programa y después al bloque "Main", una vez dentro de este bloque se crea un bloque PUT donde se coloca como entradas el reloj de 10Hz (M100.0), ID: W#16#100 y para las direcciones hay que dirigirse a la pantalla de configuraciones. Una dentro de esta pantalla en parámetros de conexión se escoge como interlocutor al otro PLC Maestro, el Maestro PROFIBUS 3, después en parámetros de bloque en el área de transmisión y escritura, se usa la variable M50.0, con una longitud de 1 y de tipo byte.



Figura 162. Bloque PUT para la transferencia de datos.

PUT_SFB [SFB	15]			Richard Propied	lade	les 🚺 Información 👔 🗓 Diagnóstico 💷
General	Configuración					
Parámetros	0		Local			Interlocutor
Parámetros		Punto final:	Maestro Profibus 2 [CPU 1214C AC/DC/Rly]			Maestro Profibus 3 [CPU 1214C AC/DC/Rly]
		Interfaz:	Maestro Profibus 2, Interfaz PROFINET_1[X1	: PN(LAN) 🔻		Maestro Profibus 3, Interfaz PROFINET_1[X1 : PN(LAN
		Subred:	Ethernet		•	Ethernet
	Nombre	e de subred:	PN/IE_2			PN/IE_2
	•	Dirección:	192.168.0.1			192.168.0.3
	ID de cor	nexión (hex):	101			
	Nombre d	le conexión:	S7_Conexión_2			
			Unilateral			

Figura 163. Parámetros de conexión del Maestro 2.

PUT_SFB [SFB	5]		Rropiedades	L Información	追 🗓 Diagnóstico	
General	Configuración					
Parámetros Parámetros	 Inicio de la petición (REQ) 	:	_			
	Inicia la petición para estable REQ:	cer la conexion especificada por la l "Clock_10Hz"	D			
	Entradas/salidas					
	Área de escritura (ADDR_	1)				
	Especificar el área de la CPU ir	nterlocutora que debe escribirse				
	Inicio:	M50.0				
	- Longitud:	1		BYTE		-
	Área de transmisión (SD_	1)				
	Especificar el área de la CPU lo	ocal desde la que deben enviarse lo	s datos que escribir.			
	Inicio:	M50.0				
	Longitud:	1		BYTE		-

Figura 164. Parámetros del bloque del Maestro 2.

En el siguiente segmento se coloca un bloque GET, para este bloque se usa como entradas el reloj de 10Hz (M100.0), la misma ID y configuración que se realizó en el bloque PUT del segmento 1.

Comentario					
		%D "GET	B9 DB		
		MaestroP	rofibus 2"		
		G Remote	ET Variant	<u> </u>	
	EN	Remote	vanant	ENO	
W	EIN				
"Clock 10Hz"	REO			FRROR	
W#16#101	ID			STATUS	
P#M51.0 BYTE 1	ADDR 1			51/105	
P#M21.0 BYTE 1	RD 1		_		

Figura 165. Bloque GET para la recepción de datos.

Una vez terminado esto, los siguientes segmentos son para el funcionamiento de la primera parte del proceso para la preparación y embotellamiento de la salsa de tomate. El primer segmento luego de los bloques PUT&GET es para la comunicación entre los autómatas, para que cuando los tanques de agua y tomate licuado estén llenos se envíe un byte del Maestro 1 al Maestro 2 y también para cuando el tanque del Maestro 2 esté lleno no pueda iniciarse para nada los tanques del Maestro 1.



Figura 166. Circuito para el envío de datos entre el Maestro 1 y el Maestro 2

El siguiente segmento se programa el circuito de marcha y paro para el llenado del tanque, el cual funciona de la siguiente manera: Al encender la marcha, se activa la variable "Motor_arranque", iniciando el proceso de llenado del tanque a razón de 100ml por segundo, cuando el nivel de los tanques llega a ser mayor o igual a 1000ml se activa el proceso de vaciado automáticamente, se resetea la variable "Motor_arranque" y se activa el paro para el llenado, permitiendo detener el proceso en cualquier punto, mientras que cada que se aplaste la marcha, resetea los valores de los paros del llenado y de emergencia y por último se coloca un comparador para que cuando el Maestro 2 envíe un byte igual a 7 no pueda iniciarse el proceso de llenado de los tanques nuevamente si se activa la marcha. Cabe recalcar que según las indicaciones de la práctica hay que elaborar un proceso de limpieza para los tanques es por eso que existen botones normalmente cerrados de ese proceso en este segmento para que al pulsar el botón de limpieza este no interfiera para nada, quedando de la siguiente forma:



Figura 167. Segmento con la programación para la marcha, paro y llenado de los tanques de Agua y Tomate licuado.



Figura 168. Condición para que el maestro 1 no inicie el proceso de marcha una vez esté lleno el tanque del Maestro 2

En el siguiente segmento se programa la descarga del contenido que se encuentra en cada tanque, como se dijo en el párrafo anterior, cuando el nivel llega a ser igual o mayor a 1000 ml se activa la variable que representa la electroválvula abierta que permite descender el nivel del tanque a razón de 100ml por segundo y cuando el nivel sea igual a 0 ml, se resetea la variable de la electroválvula ("EV") y se activa el paro de la electroválvula. Por último, se debe crear una rama para el botón de "Paro_de_emergencia", cuando este botón se aplaste, el valor del nivel es igual a 0, no importa en qué proceso se encuentre, además de resetear todas las variables. Además, cuando la variable "EV" esté activa se debe enviar un byte igual a 2 hacia el maestro 2 para que así se inicie el proceso en el otro autómata y mientras no esté activa se envíe un byte igual a 0.



Figura 169. Segmento con la programación para el vaciado de los tanques de Agua y Tomate licuado, además del paro de emergencia



Figura 170. Envío de datos del Maestro 1 al Maestro 2 mediante la activación o desactivación de la variable "EV"

En el siguiente segmento existen 2 indicadores para señalar el nivel del tanque, uno para el nivel mínimo (250ml o menos) y otro para nivel máximo (750ml o más). Mediante comparadores se programa que cuando el nivel sea menor o igual a 250 se encienda el contacto de asignación con la variable "Nivel bajo" y cuando sea mayor o igual a 750 se encienda el contacto de asignación con la variable "Nivel alto".



Figura 171. Segmento para la activación de indicadores de nivel alto y bajo.

Por último, para la limpieza del tanque de salsa de tomate se agrega un nuevo bloque de función, en este bloque se programa el circuito para el funcionamiento del botón "Limpieza" y se coloca en el segmento siguiente, después del segmento de las alertas de nivel bajo y nivel alto.

Una vez dentro del bloque hay que empezar colocando un contacto abierto para la activación del botón, para este contacto se le asigna la variable "Inicio_limpieza", seguido de este contacto se colocan dos contactos cerrados que se les asignan las variables "Encendido_sistema" y "Motor_vaciado", estos contactos son los contactos de iniciación para el llenado y vaciado del tanque cuando se envía materia prima, entonces se colocan como contactos cerrados para que mientras se active la limpieza no interfiera para nada en este proceso activar el botón de marcha. Luego de estos contactos sigue el contacto cerrado para el paro de este proceso, otro cerrado para la válvula que ayuda a botar toda el agua caliente cuando llene el tanque y por ultimo un contacto de asignación para hacer un circuito enclavado y así empezar a llenar el tanque de salsa de tomate a razón de 100ml por segundo. Cuando el nivel llega a los 1000ml se activa el paro del proceso, se activa la válvula y se resetea el valor de "Inicio_limpieza". En otra rama se coloca un contacto abierto con la variable "Inicio_limpieza" para que cada vez que sea activada se reseteen los valores del botón de paro, paro de emergencia y paro cuando el tanque se está vaciando.



Figura 172. Circuito para el inicio de la limpieza en el tanque de salsa de tomate

En el siguiente segmento va el proceso de vaciado del tanque, eliminando los residuos de tomate y dejando limpio el mismo. Primero se coloca un contacto abierto para la válvula la cual se activa cuando el nivel llegue a 1000ml, seguido de un contacto cerrado para el paro de la válvula una vez el nivel llegue a 0ml, y otro un contacto cerrado para parar totalmente el sistema y por último un contacto de asignación para el enclave. Una vez se activa la válvula empieza a descender el agua a razón de 100ml por segundo hasta quedarse totalmente vacío., cuando el nivel sea igual a 0 se activa el paro del sistema y se resetea el valor de la válvula.



Figura 173. Circuito para el vaciado de la limpieza en el tanque de salsa de tomate

Por último, en el siguiente segmento se debe un contacto abierto para el botón de paro de emergencia, que, cuando se activa resetea el valor del nivel y del sistema.



Figura 174. Circuito para el paro de emergencia

Cuando se haya terminado de programar en el bloque Main del PLC Maestro, hay que dirigirse a la pantalla HMI conectada a este PLC y agregar una nueva imagen, esta imagen servirá para diseñar la planta que se ha descrito anteriormente.



Figura 175. Imagen de la planta con el proceso creado para el Maestro PROFIBUS 2.

Esta pantalla consta de 4 botones para el proceso de llenado y vaciado del producto, cada botón se configura en la ventana de "Propiedades", pestaña "Eventos" y luego en el apartado "Pulsar" se van colocando las siguientes funciones:

• Para los botones de marcha, paro y limpieza se coloca la función "ActivarBitMientrasTeclaPulsada" usando como variable la correspondiente al botón, es decir la variable "Motor_arranque" para la marcha, la variable "Paro_llenado" para el paro y la variable "limpieza" para el botón del mismo nombre.

			_
Botón_1 [Botón]		🖳 Propiedades 🚺 Información 🔒 📱 Diagnóstico 👘 💷	
Propiedades Anir	naciones Eventos Textos		
Hacer clic			
👘 Pulsar	 ActivarBitMientrasTeclaPulsada 		
Soltar	Variable (Entrada/salida)	Motor_arranque	
Activar	Bit	0	
Desactivar	<agregar función=""></agregar>		
Cambio			
	-		
		111	
			/

Figura 176. Configuración de eventos para los botones Marcha, Paro e Inversión de giro.

• Para el botón "Paro_de_emergencia" se coloca la función "ActivarBit" usando como variable para el botón "Paro_de_emergencia"

Pushbutton_Emergency	[Interruptor]	📴 Propiedades 🚯 Información 🚯 🛯 Diagnóstico	
Propiedades Anim	naciones Eventos Textos		
Cambio			
Conmutar ON	 ActivarBit 		
Conmutar OFF	Variable (Entrada/salida)	Paro_de_emergencia	
Activar	<agregar función=""></agregar>		
Desactivar			
	-		
	•		
	-		
	S		>

Figura 177. Configuración de eventos para el botón de paro de emergencia

Para indicar los niveles alto y bajo del tanque se usan las luces piloto ubicadas en la librería del software, para configurarlas hay que ir a la ventana de "Propiedades", luego en el apartado "General" en el enunciado "Proceso" se escoge como variable, la variable "Nivel_alto" para el Nivel alto y "Nivel_bajo" para el Nivel bajo.

PlotLight_Round_G [Campe	o E/S gráfico]		R	ropiedades	🗓 Información 🧯 🗓 Diagnóstico	
Propiedades Animad	iones Eventos T	extos				
📑 Lista de propiedades	General					^
General Apariencia	Proceso			Contenido		
Representación	Variable: Nive	_Alto	■	Valor par	ra "ON": 1	=
Límites Misseláneo	Variable PLC: Nivel	_Alto	× .		On: PilotLight_Round_G_On_256c	
Seguridad	Dirección: %M2.	0	Bool		Off: PilotLight_Round_G_Off_256c	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Número de bit: 0					
	Modo					~
PlotLight_Round_R_1 [Cam	po E/S gráfico]		🔍 Pro	opiedades	🗓 Información 🔋 🗓 Diagnóstico	
Propiedades Animac	iones Eventos T	extos				
Lista de propiedades	General					^
General Apariencia	Proceso			Contenido		
Representación	Variable: Nivel	Bajo	■	Valor para	*"ON": 1	≡
Límites -	Variable PLC: Nivel	Bajo	× .		On: PilotLight_Round_R_On_256c	I
Seguridad	Dirección: %M2.1	1	Bool		Off: PilotLight_Round_R_Off_256c	
	Número de bit: 0	-				
	Modo					~

Figura 178. Configuración de propiedades para las luces piloto indicando el nivel alto y bajo.

Y por último para indicar cuando inicia el proceso de limpieza y cuando el 3er tanque (el tanque donde se mezcla el agua y el tomate licuado) está con los ingredientes listos antes de su mezcla se colocan dos luces pilotos, una roja para el tanque y una verde para la limpieza y se configuran tal cual se configuraron las luces piloto para nivel alto y nivel bajo, usando las variables "Señal_tanque_salsa_tomate" y "Encendido_limpieza"

PlotLight_Round_R_2 [Can	npo E/S gráfico]	📴 Propiedades 🚺 Información 😩 😨 Diagnóstico 👘 💷 📼
Propiedades Anima	ciones Eventos Textos	
📑 Lista de propiedades	General	
General Apariencia Representación Límites Misceláneo Seguridad	Proceso Variable: Señal_tanque_salsa_tomate Variable PLC: Señal_tanque_salsa_tomate Dirección: %M1.6 Bool Número de bit: 0 Modo	Contenido Valor para "ON": 1 On: PilotLight_Round_R_On_256c III Off: PilotLight_Round_R_Off_256c III
	Modo: Dos estados	•
PlotLight_Round_G_2 [Car	mpo E/S gráfico]	🛛 📴 Propiedades 🔹 Información 😩 🖳 Diagnóstico 👘 🗉 🥆
Propiedades Anima	ciones Eventos Textos	
📑 Lista de propiedades	General	
General Apariencia	Proceso	Contenido
Representación Límites	Variable: Encendido_limpieza	Ualor para "ON": 1
Misceláneo Seguridad	Dirección: %M3.5 Bool	Off: PilotLight_Round_G_Off_256c
	Número de bit: 0 \$	

Figura 179. Configuración de propiedades para las luces piloto para indicar el proceso de limpieza y tanque de salsa de tomate

Una vez terminado la configuración para botones y luces, se continúa con las animaciones para los tubos del tanque, el motor y la electroválvula. Para el motor y los tubos que se encuentran antes del motor serán de color gris y una vez empiece a llenar los tanques cambian de color a azul para hacer esto se colocan tubos de color azul encima de los tubos de color gris y después se configura sus animaciones en la ventana de "Propiedades", pestaña "Animaciones", en el enunciado de "Visibilidad", "agregar animación", "Dinamizar visibilidad", una vez dentro de esta ventana se coloca la variable "Encendido_sistema" la cual es la que da pie a que se empiece con el llenado del tanque.

Visor de gráficos_18 [Visor de	e gráficos]		🔍 Propie	edades	1. Información	i 🗓 Diagnóstico	
Propiedades Animacio	ones Eventos	Textos					
	Visibilidad						^
Vista general	Dracaco			Visibil	idad		
🕶 🐏 Visualización	Proceso			VISIDII	luau		
💕 Agregar animación	Variable:			💽 Vis	ible		_
👁 Visibilidad	Encendido_sistema		•		visible		=
Movimientos	Rango	De: 1					
		A: 1					
	O Bit individual	0					~
	<						>

Figura 180. Configuración de animaciones.

Cuando se activa la limpieza para el tanque de tomate licuado también se deben activar animaciones para el motor y los tubos que lo acompañan, su configuración es exactamente igual a la anterior usando la variable "Encendido_limpieza".

Visor de gráficos_42 [Visor de	gráficos]		🔍 Propi	edades	🗓 Información	追 🗓 Diagnóstico	
Propiedades Animacion	nes Eventos T Visibilidad	extos					
Vista general ♥ "Sualización ■ Agregar animación ● Visibilidad ↓ Movimientos	Proceso Variable: Encendido_limpieza	De: 1 •	1	Visibili Vis Vis Inv	idad sible visible		

Figura 181. Configuración de animaciones.

Para el gráfico de la válvula y los tubos debajo de los tanques se hace el mismo procedimiento anterior, una válvula gris para cuando esté desactivado y una de color azul para cuando se abra la misma, la variable para dinamizar la visibilidad será "Motor_vaciado".

Visor de gráficos_32 [Visor d	le gráficos]		🔍 Propie	dades 🚺 Infor	mación 🤇	i) 🗓 Diagnóstico	18	•
Propiedades Animaci	ones Eventos Te	xtos						
	Visibilidad							^
Vista general 💌 👚 Visualización	Proceso			Visibilidad				
Agregar animación	Variable: Motor_vaciado		■	 Visible Invisible 				≡
Movimientos	• 💿 Rango	De: 1						
	O Bit individual	0						~

Figura 182. Configuración de animaciones.

Y. para el gráfico de la válvula y los tubos que se activan cuando empieza a descender el agua caliente usada para limpiar el tanque de tomate licuado se usa la variable "Descenso_limpieza", repitiendo el procedimiento anterior.

Visor de gráficos_44 [Visor de	gráficos]		🔍 Propi	edades 🚺 Información	追 🗓 Diagnóstico	
Propiedades Animacion	nes Eventos	Textos				
	Visibilidad					
Vista general	Proceso			Visibilidad		
👻 🐏 Visualización	Hoceso			VISIDITUAU		
💣 Agregar animación	Variable:			 Visible 		
👁 Visibilidad 🗸	DEscenso_limpieza		I	 Invisible 		
Movimientos	Rango	De: 1				
► -		A: 1				
	🔘 Bit individual	0				

Figura 183. Configuración de animaciones.

Para las barras dentro de los tanques hay que ir a la ventana de "Propiedades", en el enunciado "General" se coloca la variable "Nivel_llenado_vaciado" para el proceso y los limites serían desde 0 a 1000m3.

Barra_1 [Barra]					🖳 Propiedade	s Información	追 🛿 Diagnóstico	┛╏╸
Propiedades	Animaciones	Eventos	Textos					
📑 Lista de propiedade:	s Genera	I						
General	Deres							
Apariencia	Proc	eso						
Tipo de borde	V	alor máximo	100	 _				
Escalas	4	de escala:						
Título				-x	Variable de proceso:	Nivel_llenado_vaciado		
Representación	•			-	Variable PLC:	Nivel llenado vaciado		~
Formato de texto	-			-	Dirección		Peal	
Límites/rangos				1	Direction.	7617104	Redi	
Estilos/diseños	V	alor mínimo 📊	<u>ן</u>					
Misceláneo		de escala:	,	 _				

Figura 184. Configuración de las propiedades de la barra de llenado y vaciado de la materia prima.

Para la segunda barra dentro del tanque de tomate licuado, que sirve para la limpieza se repite el mismo procedimiento anterior usando la variable "Nivel_limpieza" y los límites serían desde 0 a 1000m3.

Barra_3 [Barra]		🔍 Propiedade	s 🚺 Información	追 🗓 Diagnóstico	
Propiedades Anima	ciones Eventos Textos				
📑 Lista de propiedades	General				
General	Process				
Apariencia	Proceso				
Tipo de borde	Valor máximo				
Escalas	de escala:				
Título	-x	Variable de proceso:	Nivel_limpieza		I
Representación	• E	Variable PLC:	Nivel limpieza		× 1
Formato de texto		Dirección		Real	
Límites/rangos		Direction:	7611/10/0	Real	
Estilos/diseños	Valor mínimo				
Misceláneo	de escala:				

Figura 185. Configuración de las propiedades de la barra de llenado y vaciado en el proceso de limpieza.

Una vez terminado la configuración total en el Maestro PROFIBUS 2 junto con su HMI, hay que continuar con el Maestro PROFIBUS 3, empezando a activar sus marcas de ciclo.

Maestro Profi	ibus 3 [CPU 1214	4C AC/DC/RIy]	📴 Propiedades 🛛 🗓 Información 🧯 🗓 Diagnóstico 📰 🗏 🤟
General	Variables IO	Constantes de sistema Tex	ixtos
General	^	Siempre 0 (low):	
Interfaz PROFI	INET [X1]		
DI 14/DQ 10		Bits de marcas de ciclo	
AI 2			
Contadores r	ápidos (HSC)		Activar la utilización del byte de marcas de ciclo
Generadores	de impulso ≡	Dirección del byte de marcas	_
Arranque		de ciclo (MBx):	100
Ciclo		Reloj 10 Hz:	%M100.0 (Clock_10Hz)
Carga por cor	municación	Peloi 5 Hz	%M1001 (Clock 5Hz)
Marcas de sis	stema y de ciclo	Keloj 5 Hz.	
Servidor web		Reloj 2.5 Hz:	%M100.2 (Clock_2.5Hz)
Multilingüe		Reloj 2 Hz:	%M100.3 (Clock_2Hz)
Hora	~	Reloj 1.25 Hz:	%M100.4 (Clock_1.25Hz)
<	>	Reloi 1 Hz	%M100.5 (Clock 1Hz)

Figura 186. Marcas de ciclo de Maestro PROFIBUS 3

Luego hay que dirigirse al bloque de programas del PLC, y hacer lo mismo que en el maestro 1, un segmento para el bloque PUT y otro para el bloque GET con direcciones 52.0 para el bloque put y 53.0 para el bloque get.

En el tercer segmento se configuran condiciones para el funcionamiento del proceso, primero un bloque move para el envío de datos desde el maestro 1 al 2, luego otro para que cuando el byte enviado desde el maestro 1 sea 2 empiece el arranque del sistema.



Figura 187. Circuito para el envío de recibimiento de datos del Maestro 1 al 2 y condiciones para iniciar el proceso

Después de esto, en el siguiente segmento se empieza a programar la segunda parte del proceso de la salsa de tomate, enfocada más en la mezcla y el embotellamiento del producto. Primero se coloca un contacto abierto con la variable "Marcha_salsa" que es la variable designada para la marcha de este proceso, seguido de 2 contactos cerrados con las variables "Encendido_limpieza" y "Encendido_vaciado" que al igual que en el anterior proceso representan el inicio de la limpieza en el tanque y se colocan para que mientras exista este proceso afecte en nada si se llega a aplastar el botón de limpieza. Luego de estos contactos se colocan 2 contactos cerrados más, uno para el paro y el otro para cuando inicie el proceso de vaciado y por ultimo un contacto de asignación para el circuito enclavado. Cuando el proceso inicia subiendo 100m3 por segundo hasta llegar a la cantidad de 2000m3, si el nivel es igual a 2000m3 se activa el paro, y el proceso para empezar el embotellamiento siempre y cuando se hayan indicado el número de botellas que se desean llenar y se resetea el valor de la marcha. En otra rama se debe colocar un contacto abierto para la marcha y dos contactos de asignación en reset, para que cada vez que se active la marcha se reseteen estos contactos, los contactos usan las variables "Paro_salsa" y "Paro_vaciado_salsa".



Figura 188. Circuito de llenado del tanque de salsa de tomate

Una vez el nivel llega a 2000ml y se hayan seleccionado el número de botellas que se desean llenar empieza el proceso de vaciado, para esto primero se selecciona un contacto abierto que lleva la variable que inicia este proceso la cual es "Vaciado", seguido de dos contactos cerrados que son para el paro del vaciado y el paro total del sistema. El vaciado empieza después de 6s y va bajando de 100ml en 100ml, ya que cada botella tiene una capacidad de 100ml y cuando el nivel sea igual a 0 se activa el paro del sistema y se resetea el valor de "Vaciado".



Figura 189. Circuito del vaciado del tanque de salsa de tomate.

En el siguiente segmento se programará el movimiento de las botellas para que vayan acorde al vaciado del tanque, usando un contador ascendente (CTU) y marcas de ciclo, este circuito

empieza a cuando la variable "Vaciado" se activa y se detiene cuando el número de botellas sea igual a las botellas que se requirieron o se active el botón de reset.



Figura 190. Circuito para el movimiento de las botellas por medio de la banda transportadora.

El siguiente segmento es para el conteo de las botellas, se coloca un contador ascendente CTU que empieza cuando la variable movimiento, que es la salida del anterior contador llegue a ser mayor o igual a 29 y la variable vaciado estén también activa, contando hasta un máximo de 20 botellas. En otra rama se usa un comparador para que cuando la variable movimiento es mayor a 28 se activa la variable "Tapita" que sirve para que aparezca una tapa para la botella. El botón de reset sirve para resetear los valores de "Vaciado", "Marcha_Salsa", "Encendido_limpieza", "Encendido_salsa" y "Encendido_Vaciado", también ayuda a enviar un byte hacia el maestro 1 para que avise que el tanque está vacío y pueda volverse a llenar, además de convertir el nivel del tanque a 0. Por último, se crea dos ramas más para que cuando el número de botellas deseados sea igual al contador de las botellas se pare el proceso y la otra rama para cuando se active la variable "Vaciado" se envíe un byte al maestro 1 que haga que no se puedan llenar los tanques que controla dicho autómata.



Figura 191. Circuito para el contador de botellas y reset de valores.



Figura 192. Circuito para el reset de valores y envío de datos del maestro 2 al maestro 1

Para el último segmento hay que agregar un nuevo bloque de función, este bloque es para la limpieza del tanque.



Figura 193. Bloque de función "Limpieza"

Dentro de este bloque se van a usar 2 segmentos, uno para el inicio de la limpieza y otro para el descenso del agua tal cual se hizo en el anterior PLC. Este primer segmento empieza con un contacto abierto colocando la variable "Inicio_limpieza", seguido de 2 contactos cerrados que tienen las variables "Encendido_salsa" y "Vaciado" estas variables son las que dan inicio al proceso de llenado y vaciado de la salsa de tomate, se hace esto para que una vez se inicie el proceso de limpieza y no se vea interferido por el botón de marcha del llenado. Luego de esto sigue un contacto cerrado para el paro y otro cerrado para la válvula, esta solo se activa cuando el nivel llegue a ser igual a 2000ml. Cuando se inicia la limpieza el agua caliente va subiendo a razón de 100ml por segundo y cuando llega a 2000ml se activa el paro, y la válvula para botar el agua y se resetea el valor de la variable "Inicio_limpieza".

En otra rama se coloca un contacto abierto para "Inicio_limpieza", para que cada vez que se aplaste se reseteen los valores de las variables "Paro_limpieza" y "Paro_vaciado".



Figura 194. Circuito para el inicio del proceso de limpieza

Una vez llega el nivel a 2000ml se activa el proceso de vaciado, para botar el agua en el tanque, por eso se inicia colocando un contacto abierto para la válvula, seguido de un contacto cerrado para el paro de la válvula y otro cerrado para el paro del proceso y por último un contacto de asignación para el enclavamiento. Cuando empieza este proceso el agua desciende cada segundo 100ml y cuando llegue a ser 0 se activa el paro del sistema y se resetea el valor de la válvula.



Figura 195. Circuito para el vaciado del proceso de limpieza

Después de haber acabado con la programación en el bloque "Main" del PLC Maestro 3, hay que crear un SCADA ya que el software no permite la simulación de 2 HMI, una vez creado este SCADA mediante WinCC RT Advanced hay que dirigirse a las imágenes asociado al mismo y agregar una nueva imagen donde se colocarán los elementos a usar para generar la simulación del proceso.



Figura 196. Pantalla HMI del proceso en el PLC Maestro PROFIBUS 3

Esta pantalla contiene 3 botones uno para el paro del sistema, reset del sistema y limpieza, dos indicadores, uno para el vaciado y otro para cuando empieza la limpieza y una pantalla (Campo

E/S) para colocar el número de botellas que se necesitan llenar. Primero se configura la barra que está dentro del tanque, yendo a "Propiedades", y en el enunciado "General" colocar la variable "Nivel_salsa" que es la variable encargada para esto.

Barra_1 [Barra]		🖳 Propiedades	s 🚺 Información	i 🗓 Diagnóstico	┛▤▾
Propiedades Animad	iones Eventos Textos				
📑 Lista de propiedades	General				
General	Process				
Apariencia	Proceso				
Tipo de borde	Valor máximo 2100				
Escalas	de escala:				
Título	-x	Variable de proceso:	Nivel_salsa		
Representación 🔸	E	Variable PLC:	Nivel salsa		× 1
Formato de texto		Discosión	01 HD 4	Dutad	
Límites/rangos		Direccion:	%MD4	Dword	
Estilos/diseños	Valor mínimo				
Misceláneo	de escala:				

Figura 197. Configuración de la barra dentro del tanque de salsa de tomate.

Segundo, para configurar los botones de "Paro", "Reset" y "Limpieza" hay que ir a "Propiedades", "Eventos", y en el enunciado "Pulsar" agregar la función "ActivarBitMientrasTeclaPulsada" y se usan las siguientes variables para cada botón respectivamente: "Paro_salsa" y "Paro_vaciado_salsa", "Reset_contador_botellas" e "Inicio_limpieza".

Botón_2 [Botón]		Rropiedades	🗓 Información 🔋 🗓 Diagnóstico	
Propiedades Animad	ciones Eventos Textos			
	±∓⊟≣×			
Hacer clic				
🔯 Pulsar	 ActivarBit 			
Soltar	Variable (Entrada/salida)	Paro_sa	lsa	
Activar	 ActivarBit 			
Desactivar	Variable (Entrada/salida)	Paro_va	ciado_salsa	
Cambio +	<agregar función=""></agregar>			
	<			>

Figura 198. Configuración del botón de paro.

Para la pantalla (Campo E/S) que sirve para designar el número de botellas que se van a llenar, su configuración empieza en "Propiedades", "General" y en el enunciado "Variable" se coloca la variable "Num botellas", con formato decimal de 2 caracteres.

Campo ES_1 [Campo E/S]			🔍 Propi	edades	🖪 Informació	n 追 🗓 Diagnóstico	▋■■▼
Propiedades Anima	ciones Eventos	Textos					
📑 Lista de propiedades	General						
General	Drasasa			Formato			
Apariencia	Proceso			Formato			
Comportamiento	Variable:	Num_botellas		Fo	ormato visualiz.:	Decimal	-
Representación	Variable PLC	Numero hotellas	Define la variable.		Decimales	0	
Formato de texto	vanabie ree.	Numero_botenus			Decimares.		
Límites	Dirección:	%MW28	Word	Long	itud del campo:	2	
Estilos/diseños				Cero	s a la izquierda:		
Misceláneo	Тіро			Form	nato represent.:	99	
Seguridad	Modo:	Entrada	•				

Figura 199. Configuración del campo E/S "Número de botellas".

Para los indicadores de "Vaciado", "Limpieza" y "Tanque vacío" se deben usar luces piloto y las variables a usar serán "Vaciado", "Encendido_limpieza" y "Reset_final" respectivamente.

PlotLight_Round_G_1 [Cam	po E/S gráfico]			🔍 Propi	edades	1 Inform	ación	追 🗓 Diagnóstio	o	18	-
Propiedades Animac	iones Eventos	Textos									
📑 Lista de propiedades	General										^
General	Drosoco				Conton	do					
Apariencia	Floceso				Conten	uu					
Representación	Variable:	Encendido_limpieza		I	Valo	r para "ON":	1	-			
Límites 🕴	Variable PLC:	Encendido limpieza				On	PilotI in	iht Round G On 25	5c 🗍		
Misceláneo	Dimentifier	21100 D	Deal			0."	Dilau in				≡
Seguridad +	Direction:	%M1.3	BOOI			Οπ:	PliotLig	Int_Kound_G_OT_250	oc 📋		
	Número de bit:	0									
	Modo										
	Modo: D	os estados									

Figura 200. Configuración de luces piloto de "Vaciado" y "Limpieza"

Luego de configurar todos los botones y pantallas, hay que continuar con las animaciones en este caso para el movimiento de las botellas mientras se descarga el producto y que estas se muestren al final de la banda transportada, para eso hay que ir a la ventana "Propiedades", "Animaciones", "Movimientos", "Agregar movimiento", "Mover el objeto horizontalmente", una vez dentro la variable que regirá este movimiento será la variable "Movimiento_botellas", la cual era la salida del primer contador en el PLC Maestro 3. En un rango de 0 a 30 y moviéndose hasta el final de la banda transportadora.

Para el movimiento de la tapadora se configura igual que el anterior proceso, pero en vez de colocar "Mover el objeto horizontalmente" se coloca el enunciado "Mover el objeto verticalmente", usando la misma variable que se usó para el movimiento de las botellas.

Visor de gráficos_27 [Visor de	gráficos]	Rropiedades	🔄 Información	i Diagnóstico	┛▤▾
Propiedades Animacio	nes Eventos Textos				
	Movimiento horizontal				
Vista general	Variable				
Visualización	variable				
👻 🎤 Movimientos	Nombre: Movimiento_botellas				■
💣 Agregar animación 🛛	Rango de: 0				
IHI Movimiento horizontal	A: 30				
•					
	Posición inicial	Posici	ón de destino		
	х: 237 🖨		к: 393 🖨		
	y: 359 🖨	1	y: 359 🗘		
< III >					

Figura 201. Configuración de animación para el movimiento de las botellas.

Para mostrar botella por botella cada que una botella llegue al final de la banda transportadora hay que repetir el procedimiento anterior, pero en vez de ir a la pestaña de "Movimientos" se selecciona la pestaña "Visualización", "Agregar animación", "Dinamizar visibilidad" y la variable que regirá este proceso será la variable "Botellas_total" la cual debe ir en las 20 botellas que se van a simular.

Visor de gráficos_17 [Visor	de gráficos]	🖳 Propiedades 🔹 Información 🤹 😨 Diagnóstico 💷 🗖	•
Propiedades Animad	ciones Eventos Textos		
	Visibilidad		
Vista general	Proceso	Vicibilidad	
🕶 🖹 Visualización	noceso	Visibilidad	
💣 Agregar animación	Variable:	 Visible 	
👁 Visibilidad	Botellas_total	Invisible	
▶ 🛃 Movimientos	💿 Rango De: 3		
•	A: 100		
	O Bit individual		

Figura 202. Configuración de animación para mostrar las botellas

Y por último para la animación de la tapa que se debe mostrar al final del recorrido de la botella, se repite el procedimiento anterior usando la variable "Tapita".

Visor de gráficos_42 [Visor de gr	ráficos]	🔍 Propie	edades	1 Información	i 🗓 Diagnóstico	
Propiedades Animacione	s Eventos Textos					
Vista general ✓ Tisualización	Visibilidad Proceso Variable: Tapita Rango De: 1 A: 1 Bit individual	I	Visibil vi: Interview	idad sible visible		

Figura 203. Configuración de animación para las tapas en la botella

Una vez hecho todo esto se carga el programa en el PLC Maestro PROFIBUS 3 y empieza la simulación del proceso.

Anexo 6: Práctica #5

La práctica # 5 consiste en el desarrollo de un SCADA que controle los sistemas hechos en la práctica #2 y #3, para esto primero hay que dar click en "Agregar dipositivo", "Sistems PC", "Simatic HMI Aplication", "WinCC RT Advanced"

Agregar dispositivo	· · ·		×
Nombre del dispositiv	0:		
PC-System_2			
PC-System_2 Controladores HMI Sistemas PC	 Sistemas PC PC general PCs industriales SIMATIC 57 Open Controller SIMATIC 57 Embedded Controller SINUMERIK operator components SINUATIC Controller Application SIMATIC Controller Application SIMATIC HMI Application WINCC RT Advanced WINCC RT Professional Cliente WINCC Aplicaciones de usuario 	Dispositivo: Referencia: Versión: Descripción: Software runti PC (requiere W	WinCC RT Adv TAdv WinCC RT Advanced 6AV2 104-0xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Accionamien			
💽 Abrir la vista de dis	positivos		Aceptar Cancelar

Figura 204. Ventana para creación de SCADA

Una vez seleccionado hay que dar en aceptar y agregar una "IE General", para aquello hay que trasladarse a la ventana de "Catálogo" ubicada al lado derecho del programa, "Sistemas PC", "Módulos de comunicación", "PROFINET/Ethernet", "IE General". Luego de agregar esta tarjeta se debe unir al PLC Maestro.



Figura 205. Red PROFIBUS-PROFINET, conexión del SCADA al PLC Maestro PROFIBUS

Una vez hecho las conexiones hay que dirigirse a la pantalla HMI_RT para crear las pantallas donde irán los diferentes procesos, se van a crear 4 imágenes una para el menú general llamada "Menú_principal", otra para la práctica de temperatura llamada "Práctica_5_temp", otra para la práctica de presión llamada "Práctica_5_presión" y una última para las gráficas de Setpoint vs Presión y Setpoint vs Temperatura, llamada "Gráficas". Primero se crea una pantalla general

donde irá un Menú para seleccionar 3 pantallas diferentes, el proceso térmico, neumático y las gráficas de los mismos.



Figura 206. Menú principal del SCADA

Para cada proceso existirá un botón el cual se configura en "Propiedades", "Eventos", "Hacer clic" y se agrega la función "ActivarImagen" y se coloca la variable "Práctica_5_temp" para que al activarla vaya hacia esta práctica y lo mismo se hace para los siguientes dos botones, repitiendo el proceso anterior y colocando las variables "Práctica_5_Presión" y "Gráficas" respectivamente.

Botón_2 [Botón]		💁 Propiedades 🚺 Información 🚺 🖞 Diagnóstico 💷 🖃 🥆
Propiedades An	imaciones Eventos Textos	
	1 T BE X	
Hacer clic		
Pulsar	 ActivarImagen 	
Soltar	Nombre de imagen	Práctica_5_presion
Activar	Número de objeto	0
Desactivar	 «Agregar función» 	
Cambio		
	<	
	<	

Figura 207. Configuración de botones

Luego en la imagen "Práctica_5_temp" se crea una planta que describe el proceso expuesto en la práctica #2, pero esta vez de una forma un poco más detallada.



Figura 208. Pantalla HMI_RT de la práctica #3

El sistema está conformado esta vez por 5 botones del lado derecho superior del SCADA, de derecha a izquierda los botones representan: "Marcha", "Paro", "Cambio de scada" "Refrigeración" (Perturbación) y "Gráficas". El botón de "Marcha" está configurado de la siguiente forma:

Botón_6 [Botón]		Rropiedades	🗓 Información 👔 🗓 Diagnóstico	
Propiedades	Animaciones Eventos Textos			
	1 I I E E X			
Hacer clic				
Pulsar	 ActivarBitMientrasTeclaPulsada 			
Soltar	Variable (Entrada/salida)	Marcha	_temperatura	
Activar	Bit	0		
Desactivar	 ActivarBit 			
Cambio	 Variable (Entrada/salida) 	Marcha	_contador	
	Agregar función>			
				/

Figura 209. Configuración del botón de marcha

El botón de "Paro" está configurado de la siguiente forma:

Botón_5 [Botón]		Rropiedades	L Información	i Diagnóstico	
Propiedades Anin	naciones Eventos Textos				
Hacer clic					
🛗 Pulsar	 ActivarBitMientrasTeclaPulsada 				
Soltar	Variable (Entrada/salida)	Paro_te	mperatura		
Activar	Bit	0			
Desactivar	<agregar función=""></agregar>				
Cambio	-				
	•				

Figura 210. Configuración del botón de paro
El botón "Cambio de scada" está configurado de la siguiente forma:

Botón_4 [Botón]		🖳 Propiedades 👘 🛄	Información 🔋 🗓 Diagnóstico	
Propiedades Anim	aciones Eventos Textos			
🔛 Hacer clic				
Pulsar	 ActivarImagen 			
Soltar	Nombre de imagen	Práctica_5_pres	sion	
Activar	Número de objeto	0		
Desactivar	<agregar función=""></agregar>			
Cambio	F			

Figura 211. Configuración del botón "Cambio de scada"

El botón de refrigeración que representa la perturbación en el sistema está configurado de la siguiente manera:

Botón_2 [Botón]		🖳 Propiedades 🚺 Información 🕦 🗓 Diagnóstico 👘 🖃 🤝
Propiedades Anima	aciones Eventos Textos	
Hacer clic		
📴 Pulsar	 ActivarBitMientrasTeclaPulsada 	
Soltar	Variable (Entrada/salida)	Refrigeracion
Activar	Bit	0
Desactivar	<agregar función=""></agregar>	
Cambio		
	•	
	<	

Figura 212. Configuración del botón "Refrigeración"

Y por último el botón de "Gráficas" está configurado de la siguiente forma:

Botón_3 [Botón]		🖳 Propiedades	🗓 Información	追 🗓 Diagnóstico	
Propiedades Anima	aciones Eventos Textos				
Hacer clic					
🔯 Pulsar	 ActivarImagen 				
Soltar	Nombre de imagen	Gráficas			
Activar	Número de objeto	0			
Desactivar	<agregar función=""></agregar>				
Cambio	-				
	•				

Figura 213. Configuración del botón "Gráficas"

Al lado de estos botones hay una pantalla (campo E/S) para digitar el Setpoint de la práctica, el cual está configurado de la siguiente forma:

Campo ES_1 [Cam	po E/S]				🔍 Pro	opiedades	L Informa	ción 追 🖪 Diagno	óstico 🗖 🗏 🤊
Propiedades	Animaciones	Eventos	Textos						
📑 Lista de propiedad	es Gene	ral							
General	Pro	ceso				Formato			
Apariencia									
Comportamiento		Variable:	Valor_temp			Forn	nato visualiz.:	Decimal	•
Representación		/ariable PLC:	Valor temp		X		Decimales	0	
Formato de texto	4	and ble ree.	valor_temp		· ·		Decimales.		
Parpadeo		Dirección:	%MD220	Real		Longitu	d del campo:	2	
Límites	•					Ceros a	a la izquierda:		
Estilos/diseños	Tip	0				Forma	to represent.:	99	-
Misceláneo		Madai	Entrada						
Seguridad		Modo:	Entrada						

Figura 214. Configuración del Campo E/S para el Setpoint.

Al lado de esta pantalla están otras 3 pantallas más (Campo E/S) que muestran los valores del controlador PID usados para el control de esta práctica y se configura de la misma manera que se configuró el HMI que se usó para la práctica #3 (véase Figura 133).

Debajo de estas pantallas se coloca un slide que indicará el tiempo que demorará el proceso de secado, donde 10s es igual a 3h, su configuración es la siguiente:

Deslizador_1 [Des	lizador]				💁 Propiedade	es 🔄 🗓 Informaciór	🔒 🗓 Diagnóstico		-
Propiedades	Animaciones	Eventos	Textos		-				
📑 Lista de propieda	des Genera	I							^
General Apariencia	Proce	eso			_				1
Borde	Vi	alor máximo	0		Variable para máximo:			■	
Representación		ue escala		-					
Formato de texto				-	Variable de proceso:	Tiempo_secado		■	
Límites/rangos					Variable PLC:	Tiempo secado			
Parpadeo	•			-	Dimensión	1 -		Time	
Estilos/diseños					Direction:	76IVID94		lime	
Misceláneo	v	alormínimo 🕝			Variable para mínimo:				
Seguridad		de escala: 🗳	,						
	Títul	0							
			Titu	ilo:					~

Figura 215. Configuración del slide para el tiempo de secado

Por último, al lado de este slide se encuentran dos luces piloto que muestran cuando el proceso está encendido y cuando está apagado, configurados de la siguiente forma:

PlotLight_Round_0	G [Campo E/S	gráfico]		🖳 Prop	iedades 🛛 🗓 Infor	mación 🧯 🗓 Diagnóstico	▋▋■▼
Propiedades	Animacione	es Eventos	Textos				
📑 Lista de propiedad	les Ge	eneral					
General		Processe			Contonido		
Apariencia		rioceso			contenido		
Representación		Variable:	Encendido_temperatura	■	Valor para "ON"	: 1	
Parpadeo		Variable PLC:	Encendido temperatura		On	PilotLight Round G On 256c	
Límites							
Misceláneo	-	Dirección:	%M303.0	Bool	Off	PilotLight_Round_G_Off_256c	
Seguridad		Número de bit:	0				
		Modo					
		Modo: D	los estados	-			

PlotLight_Round_R	otLight_Round_R [Campo E/S gráfico]						Information	ación	🗓 🗓 Diagnóstico	
Propiedades	Animacion	es Eventos	Textos							
📑 Lista de propiedade	es G	eneral								
General		Process				Contoni	do			
Apariencia		Proceso				Conteni	uo			
Representación		Variable:	Reinicio_temporizad	or	III	Valor	para "ON":	1	-	
Parpadeo		Variable PLC:	Reinicio temporizado	or	~		On:	PilotLiah	nt Round R On 256c	
Límites							- "			
Misceláneo	-	Direction:	%M500.2	Bool			Off:	PilotLigh	nt_Round_R_Off_256c	
Seguridad	•	Número de bit:	0							
		Modo								
		Modo: [os estados		T					

Figura 216. Configuración de las luces piloto "Encendido" y "Apagado"

Una vez dada la marcha el horno empieza a calentarse y cuando llegue a la temperatura seteada es cuando empiezan a movilizarse los granos de cacao a través de la banda transportadora, para eso en el bloque Main del PLC Maestro se debe crear un bloque de función, en este caso bajo el nombre de "Animaciones" y se coloca en el mismo segmento donde se hicieron las animaciones para la pantalla HMI (véase Figura 128).

Una vez dentro del bloque, en el primer segmento se comienza con un bloque de condición para que las animaciones inicien una vez la temperatura simulada sea igual al valor de la temperatura seteada, esto activa un contacto de asignación que usa la variable "Inicio_animaciones", luego en otra rama se configura el movimiento de los granos de cacao por la banda transportadora. Primero se coloca un contacto abierto para la variable "Inicio_animaciones", seguido de un contacto cerrado para el paro y un contacto abierto donde se usa una marca de ciclo, en este caso un reloj de 10Hz, luego de esto se coloca un contador ascendente y por último un contacto de asignación con la variable "Reset_movimiento". El contador a su salida se le colocará la variable "Movimiento cacao" y se reseteará una vez termine de contar hasta 25 o cuando se active el botón de paro o la variable "sacos" se active.



Figura 217. Circuito para las animaciones de los granos de cacao

En el siguiente segmento se configura un contador ascendente para que la animación no se detenga y pueda repetirse a lo largo de toda la presentación. Este contador se activará cada vez que la variable "Movimiento cacao" sea mayor a 24, activando el contacto abierto "Inicio_animaciones". A la salida de este contador estará la variable "Cantidad_de_cacao" y se reiniciará una vez cuente hasta 12, se active el botón de paro o de "Reset_proceso".



Figura 218. Circuito para el contador de los granos de cacao.

El siguiente segmento va más enfocado en los mensajes que se mostrarán en un pequeño cuadro celeste. Cuando la variable "cantidad_de_cacao" sea igual a 12, se activará la variable "sacos" la cual da paso a la animación de los sacos que se encuentran debajo del horno, además cuando la variable "cantidad_de_cacao" sea mayor a 1 se mostrará dentro del horno una imagen, simulando que los granos de cacao han ingresado exitosamente y cuando la variable "sacos" se active, la imagen anterior queda desactivada y se activa otra imagen que simula a los granos de cacao secos.



Figura 219. Circuito de mensajes y activación de imágenes

Y, por último, en el siguiente segmento se configurará las animaciones para los sacos donde se almacenará los granos de cacao ya secos. Este proceso inicia con un contacto abierto para la variable "Sacos" que activa un temporizador TON dependiendo el tiempo que se haya escogido en el slide, una vez este tiempo se haya cumplido, se activará la variable "cacao" la hace cambiar de color los tubos y desaparece la imagen de los granos de cacao secos, al mismo tiempo se activa la variable "saco1" que es la imagen del primer saco, una vez se activen estas variables se activa otro temporizador TON durante 5 segundos para activar la variable "saco2" y así sucesivamente hasta activar la variable "saco5".

Se debe colocar una nueva rama para colocar un contacto abierto que usará la variable "saco5" la cual una vez se active, resetea todo y hace que el proceso se repita indefinidas veces.



Figura 220. Configuración para los sacos de almacenamiento del cacao

Una vez hecho esto, hay que regresar al SCADA y colocar variables correspondientes para las animaciones. Para los mensajes "El sistema ha iniciado", "Temperatura estabilizada" y "Refrigeración" se configura tal cual se hizo en la práctica #2 en el HMI (véase Figura 135). Para los granos de cacao la configuración es la siguiente:

Visor de gráficos_	or de gráficos_44 [Visor de gráficos]					. /	12	Propiedades	🛄 Información	1 Diagnóstico	
Propiedades	Animaci	ones Eventos	Textos		K 1					1 1 5 5 5	
		Visibilidad				and the					
Vista general ▼ 🕾 Visualización 🎬 Agregar animación		Proceso Variable:					Visibilidad O Visible	1. 1. 4			
Visibilidad Movimientos		Cantidad_de_cacao				3	 Invisible 				
Movimientos	Rango	De: 1 A: 100	•		19						

Figura 221. Configuración de la animación para los granos de cacao.

Para la imagen que se muestra al inicio del proceso dentro del horno, su configuración es la siguiente:

Visor de gráficos_56 [Vis	or de gráficos]	Rropiedades
Propiedades Anin	aciones Eventos Textos	
	Visibilidad	
Vista general Visualización Agregar animación	Proceso Variable:	Visibilidad • Visible
Disibilidad	Cacao_humedo	🔘 Invisible
▶ ∠ [™] Movimientos	Rango De: 1 A: 1 Bit individual 0	

Figura 222. Configuración para la imagen inicial dentro del horno

Para la imagen que se muestra una vez la temperatura alcanza el valor seteado, su configuración se hace de esta forma:

Visor de gráficos_35 [Visor	de gráficos]	🖳 Propiedades 🛛 🗓 Información 👔
Propiedades Animac	iones Eventos Textos	
	Visibilidad	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Vista general • 🖹 Visualización Programa de la compación	Proceso Variable:	Visibilidad • Visible
Visibilidad	Cacao_secado	O Invisible
Movimientos	Rango De: 1 A: 1 Bit individual	: MANGUN

Figura 223. Configuración para la imagen del cacao secado.

Para la animación de los tubos, una vez pase el tiempo que se haya escogido para secar los granos de cacao, se configura de la siguiente manera:

áficos]	_11			1	1.	Rropiedades	L Información	i
s Eventos	Textos							
Visibilidad				1				
Proceso Variable:	11		14 914		Visibilidad	X E. M.	Jel 1	
Calor					O Invisible			
💽 Rango	De: 1	•						
	A: 1	\$						
O Bit individual	0 🤤							

Figura 224. Configuración de los tubos que dirigen el cacao a los sacos

Y por último para configurar los sacos donde se almacena el cacao, se configuran de la siguiente manera:

Visor de gráficos_	sor de gráficos_7 [Visor de gráficos]				1	Repiedades	🗓 Información 🧕
Propiedades	Animacion	nes Eventos	Textos				
		Visibilidad	1				
Vista general ♥ Visualización ■ Agregar animación ♥ Visibilidad > ▲ Movimientos		Proceso Variable: Saco1			Visibilidad Visible	C. C. M.	
		 Rango Bit individual 	De: 1 A: 1	•			111 31

Figura 225. Configuración para los sacos donde se almacenan los granos de cacao seco.

Cabe recalcar que, para cada saco, se usa una única variable, para el primero será "Saco1", para el segundo será" Saco2" y así sucesivamente hasta llegar a la variable "Saco5".

Una vez terminadas todas las animaciones en la pantalla destinada para la práctica número 2, hay que crear otra pantalla, esta para la práctica #3.



Figura 226. Pantalla HMI_RT de la práctica #2 en el SCADA

Primero se configuran los botones de la misma manera que en la anterior pantalla, los botones de derecha a izquierda son "Marcha", "Paro", "cambio de scada" y "Gráficas" y más abajo se encuentran los botones "Modo automático", "Cambio de llanta" y "Modo manual". La configuración correspondiente a cada uno se detalla a continuación.

Botón_6 [Botón]		🔍 Propied	lades 🚺 Información	追 🗓 Diagnóstico 🔤 🗉 🚍
Propiedades	Animaciones Eventos Textos			
Hacer clic				
📅 Pulsar	 ActivarBitMientrasTeclaPulsada 			
Soltar	- Variable (Entrada/salida)	1	Marcha_presion	
Activar	 Bit 	()	
Desactivar	Agregar función>			
Cambio				
		I	11	>



Botón_5 [Botón]			🖳 Propie	dades 🗓 Información	追 🗓 Diagnóstico	_∎∎▼
Propiedades	Animaciones E	ventos Textos				
	1 I I E					
Hacer clic						
🛗 Pulsar	 Activ 	ivarBitMientrasTeclaPulsac	da			
Soltar	- N	Variable (Entrada/salida)		Paro_presion		
Activar	• E	Bit		0		
Desactivar	- Agi	regar función>				
Cambio	<			III		>

Figura 228. Configuración del botón de paro

Botón_4 [Botón]		🔍 Propiedades 🔤 🛄 Información 🚯 🖏 Diagnóstico 👘 🗉 🚍 🤜
Propiedades A	nimaciones Eventos Textos	
	1 I E E X	
🛗 Hacer clic		
Pulsar	 ActivarImagen 	
Soltar	 Nombre de imagen 	Práctica_5_temp
Activar	 Número de objeto 	0
Desactivar	Agregar función>	
Cambio		

Figura 229. Configuración del botón "cambio de scada"

Botón_1 [Botón]		🧕 🖳 Propie	edades 🔄 🗓 Información	追 🗓 Diagnóstico	┛╘╺
Propiedades /	Animaciones Eventos Textos				
	±∓⊨≡×				
Hacer clic					
🛗 Pulsar	 Activarlmagen 				
Soltar	Nombre de imagen		Gráficas		
Activar	 Número de objeto 		0		
Desactivar	<agregar función=""></agregar>				
Cambio	<		1111		>

Figura 230. Configuración del botón de gráficas

Botón_2 [Botón]				🔍 Propie	edades	Información	追 🗓 Diagnóstico	
Propiedades	Animacion	es Eventos	Textos					
	1	. ∓ 🖻 🖿 ×						
Hacer clic								
💮 Pulsar		 ActivarBitMientra; 	sTeclaPulsada					
Soltar	Ĥ	Variable (Entr	ada/salida)	Cambio_de_llanta				
Activar	•	Bit			0			
Desactivar	-	<agregar función:<="" td=""><td>></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></agregar>	>					
Cambio								
		<						>

Figura 231. Configuración del botón de "Cambio de llanta"

Botón_7 [Botón]		💁 Propiedades	🗓 Información 👔 🗓 Diagnóstico	
Propiedades Anima	aciones Eventos Textos			
	1 ∓ E E X			
Hacer clic				
🔐 Pulsar	 ActivarBitMientrasTeclaPulsada 			
Soltar	Variable (Entrada/salida)	Manual		
Activar	Bit	0		
Desactivar	<agregar función=""></agregar>			
Cambio	-			
	<			>

Figura 232. Configuración del botón para el modo "manual"

Botón_3 [Botón]		S Propiedades	🗓 Información	1 Diagnóstico	
Propiedades Anim	naciones Eventos Textos				
Hacer clic					
🔯 Pulsar	 ActivarBitMientrasTeclaPulsada 				
Soltar	Variable (Entrada/salida)	Automatic	0		
Activar	Bit	0			
Desactivar	Agregar función>				
Cambio	-				
	<				>

Figura 233. Configuración del botón para el modo automático

Al lado de todos estos botones se encuentran pantallas (Campo E/S) una de ellas es para ingresar la presión que se desea tener y las otras pantallas muestran los valores usados por el controlador para controlar este sistema, para su configuración véase las figuras 104 y 105. Y por último para la configuración de las luces "Encendido" y "Apagado" se configuran de la siguiente manera:

PlotLight_Round_C	G [Campo E	'S gráfico]			🖳 Prop	iedades	🗓 Información	i 🛿 Diagnóstico	┛▤▾
Propiedades	Animacion	nes Eventos	Textos						
📑 Lista de propiedad	des	General							^
General Apariencia Representación Parmadeo		Proces	D Variable: Enc	endido_nivel		∎	Contenido Valor para "ON":	1	=
Límites Misceláneo Seguridad		Var I Núme	able PLC: Enc Dirección: ro de bit: 0	endido_nivel	Bool		On: Off:	PilotLight_Round_G_O	n_2∎ ▼ #_2■ ▼
		<				1			>
PlotLight_Round_R	[Campo E/	8 gráfico]		_	Server Serve Server Ser	edades	Información	i 🗓 🗓 Diagnóstico	
Propiedades	Animacion	es Eventos	Textos						
📑 Lista de propiedade	es 🛛 G	eneral							^
General Apariencia		Proceso		•	Define la variabl	Conten	ido		=
Representación	_	Variable:	Reinicio		■	Valo	or para "ON": 1	\$	
Parpadeo Límites	•	Variable PLC:	Reinicio	Beal	× .		On: PilotLig	ght_Round_R_On_256c	
Misceláneo Seguridad		Número de bit:	0	BOOI				gnt_kouna_k_Oπ_256C	

Figura 234. Configuración de las luces "Encendido" y "Apagado"

Para el manómetro su configuración es la siguiente:

ndicador gauge_1	[Indicador (ga	uge)]		🖳 Propiedade	s Información	追 🗓 Diagnóstico	_ • E	
Propiedades	Animaciones	Eventos Te	extos					
Lista de propiedad	es 🗌	Valor máximo de escala: 100		Variable para máximo:				^
General	^	de estata.						
Apariencia				Variable de proceso:	Presion_simulada		▣	
Aspecto				Variable PLC:	Presion_simulada		× .	
Representación	=			Dirección	%MD112	Rea	1	
Formato de texto	-		-	Direction.		100		
Límites/rangos		Valor mínimo		Variable para mínimo:				
Estilos/diseños	~	de escala:						~

Figura 235. Configuración del manómetro.

Para el resto de animaciones que se encuentran dentro de este scada se debe seguir los pasos descritos en las figuras 105, 106, 107, 108, 109, 110 y 116.

Y para culminar esta práctica, se agrega una nueva imagen, esta imagen es para las gráficas del comportamiento de la variable en cada proceso con respecto al Setpoint.

GRÁFICA	: SETPOINT VS	TEMPERATURA, S	SISTEMA TÉRMI	CO	
200				100	
80				60	
				-	
50				00	
40				40	
20				10	
				-	
12:57:59	12:58:24	10:58:49	30.59:14	10:59:39	CAMBIODE
Curva	31/12/2000	Corexión de varia	Valor Fech	a/hora	SCADA
					A.
GRÁFICA	SETDOINT VS	DRESTÓN STETEN			
	SELECTIVE VS	AKESTON, STOTER		100	
				1	
~				ĩ	
50				60	
40				40	
20				10	
			· · · · · · · ·	in the second	
31/12/2000	31/12/2000	31/12/2000	31/12/2000	31/12/2000	SCADA
Cuiva		Conexión de varia	Valor Fech	a/hora	\$
				•	

Figura 236. Pantalla HMI_RT para las gráficas de las prácticas #2 y #3

Para aquello se agregan 2 visores de curva y un botón por cada visor para poder regresar a la práctica que rija dicha curva. La configuración de los visores se da a continuación:

Visor de curvas_1 [Visor de	curvas]	10-1	11	1/11	1 8 1. "	Ropiedades	L. Informaci	ón 😟 🛚 Diagnóstico	
Propiedades	Anima	ciones	Eventos	Texto	s				X. Y.	20 ° 1 (- 1
📑 Lista de propiedade	es	Curva		1. 1.				Pro F		^
Curva	^		Nombre	Estilo	Valores	Tipo Curva	Configuración del or	igen Página	Límites	
Apariencia	=	Ľ	Curva_1		999 🌲	Tiempo re 💌	[Valor_temperatura] 💌 Izqui 💌	<u> 전 · · · · · · · · · · · · · · · · · · </u>	=
Borde			Curva_2	\sim	999	Tiempo real c	[Temperatura_simu	lada] Izquierda		
Representación	•		<agregar></agregar>						/	
Formato de texto			5 5							
Barra de herramient	as 🗸									
<	>							· · ·	· · · ·	~

Figura 237. Configuración del visor de curva para la práctica #3

Visor de curvas_2 [Visor de curvas]									🔍 Propieda	des [🗓 I	nformació	in 追 🗓 D	iagnóstico		
Propiedades	Anim	acione	s	Eventos	Tex	tos									
🖹 Lista de propiedad	des	Cur	rva											-	^
Curva	^		N	lombre	Estilo	Valo	res	Tipo Curva	Configuración	n del origen	Página	Límites			
Apariencia	=		۲c	urva_1	\sim	• 999	•	Tiempo re 💌	[Valor_press]	. Ī.	Izqui 💌	<u> </u>	•		=
Borde			Ľc	urva_2	\sim	999		Tiempo real c	[Presion_sim	ulada]	Izquierda	™			
Representación		•	<	Agregar>											
Formato de texto															
Barra de herramier	ntas 🗸	11 —													
<	>														~

Figura 238. Configuración del visor de curva para la práctica #2

Para los botones al lado de cada visor de gráfica su configuración es la siguiente:

Botón_3 [Botón]		Propiedades	🗓 Información 🧉 🗓 Diagnóstico	
Propiedades Anima	aciones Eventos Textos			
🛗 Hacer clic				
Pulsar	 ActivarImagen 			
Soltar	Nombre de imagen	Práctica_5	_presion	
Activar	 Número de objeto 	0		
Desactivar	<agregar función=""></agregar>			
Cambio				
				~
Botón_1 [Botón]		💽 Propiedades	🗓 Información 👔 🗓 Diagnóstico	┛▤▾
Botón_1 [Botón] Propiedades Anima	ciones Eventos Textos	Rropiedades	🗓 Información 🔋 🛛 Diagnóstico	┛▤▼
Botón_1 [Botón] Propiedades Anima	ciones Eventos Textos	Rropiedades	🗓 Información 🧯 🗓 Diagnóstico	
Botón_1 [Botón] Propiedades Anima	ciones Eventos Textos	R Propiedades	🗓 Información 🧯 🗓 Diagnóstico	
Botón_1 [Botón] Propiedades Anima Hacer clic Pulsar	ciones Eventos Textos ↑ ↓ ↓ E E X ActivarImagen	Propiedades	🗓 Información 🧯 🗓 Diagnóstico	
Botón_1 [Botón] Propiedades Anima Anima Hacer clic Pulsar Soltar	ciones Eventos Textos ↑ ↓ ↓ ► ► ★ ActivarImagen Nombre de imagen	Propiedades	Lemp	
Botón_1 [Botón] Propiedades Anima Hacer clic Pulsar Soltar Activar	ciones Eventos Textos	Propiedades Práctica_5 0	Ltemp	
Botón_1 [Botón] Propiedades Anima Hacer clic Pulsar Soltar Activar Desactivar	ciones Eventos Textos	Propiedades Práctica_5 0	Lemp	
Botón_1 [Botón] Propiedades Anima Macer clic Pulsar Soltar Activar Desactivar	ciones Eventos Textos	Propiedades Práctica_5 0	Ltemp	

Figura 239. Configuración de los botones "cambio de scada" para las prácticas #2 y #3